



민원서류	
접수번호: 70447	
접수일시: 2019. 2. 18 15:15	
처리기한: 2. 19 08:15	
처리과 기록물 등록번호	
제출인	

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수일			
상호(대표자) (유한)대신건설 (김성금)		사업자등록번호	
주소 전라남도 목포시 영산로329번길 15 (전화번호:061-272-5544)			
건 축 물	건물명 여수우체국	위치 전라남도 여수시 흥국로 24	
	면적(㎡) ㎡	작업기간 2018.11.13. ~ 2018.11.25	
	석면건축자재 [길이(m) · 면적(㎡) · 부피(㎡³)] 텍 스 : 514.95㎡ , 개스킷 : 0.68㎡ , 발라이트 : 34.89㎡		
측정기관	상호(대표자) ㈜대한환경컨설팅 (남가경)	사업자등록번호	
	주 소 전라남도 나주시 남평을 회재로 5 (전화번호:061-334-6895)		
측정 일시	2018. 11. 15. (1일)		
측정 결과	시료번호	측정 지정	측정 결과(f/cc)
	검출석면 별첨2 참고		
측정 지정 위치(도식도) 별첨1 참고			
「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과를 제출합니다.			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 1. 목적 2. 방법 3. 결과 4. 결론 5. 기타 </div>		년 월 일 제출인 (서명 또는 인) 특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하	
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본		수수료 없 음

[별첨1] 측정 위치도(측정 장소)

여수우체국 천장재 교체공사



범례	*NO		
	시료채취	대상건축물	부지경계선

[별첨2] 측정 결과

측정 결과						
측정위치	측정시간 (분)	유량 (ℓ/min)	총 유량 (ℓ)	측정농도 [기준: 0.01개/㎤]	초과여부	
*1	부지경계선1	240	10.0	2400.0	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*2	부지경계선2	240	10.0	2400.0	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*3	부지경계선3	240	10.0	2400.0	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*4	부지경계선4	240	10.0	2400.0	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*5	위생설비입구	40	10.0	400.0	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*6	작업장주변	120	10.0	1200.0	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*7	음압기배출구1 1층 금고실	40	10.0	400.0	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*8	폐기물반출구1 1층 금고실	40	10.0	400.0	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*9	음압기배출구2 1층 휴게실	40	10.0	400.0	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*10	폐기물반출구2 1층 휴게실	40	10.0	400.0	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*11	음압기배출구3 1층 당직실	40	10.0	400.0	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*12	폐기물반출구3 1층 당직실	40	10.0	400.0	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*13	음압기배출구4 3층 자료보관실	40	10.0	400.0	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*14	폐기물반출구4 3층 자료보관실	40	10.0	400.0	0.003	미만
*15	음압기배출구5 3층 화장실	40	10.0	400.0	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*16	폐기물반출구5 3층 화장실	40	10.0	400.0	0.003	미만
*17	음압기배출구6 3층 경영지도실	40	10.0	400.0	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*18	폐기물반출구6 3층 경영지도실	40	10.0	400.0	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*19	음압기배출구7 2층 화장실	40	10.0	400.0	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*20	폐기물반출구7 2층 화장실	40	10.0	400.0	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*21	음압기배출구8 2층 노조지부장실	40	10.0	400.0	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*22	폐기물반출구8 2층 노조지부장실	40	10.0	400.0	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
[비 고]						

[별첨3] 측정 사진

여수우체국 천장재 교체공사			
			
1. 부지경계선1	2. 부지경계선2	3. 부지경계선3	4. 부지경계선4
			
5. 위생설비입구	6. 작업장주변	7. 음압기배출구1	8. 폐기물반출구1
			
9. 음압기배출구2	10. 폐기물반출구2	11. 음압기배출구3	12. 폐기물반출구3
			
13. 음압기배출구4	14. 폐기물반출구4	15. 음압기배출구5	16. 폐기물반출구5
			
17. 음압기배출구6	18. 폐기물반출구6	19. 음압기배출구7	20. 폐기물반출구7


목포신항만 내부환경 개선공사 중 석면해체공사




21. 음압기배출구8



22. 폐기물반출구8



-



-