

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일	
제출인	상호(대표자) (주)우주		사업자등록번호
	주소 번지 전라남도 여수시 여수산단3로 117 (평여동)		
건축물	건물명 CA-1 생산팀 D-700A/B, PE-2생산팀 LP-1 공정		위치 전라남도 여수시 여수산단3로 117
	연면적(㎡) 1,850 ㎡		작업기간 2018년11월 19일~11월 27일
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)] 단열재 1,069 ㎡		
측정기관	대표자 배 효 수		사업자등록번호 412-81-41917
	주 소 광주광역시 동구 중앙로 358, 2층 203호(계림동100-11번지)		
측정 일시	2018년 11월 06일~2018년 11월 27일, 2018년(총 9일)		
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)
	검출 석면		
별첨 1 참조			
측정 지점 위치(도식도)			

별첨 2 참조

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2018년 월 일

제출인

(주)우주 (서명 또는 인)



전라남도 여수시장

귀하


첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없 음
------	--	------------

석면비산 측정 결과보고서



주식회사 에이앤환경

광주지방고용노동청 제2017-120003호



★측정결과 [2018년 11월 19일]

[illegible]

[별첨 2]

★측정 지점 위치도(도식도) [2018년 11월 19일]



- 작업장 주변 (결외)
- 부지경계선
- 폐기물보관장
- 위험장소
- 폐기물 배출구

[별첨 3]

[2018년 11월 19일]

석면비산 농도측정 관련 사진



★측정결과 [2018년 11월 20일]

[illegible]

[별첨 2]

★측정 지점 위치도(도식도) [2018년 11월 20일]



- 작업장주변 (설비)
- 부지경계선
- 불기울보관지점
- 위생설비
- 폐기물 반출구

[별첨 3]

석면비산 농도측정 관련 사진

[illegible]

★측정결과 [2018년 11월 22일]

[illegible]

[별첨 2]

★측정 지점 위치도(도식도) [2018년 11월 22일]



- 작업장 주변 (소외)
- 부차경계선
- 폐기물 보관자점
- 위생 장비
- 폐기물 반출구

[별첨 3]

석면비산 농도측정 관련 사진

[illegible]

[별첨 1]

★측정결과 [2018년 11월 26일]

[illegible]

[별첨 2]

★측정 지점 위치도(도식도) [2018년 11월 26일]



- 작업장 주변 (설외)
- 부지경계선
- 폐기물보관지점
- 위험설비
- 폐기물 배출구

[별첨 3]

석면비산 농도측정 관련 사진

[illegible]

★측정결과 [2018년 11월 27일]

[illegible]

[별첨 2]

★측정 지점 위치도(도식도) [2018년 11월 27일]



- 작업장 주변 (실외)
- 부지경계선
- 폐기물 보관지점
- 위험설비
- 폐기물 반출구

[별첨 3]

석면비산 농도측정 관련 사진

[illegible]