


★측정결과 [2019년 06월 03일]

[illegible]





[별첨 2]

★측정 지점 위치도(도식도) [2019년 06월 03일]




[2019년 06월 03일]

## 석면비산 농도측정 관련 사진



## #2부지경계

## #4 부지경계



## #5 위생설비

[illegible]



★측정결과 [2019년 06월 04일]

[illegible]



[별첨 2]

★측정 지점 위치도(도식도) [2019년 06월 04일]




[별첨 3]

[2019년 06월 04일]

## 석면비산 농도측정 관련 사진




## #1 부지경계



## #2부지경계




### #3 부지경계



## #4 부지경계



## #5 위생설비



## #6 폐기물 반출구



## #7 폐기물 보관지점



## #8 폐기물 보관지점

[illegible]



★측정결과 [2019년 06월 10일]

[illegible]



[별첨 2]

★측정 지점 위치도(도식도) [2019년 06월 10일]





[2019년 06월 10일]

## 석면비산 농도측정 관련 사진

[illegible]

★측정결과 [2019년 06월 11일]

[illegible]



[별첨 2]

★측정 지점 위치도(도식도) [2019년 06월 11일]





[2019년 06월 11일]

## 석면비산 농도측정 관련 사진

[illegible]



★측정결과 [2019년 06월 12일]

[illegible]



[별첨 2]

★측정 지점 위치도(도식도) [2019년 06월 12일]





[별첨 3]

[2019년 06월 12일]

## 석면비산 농도측정 관련 사진

[illegible]

[별첨 1]

★측정결과 [2019년 07월 08일]

[illegible]



[별첨 2]

★측정 지점 위치도(도식도) [2019년 07월 08일]



[2019년 07월 08일]

## 석면비산 농도측정 관련 사진

[illegible]



[별첨 1] - PE1

★측정결과 [2019년 07월 15일]

[illegible]



[별첨 2]

★측정 지점 위치도(도식도) [2019년 07월 15일]



[2019년 07월 15일]

## 석면비산 농도측정 관련 사진

[illegible]



★측정결과 [2019년 07월 16일]

[illegible]

[별첨 2]


★측정 지점 위치도(도식도) [2019년 07월 16일]





[2019년 07월 16일]

## 석면비산 농도측정 관련 사진



★측정결과 [2019년 07월 22일]

[illegible]



[별첨 2]

★측정 지점 위치도(도식도) [2019년 07월 22일]



- 부지경계선
- 하수처리
- 하수처리 (입구)
- 하수처리 (출구)
- 하수처리 (중간)
- 하수처리 (배출)
- 하수처리 (배출)
- 하수처리 (배출)
- 하수처리 (배출)
- 하수처리 (배출)

[별첨 3]

[2019년 07월 22일]

## 석면비산 농도측정 관련 사진

[illegible]



★측정결과 [2019년 07월 23일]

[illegible]

[별첨 2]

★측정 지점 위치도(도식도) [2019년 07월 23일]





[2019년 07월 23일]

## 석면비산 농도측정 관련 사진

[illegible]

# 석면비산 측정 결과보고서



**주식회사 에이앤환경**

광주지방고용노동청 제2017-120003호

