

석면비산측정 결과보고서

-여수시 돌산읍 돌산로 1375-74 지정폐기물 철거공사-




한국안전환경컨설팅(주)

Korea Safety & Environment Consulting CO.,LTD

T. 062-511-5479 F. 062-511-5480

[별 첨1] 측정 위치도(측정 장소)

여수시 돌산읍 돌산로 1375-74 지정폐기물 철거공사























범 레	*NO	<div></div>	<div></div>
	시료채취	부지경계선	해당건물

[별첨2] 측정 결과

시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)		유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	비고
1	부지경계선1	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/07/01	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
2	부지경계선2	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/07/01	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
3	부지경계선3	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/07/01	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
4	부지경계선4	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/07/01	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
5	위생설비입구	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/07/01	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
6	작업장주변1	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/07/01	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
7	작업장주변2	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/07/01	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
8	폐기물반출구1	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/07/01	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
9	폐기물반출구2	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/07/01	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
-	공시료	-	-	-	-	0개/100개 시야	-
-	공시료	-	-	-	-	0개/100개 시야	-

[별첨3] 측정 사진

측정 지점	시작 사진/시간	종료 사진/시간	시작 사진/시간	종료 사진/시간
부지경계선1,2				
	9:30	13:30	9:35	13:35
부지경계선3,4				
	9:40	13:40	9:45	13:45
위생설비입구/ 작업장주변1				
	9:55	10:35	10:00	12:00
작업장주변2/ 폐기물반출구1				
	10:05	12:05	10:30	11:10
폐기물반출구2				
	11:00	11:40	-	-

제2020-120002호

석면조사기관 지정서(변경)

기관명	한국안전환경컨설팅주식회사	
소재지	(62305) 광주광역시 광산구 수완로48번길 36-6 (수완동 1725)(수완동 1725)	
대표자성명	정영훈	
지정사항	총 대행(지정)한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	관할 지역 대행(지정)한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	대행(지정)지역	

※ 준수사항

1. 석면조사기관은 고용노동부장관 또는 지방노동관서장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조해야 한다.
2. 석면조사기관으로 지정받은 기관은 「산업안전보건법」에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.
3. 그 밖의 기타사항

※ "지정사항" 및 "준수사항"에는 지정기관의 종류에 따라 필요한 사항을 추가로 적거나 필요 없는 사항은 삭제합니다.

『산업안전보건법』 제120조에 따라 석면조사기관으로 지정합니다.

2020. 2. 12.

광주지방고용노동청장



석면비산측정 결과보고서

-여수시 돌산읍 돌산로 1375-74 지정폐기물 철거공사-




한국안전환경컨설팅(주)

Korea Safety & Environment Consulting CO.,LTD

T. 062-511-5479

F. 062-511-5480

[별 첨1] 측정 위치도(측정 장소)



[별첨2] 측정 결과

시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	비고	
1	부지경계선1	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/07/02	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
2	부지경계선2	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/07/02	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
3	부지경계선3	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/07/02	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
4	부지경계선4	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/07/02	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
5	위생설비입구	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/07/02	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
6	작업장주변1	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/07/02	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
7	작업장주변2	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/07/02	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
8	폐기물반출구1	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/07/02	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
9	폐기물반출구2	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/07/02	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
10	폐기물반출구3	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/07/02	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
-	공시료	-	-	-	-	0개/100개 시야	-
-	공시료	-	-	-	-	0개/100개 시야	-

[별첨3] 측정 사진

측정 지점	시작 사진/시간	종료 사진/시간	시작 사진/시간	종료 사진/시간
부지경계선1,2				
	9:30	13:30	9:35	13:35
부지경계선3,4				
	9:40	13:40	9:45	13:45
위생설비입구/ 작업장주변1				
	9:50	10:30	9:51	11:51
작업장주변2/ 폐기물반출구1				
	9:54	11:54	10:35	11:15
폐기물반출구2,3				
	11:00	11:40	11:15	11:55