

석면비산측정 결과보고서

{ 현장명 : (전남대)여수캠퍼스 제1공학관 석면교체철거공사 }

-측정일 : 2022년 01월 28일 ~ 02월 19일



조사기관 : (주) 한 국 석 면 환 경 연 구 소

석면비산측정 분석결과보고서

현장(공사)명 : (전남대)여수캠퍼스 제1공학관 석면교체철거공사

-측정일:2022년 01월 28일

	(주)한국석면환경연구소 전주시 덕진구 조경단로 111,3층(금암동) TEL: (063) 251-2565 FAX: (063) 251-2566 E-mail: koraben@hanmail.net
---	---

석면비산 측정 분석 결과서

1. 개요

		분석일련번호 (A.N)	20220035
공 사 명	(전남대)여수캠퍼스 제1공학관 석면교체철거공사		
현 장 주 소	여수시 대학로 50 (전남대학교 여수캠퍼스)		
의뢰인	전남대학교		
측 정 일	2022. 01. 28.	분 석 일	2022. 01. 28.

2. 분석결과 / 적용분석법

연번	시료번호	측정지점	유량 (L/min)	채취량 (L)	측정농도 (개/cm³)	검출 석면 (측정결과)
1	A-1	부지경계1	10.052	2412.5	0.001	기준치 이하
2	A-2	부지경계2	10.056	2413.3	0.001	기준치 이하
3	A-3	부지경계3	10.049	2411.8	0.000	기준치 이하
4	A-4	부지경계4	10.057	2413.6	0.001	기준치 이하
5	A-5	작업장 주변(실내)	10.201	1224.1	0.001	기준치 이하
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-


- 석면비산농도측정 기준 : 0.01개/cm³ 이하.
- 분석방법 : 위상차현미경(PCM)분석법.



분석연구원 : 홍 미 정

(주) 한국 석면 환경 연구



붙임2) 석면비산 측정위치 사진대장

시료번호	A-1	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	부지경계1		
측정장비	KORA - 1		
측정시간	13:00~17:00		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	A-2	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	부지경계2		
측정장비	KORA - 2		
측정시간	13:00~17:00		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	A-3	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	부지경계3		
측정장비	KORA - 3		
측정시간	13:00~17:00		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	A-4	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	부지경계4		
측정장비	KORA - 4		
측정시간	13:00~17:00		
분석결과	기준치 이하		

시료번호	A-5	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	작업장 주변(실내)		
측정장비	KORA - 22		
측정시간	14:00~16:00		
분석결과	기준치 이하		
-	-	-	
-	-	-	-
-	-		
-	-		
-	-		
-	-		
-	-	-	
-	-	-	-
-	-		
-	-		
-	-		
-	-		
-	-	-	
-	-	-	-
-	-		
-	-		
-	-		
-	-		

석면비산측정 분석결과보고서

현장(공사)명 : (전남대)여수캠퍼스 제1공학관 석면교체철거공사

-측정일:2022년 01월 29일



(주)한국석면환경연구소

전주시 덕진구 조경단로 111,3층(금암동)

TEL: (063) 251-2565 FAX: (063) 251-2566

E-mail: koraben@hanmail.net

석 면 비 산 측 정 분 석 결 과 서 (1)

1. 개 요

		분석일련번호 (A.N)	20220036
공 사 명	(전남대)여수캠퍼스 제1공학관 석면교체철거공사		
현 장 주 소	여수시 대학로 50 (전남대학교 여수캠퍼스)		
의뢰인	전남대학교		
측 정 일	2022. 01. 29.	분 석 일	2022. 01. 29.

2. 분석결과 / 적용분석법

연번	시료번호	측정지점	유량 (L/min)	채취량 (L)	측정농도 (개/cm³)	검출 석면 (측정결과)
1	B-1	부지경계1	10.055	2413.2	0.001	기준치 이하
2	B-2	부지경계2	10.052	2412.4	0.001	기준치 이하
3	B-3	부지경계3	10.048	2411.4	0.001	기준치 이하
4	B-4	부지경계4	10.056	2413.3	0.001	기준치 이하
5	B-5	위생설비 입구	10.193	407.7	0.003	기준치 이하
6	B-6	폐기물 반출구	10.202	408.1	0.002	기준치 이하
7	B-7	음압기 토출구1	10.197	407.9	0.002	기준치 이하
8	B-8	작업장 주변(실내)	10.203	1224.3	0.001	기준치 이하
9	B-9	음압기 토출구2	10.199	408.0	0.002	기준치 이하
10	B-10	음압기 토출구3	10.192	407.7	0.002	기준치 이하

- 석면비산농도측정 기준 : 0.01개/cm³ 이하.
- 분석방법 : 위상차현미경(PCM)분석법.

분석연구원 : 홍 미 정

(주) 한 국 석 면 환 경 연 구



석면비산측정 분석결과서 (2)

1. 개요

		분석일련번호 (A.N)	20220036
공 사 명	(전남대)여수캠퍼스 제1공학관 석면교체철거공사		
현 장 주 소	여수시 대학로 50 (전남대학교 여수캠퍼스)		
의뢰인	전남대학교		
측 정 일	2022. 01. 29.	분 석 일	2022. 01. 29.

2. 분석결과 / 적용분석법

연번	시료번호	측정지점	유량 (L/min)	채취량 (L)	측정농도 (개/cm³)	검출 석면 (측정결과)
1	B-11	음압기 토출구4	10.200	408.0	0.002	기준치 이하
2	B-12	음압기 토출구5	10.037	401.5	0.002	기준치 이하
3	B-13	음압기 토출구6	10.054	402.2	0.002	기준치 이하
4	B-14	음압기 토출구7	10.054	402.2	0.002	기준치 이하
5	B-15	음압기 토출구8	10.051	402.0	0.003	기준치 이하
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

- 석면비산농도측정 기준 : 0.01개/cm³ 이하.
- 분석방법 : 위상차현미경(PCM)분석법.




분석연구원 : 홍 미 정


(주) 한국 석면 환경 연구





붙임2) 석면비산 측정위치 사진대장

시료번호	B-1	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	부지경계1		
측정장비	KORA - 1		
측정시간	09:00~13:00		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	B-2	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	부지경계2		
측정장비	KORA - 2		
측정시간	09:00~13:00		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	B-3	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	부지경계3		
측정장비	KORA - 3		
측정시간	09:00~13:00		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	B-4	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	부지경계4		
측정장비	KORA - 4		
측정시간	09:00~13:00		
분석결과	기준치 이하		

시료번호	B-5	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	위생설비 입구		
측정장비	KORA - 23		
측정시간	09:20~10:00		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	B-6	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	폐기물 반출구		
측정장비	KORA - 21		
측정시간	09:20~10:00		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	B-7	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	음압기 토출구1		
측정장비	KORA - 15		
측정시간	10:00~10:40		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	B-8	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	작업장 주변(실내)		
측정장비	KORA - 22		
측정시간	09:30~11:30		
분석결과	기준치 이하		

시료번호	B-9	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	음압기 토출구2		
측정장비	KORA - 16		
측정시간	10:00~10:40		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	B-10	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	음압기 토출구3		
측정장비	KORA - 17		
측정시간	10:00~10:40		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	B-11	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	음압기 토출구4		
측정장비	KORA - 18		
측정시간	10:00~10:40		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	B-12	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	음압기 토출구5		
측정장비	KORA - 5		
측정시간	10:00~10:40		
분석결과	기준치 이하		

시료번호	B-13	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	음압기 토출구6		
측정장비	KORA - 6		
측정시간	10:00~10:40		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	B-14	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	음압기 토출구7		
측정장비	KORA - 7		
측정시간	10:00~10:40		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	B-15	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	음압기 토출구8		
측정장비	KORA - 8		
측정시간	10:00~10:40		
분석결과	기준치 이하		
-	-	-	
-	-	-	-
-	-		
-	-		
-	-		

석면비산측정 분석결과보고서

현장(공사)명 : (전남대)여수캠퍼스 제1공학관 석면교체철거공사

-측정일:2022년 01월 30일



(주)한국석면환경연구소

전주시 덕진구 조경단로 111,3층(금암동)

TEL: (063) 251-2565 FAX: (063) 251-2566

E-mail: koraben@hanmail.net

석면비산 측정 분석 결과 서 (1)

1. 개요

		분석일련번호 (A.N)	20220037
공 사 명	(전남대)여수캠퍼스 제1공학관 석면교체철거공사		
현 장 주 소	여수시 대학로 50 (전남대학교 여수캠퍼스)		
의뢰인	전남대학교		
측 정 일	2022. 01. 30.	분 석 일	2022. 01. 30.

2. 분석결과 / 적용분석법

연번	시료번호	측정지점	유량 (L/min)	채취량 (L)	측정농도 (개/cm³)	검출 석면 (측정결과)
1	C-1	부지경계1	10.054	2412.8	0.001	기준치 이하
2	C-2	부지경계2	10.056	2413.3	0.001	기준치 이하
3	C-3	부지경계3	10.057	2413.7	0.001	기준치 이하
4	C-4	부지경계4	10.057	2413.6	0.002	기준치 이하
5	C-5	위생설비 입구	10.191	407.6	0.003	기준치 이하
6	C-6	폐기물 반출구	10.193	407.7	0.004	기준치 이하
7	C-7	음압기 토출구1	10.198	407.9	0.003	기준치 이하
8	C-8	작업장 주변(실내)	10.203	1224.4	0.001	기준치 이하
9	C-9	음압기 토출구2	10.202	408.1	0.002	기준치 이하
10	C-10	음압기 토출구3	10.200	408.0	0.002	기준치 이하

- 석면비산농도측정 기준 : 0.01개/cm³ 이하.
- 분석방법 : 위상차현미경(PCM)분석법.

분석연구원 : 홍 미 정

(주) 한국 석면 환경 연구



석면비산측정 분석결과서 (2)

1. 개요

		분석일련번호 (A.N)	20220037
공사명	(전남대)여수캠퍼스 제1공학관 석면교체철거공사		
현장주소	여수시 대학로 50 (전남대학교 여수캠퍼스)		
의뢰인	전남대학교		
측정일	2022. 01. 30.	분석일	2022. 01. 30.

2. 분석결과 / 적용분석법

연번	시료번호	측정지점	유량 (L/min)	채취량 (L)	측정농도 (개/cm³)	검출 석면 (측정결과)
1	C-11	음압기 토출구4	10.197	407.9	0.002	기준치 이하
2	C-12	음압기 토출구5	10.052	402.1	0.003	기준치 이하
3	C-13	음압기 토출구6	10.045	401.8	0.002	기준치 이하
4	C-14	음압기 토출구7	10.051	402.0	0.002	기준치 이하
5	C-15	음압기 토출구8	10.054	402.1	0.003	기준치 이하
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

- 석면비산농도측정 기준 : 0.01개/cm³ 이하.



- 분석방법 : 위상차현미경(PCM)분석법.



분석연구원 : 홍 미 정

(주) 한국 석면 환경 연구



붙임2) 석면비산 측정위치 사진대장

시료번호	C-1	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	부지경계1		
측정장비	KORA - 1		
측정시간	09:30~13:30		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	C-2	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	부지경계2		
측정장비	KORA - 2		
측정시간	09:30~13:30		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	C-3	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	부지경계3		
측정장비	KORA - 3		
측정시간	09:30~13:30		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	C-4	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	부지경계4		
측정장비	KORA - 4		
측정시간	09:30~13:30		
분석결과	기준치 이하		

시료번호	C-5	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	위생설비 입구		
측정장비	KORA - 23		
측정시간	10:30~11:10		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	C-6	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	폐기물 반출구		
측정장비	KORA - 21		
측정시간	10:30~11:10		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	C-7	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	음압기 토출구1		
측정장비	KORA - 15		
측정시간	09:50~10:30		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	C-8	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	작업장 주변(실내)		
측정장비	KORA - 22		
측정시간	10:00~12:00		
분석결과	기준치 이하		


시료번호	C-9	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	음압기 토출구2		
측정장비	KORA - 16		
측정시간	09:50~10:30		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	C-10	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	음압기 토출구3		
측정장비	KORA - 17		
측정시간	09:50~10:30		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	C-11	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	음압기 토출구4		
측정장비	KORA - 18		
측정시간	09:50~10:30		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	C-12	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	음압기 토출구5		
측정장비	KORA - 5		
측정시간	09:50~10:30		
분석결과	기준치 이하		

시료번호	C-13	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	음압기 토출구6		
측정장비	KORA - 6		
측정시간	09:50~10:30		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	C-14	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	음압기 토출구7		
측정장비	KORA - 7		
측정시간	09:50~10:30		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	C-15	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	음압기 토출구8		
측정장비	KORA - 8		
측정시간	09:50~10:30		
분석결과	기준치 이하		
-	-	-	
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

석면비산측정 분석결과보고서

현장(공사)명 : (전남대)여수캠퍼스 제1공학관 석면교체철거공사

-측정일:2022년 01월 31일



(주)한국석면환경연구소

전주시 덕진구 조경단로 111,3층(금암동)

TEL: (063) 251-2565 FAX: (063) 251-2566

E-mail: koraben@hanmail.net

석면비산 측정 분석 결과서

1. 개요

		분석일련번호 (A.N)	20220039
공사명	(전남대)여수캠퍼스 제1공학관 석면교체철거공사		
현장주소	여수시 대학로 50 (전남대학교 여수캠퍼스)		
의뢰인	전남대학교		
측정일	2022. 01. 31.	분석일	2022. 01. 31.

2. 분석결과 / 적용분석법

연번	시료번호	측정지점	유량 (L/min)	채취량 (L)	측정농도 (개/cm³)	검출 석면 (측정결과)
1	D-1	폐기물 보관지점1	10.056	402.2	0.001	기준치 이하
2	D-2	폐기물 보관지점2	10.055	402.2	0.000	기준치 이하
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

- 석면비산농도측정 기준 : 0.01개/cm³ 이하.



- 분석방법 : 위상차현미경(PCM)분석법.

분석연구원 : 홍 미 정

(주) 한국 석면 환경 연구



붙임2) 석면비산 측정위치 사진대장

시료번호	D-1	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	폐기물 보관지점1		
측정장비	KORA - 5		
측정시간	09:00~09:40		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	D-2	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	폐기물 보관지점2		
측정장비	KORA - 6		
측정시간	09:00~09:40		
분석결과	기준치 이하		
-	-	-	
-	-	-	-
-	-		
-	-		
-	-		
-	-		
-	-		
-	-	-	
-	-	-	-
-	-		
-	-		
-	-		
-	-		

석면비산측정 분석결과보고서

현장(공사)명 : (전남대)여수캠퍼스 제1공학관 석면교체철거공사

-측정일:2022년 02월 01일



(주)한국석면환경연구소

전주시 덕진구 조경단로 111,3층(금암동)

TEL: (063) 251-2565 FAX: (063) 251-2566

E-mail: koraben@hanmail.net

석면비산 측정 분석 결과서

1. 개요

		분석일련번호 (A.N)	20220040
공 사 명	(전남대)여수캠퍼스 제1공학관 석면교체철거공사		
현 장 주 소	여수시 대학로 50 (전남대학교 여수캠퍼스)		
의뢰인	전남대학교		
측 정 일	2022. 02. 01.	분 석 일	2022. 02. 01.

2. 분석결과 / 적용분석법

연번	시료번호	측정지점	유량 (L/min)	채취량 (L)	측정농도 (개/cm³)	검출 석면 (측정결과)
1	E-1	폐기물 보관지점1	10.058	402.3	0.000	기준치 이하
2	E-2	폐기물 보관지점2	10.038	401.5	0.000	기준치 이하
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

- 석면비산농도측정 기준 : 0.01개/cm³ 이하.


- 분석방법 : 위상차현미경(PCM)분석법.

분석연구원 : 홍 미 정

(주) 한국 석면 환경 연구



붙임2) 석면비산 측정위치 사진대장

시료번호	E-1	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	폐기물 보관지점1		
측정장비	KORA - 5		
측정시간	09:00~09:40		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	E-2	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	폐기물 보관지점2		
측정장비	KORA - 6		
측정시간	09:00~09:40		
분석결과	기준치 이하		
-	-	-	
-	-	-	-
-	-		
-	-		
-	-		
-	-		
-	-		
-	-	-	
-	-	-	-
-	-		
-	-		
-	-		
-	-		
-	-		

석면비산측정 분석결과보고서

현장(공사)명 : (전남대)여수캠퍼스 제1공학관 석면교체철거공사

-측정일:2022년 02월 02일



(주)한국석면환경연구소

전주시 덕진구 조경단로 111,3층(금암동)

TEL: (063) 251-2565 FAX: (063) 251-2566

E-mail: koraben@hanmail.net

석면비산 측정 분석 결과서

1. 개요

		분석일련번호 (A.N)	20220041
공사명	(전남대)여수캠퍼스 제1공학관 석면교체철거공사		
현장주소	여수시 대학로 50 (전남대학교 여수캠퍼스)		
의뢰인	전남대학교		
측정일	2022. 02. 02.	분석일	2022. 02. 02.

2. 분석결과 / 적용분석법

연번	시료번호	측정지점	유량 (L/min)	채취량 (L)	측정농도 (개/cm³)	검출 석면 (측정결과)
1	F-1	폐기물 보관지점1	10.054	402.2	0.001	기준치 이하
2	F-2	폐기물 보관지점2	10.055	402.2	0.000	기준치 이하
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-



- 석면비산농도측정 기준 : 0.01개/cm³ 이하.
- 분석방법 : 위상차현미경(PCM)분석법.

분석연구원 : 홍 미 정

(주) 한국 석면 환경 연구




붙임2) 석면비산 측정위치 사진대장

시료번호	F-1	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	폐기물 보관지점1		
측정장비	KORA - 5		
측정시간	09:00~09:40		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	F-2	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	폐기물 보관지점2		
측정장비	KORA - 6		
측정시간	09:00~09:40		
분석결과	기준치 이하		
-	-	-	
-	-	-	-
-	-		
-	-		
-	-		
-	-		
-	-	-	-
-	-	-	
-	-	-	-
-	-		
-	-		
-	-		
-	-		
-	-	-	-

석면비산측정 분석결과보고서

현장(공사)명 : (전남대)여수캠퍼스 제1공학관 석면교체철거공사

-측정일:2022년 02월 03일



(주)한국석면환경연구소

전주시 덕진구 조경단로 111,3층(금암동)

TEL: (063) 251-2565 FAX: (063) 251-2566

E-mail: koraben@hanmail.net

석 면 비 산 측 정 분 석 결 과 서 (1)

1. 개 요

		분석일련번호 (A.N)	20220042
공 사 명	(전남대)여수캠퍼스 제1공학관 석면교체철거공사		
현 장 주 소	여수시 대학로 50 (전남대학교 여수캠퍼스)		
의뢰인	전남대학교		
측 정 일	2022. 02. 03.	분 석 일	2022. 02. 03.

2. 분석결과 / 적용분석법

연번	시료번호	측정지점	유량 (L/min)	채취량 (L)	측정농도 (개/㎤)	검출 석면 (측정결과)
1	G-1	부지경계1	10.047	2411.3	0.002	기준치 이하
2	G-2	부지경계2	10.052	2412.4	0.001	기준치 이하
3	G-3	부지경계3	10.052	2412.5	0.001	기준치 이하
4	G-4	부지경계4	10.056	2413.3	0.001	기준치 이하
5	G-5	위생설비 입구	10.192	407.7	0.002	기준치 이하
6	G-6	폐기물 반출구	10.206	408.2	0.003	기준치 이하
7	G-7	음압기 토출구1	10.205	408.2	0.004	기준치 이하
8	G-8	작업장 주변(실내)	10.206	1224.7	0.001	기준치 이하
9	G-9	음압기 토출구2	10.205	408.2	0.003	기준치 이하
10	G-10	음압기 토출구3	10.193	407.7	0.002	기준치 이하

- 석면비산농도측정 기준 : 0.01개/㎤ 이하.

- 분석방법 : 위상차현미경(PCM)분석법.

분석연구원 : 홍 미 정

(주) 한국 석면 환경 연구



석면비산측정 분석결과서 (2)

1. 개 요

		분석일련번호 (A.N)	20220042
공 사 명	(전남대)여수캠퍼스 제1공학관 석면교체철거공사		
현 장 주 소	여수시 대학로 50 (전남대학교 여수캠퍼스)		
의뢰인	전남대학교		
측 정 일	2022. 02. 03.	분 석 일	2022. 02. 03.

2. 분석결과 / 적용분석법

연번	시료번호	측정지점	유량 (L/min)	채취량 (L)	측정농도 (개/cm³)	검출 석면 (측정결과)
1	G-11	음압기 토출구4	10.196	407.8	0.002	기준치 이하
2	G-12	음압기 토출구5	10.202	408.1	0.002	기준치 이하
3	G-13	음압기 토출구6	10.055	402.2	0.004	기준치 이하
4	G-14	음압기 토출구7	10.045	401.8	0.003	기준치 이하
5	G-15	음압기 토출구8	10.055	402.2	0.002	기준치 이하
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

- 석면비산농도측정 기준 : 0.01개/cm³ 이하.



- 분석방법 : 위상차현미경(PCM)분석법.




분석연구원 : 홍 미 정




(주) 한국 석면 환경 연구




붙임2) 석면비산 측정위치 사진대장

시료번호	G-1	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	부지경계1		
측정장비	KORA - 1		
측정시간	08:40~12:40		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	G-2	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	부지경계2		
측정장비	KORA - 2		
측정시간	08:40~12:40		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	G-3	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	부지경계3		
측정장비	KORA - 3		
측정시간	08:40~12:40		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	G-4	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	부지경계4		
측정장비	KORA - 4		
측정시간	08:40~12:40		
분석결과	기준치 이하		

시료번호	G-5	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	위생설비 입구		
측정장비	KORA - 15		
측정시간	09:00~09:40		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	G-6	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	폐기물 반출구		
측정장비	KORA - 16		
측정시간	09:00~09:40		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	G-7	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	음압기 토출구1		
측정장비	KORA - 17		
측정시간	09:00~09:40		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	G-8	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	작업장 주변(실내)		
측정장비	KORA - 22		
측정시간	09:10~11:10		
분석결과	기준치 이하		


시료번호	G-9	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	음압기 토출구2		
측정장비	KORA - 18		
측정시간	09:00~09:40		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	G-10	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	음압기 토출구3		
측정장비	KORA - 19		
측정시간	09:00~09:40		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	G-11	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	음압기 토출구4		
측정장비	KORA - 20		
측정시간	09:00~09:40		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	G-12	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	음압기 토출구5		
측정장비	KORA - 21		
측정시간	09:00~09:40		
분석결과	기준치 이하		

시료번호	G-13	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	음압기 토출구6		
측정장비	KORA - 9		
측정시간	10:40~11:20		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	G-14	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	음압기 토출구7		
측정장비	KORA - 8		
측정시간	10:40~11:20		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	G-15	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	음압기 토출구8		
측정장비	KORA - 10		
측정시간	10:40~11:20		
분석결과	기준치 이하		
-	-	-	
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

석면비산측정 분석결과보고서

현장(공사)명 : (전남대)여수캠퍼스 제1공학관 석면교체철거공사

-측정일:2022년 02월 04일



(주)한국석면환경연구소

전주시 덕진구 조경단로 111,3층(금암동)

TEL: (063) 251-2565 FAX: (063) 251-2566

E-mail: koraben@hanmail.net

석면비산 측정 분석 결과 서 (1)

1. 개 요

		분석일련번호 (A.N)	20220044
공 사 명	(전남대)여수캠퍼스 제1공학관 석면교체철거공사		
현 장 주 소	여수시 대학로 50 (전남대학교 여수캠퍼스)		
의뢰인	전남대학교		
측 정 일	2022. 02. 04.	분 석 일	2022. 02. 04.

2. 분석결과 / 적용분석법

연번	시료번호	측정지점	유량 (L/min)	채취량 (L)	측정농도 (개/cm³)	검출 석면 (측정결과)
1	H-1	부지경계1	10.054	2413.0	0.001	기준치 이하
2	H-2	부지경계2	10.062	2414.9	0.001	기준치 이하
3	H-3	부지경계3	10.048	2411.5	0.001	기준치 이하
4	H-4	부지경계4	10.053	2412.7	0.001	기준치 이하
5	H-5	위생설비 입구	10.193	407.7	0.004	기준치 이하
6	H-6	폐기물 반출구	10.199	407.9	0.003	기준치 이하
7	H-7	음압기 토출구1	10.205	408.2	0.004	기준치 이하
8	H-8	작업장 주변(실내)	10.209	1225.1	0.001	기준치 이하
9	H-9	음압기 토출구2	10.203	408.1	0.003	기준치 이하
10	H-10	음압기 토출구3	10.201	408.0	0.002	기준치 이하

- 석면비산농도측정 기준 : 0.01개/cm³ 이하.

- 분석방법 : 위상차현미경(PCM)분석법.

분석연구원 : 홍 미 정

(주) 한국 석면 환경 연구



석면비산측정 분석결과서 (2)

1. 개요

		분석일련번호 (A.N)	20220044
공사명	(전남대)여수캠퍼스 제1공학관 석면교체철거공사		
현장주소	여수시 대학로 50 (전남대학교 여수캠퍼스)		
의뢰인	전남대학교		
측정일	2022. 02. 04.	분석일	2022. 02. 04.

2. 분석결과 / 적용분석법

연번	시료번호	측정지점	유량 (L/min)	채취량 (L)	측정농도 (개/cm³)	검출 석면 (측정결과)
1	H-11	음압기 토출구4	10.201	408.0	0.002	기준치 이하
2	H-12	음압기 토출구5	10.197	407.9	0.002	기준치 이하
3	H-13	음압기 토출구6	10.195	407.8	0.002	기준치 이하
4	H-14	음압기 토출구7	10.054	402.2	0.004	기준치 이하
5	H-15	음압기 토출구8	10.049	401.9	0.003	기준치 이하
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

- 석면비산농도측정 기준 : 0.01개/cm³ 이하.

- 분석방법 : 위상차현미경(PCM)분석법.

분석연구원 : 홍 미 정



(주) 한국 석면 환경 연구



붙임2) 석면비산 측정위치 사진대장

시료번호	H-1	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	부지경계1		
측정장비	KORA - 1		
측정시간	08:30~12:30		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	H-2	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	부지경계2		
측정장비	KORA - 2		
측정시간	08:30~12:30		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	H-3	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	부지경계3		
측정장비	KORA - 3		
측정시간	08:30~12:30		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	H-4	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	부지경계4		
측정장비	KORA - 4		
측정시간	08:30~12:30		
분석결과	기준치 이하		

시료번호	H-5	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	위생설비 입구		
측정장비	KORA - 15		
측정시간	09:00~09:40		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	H-6	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	폐기물 반출구		
측정장비	KORA - 16		
측정시간	09:00~09:40		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	H-7	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	음압기 토출구1		
측정장비	KORA - 19		
측정시간	09:00~09:40		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	H-8	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	작업장 주변(실내)		
측정장비	KORA - 22		
측정시간	09:00~11:00		
분석결과	기준치 이하		

시료번호	H-9	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	음압기 토출구2		
측정장비	KORA - 20		
측정시간	09:00~09:40		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	H-10	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	음압기 토출구3		
측정장비	KORA - 17		
측정시간	09:00~09:40		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	H-11	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	음압기 토출구4		
측정장비	KORA - 18		
측정시간	09:00~09:40		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	H-12	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	음압기 토출구5		
측정장비	KORA - 21		
측정시간	09:00~09:40		
분석결과	기준치 이하		

시료번호	H-13	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	음압기 토출구6		
측정장비	KORA - 23		
측정시간	09:00~09:40		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	H-14	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	음압기 토출구7		
측정장비	KORA - 6		
측정시간	09:00~09:40		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	H-15	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	음압기 토출구8		
측정장비	KORA - 5		
측정시간	09:00~09:40		
분석결과	기준치 이하		
-	-	-	
-	-	-	-
-	-		
-	-		
-	-		

석면비산측정 분석결과보고서

현장(공사)명 : (전남대)여수캠퍼스 제1공학관 석면교체철거공사

-측정일:2022년 02월 05일



(주)한국석면환경연구소

전주시 덕진구 조경단로 111,3층(금암동)

TEL: (063) 251-2565 FAX: (063) 251-2566

E-mail: koraben@hanmail.net

석면비산 측정 분석 결과서

1. 개요

		분석일련번호 (A.N)	20220046
공 사 명	(전남대)여수캠퍼스 제1공학관 석면교체철거공사		
현 장 주 소	여주시 대학로 50 (전남대학교 여수캠퍼스)		
의뢰인	전남대학교		
측 정 일	2022. 02. 05.	분 석 일	2022. 02. 05.

2. 분석결과 / 적용분석법

연번	시료번호	측정지점	유량 (L/min)	채취량 (L)	측정농도 (개/cm³)	검출 석면 (측정결과)
1	I-1	부지경계1	10.060	2414.4	0.001	기준치 이하
2	I-2	부지경계2	10.053	2412.6	0.001	기준치 이하
3	I-3	부지경계3	10.048	2411.5	0.002	기준치 이하
4	I-4	부지경계4	10.056	2413.4	0.002	기준치 이하
5	I-5	위생설비 입구	10.193	407.7	0.003	기준치 이하
6	I-6	폐기물 반출구	10.202	408.1	0.002	기준치 이하
7	I-7	음압기 토출구1	10.205	408.2	0.002	기준치 이하
8	I-8	작업장 주변(실내)	10.202	1224.2	0.001	기준치 이하
9	I-9	음압기 토출구2	10.198	407.9	0.002	기준치 이하
-	-	-	-	-	-	-

- 석면비산농도측정 기준 : 0.01개/cm³ 이하.


- 분석방법 : 위상차현미경(PCM)분석법.





분석연구원 : 홍 미 정


(주) 한국 석면 환경 연구



붙임2) 석면비산 측정위치 사진대장

시료번호	I-1	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	부지경계1		
측정장비	KORA - 1		
측정시간	09:00~13:00		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	I-2	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	부지경계2		
측정장비	KORA - 2		
측정시간	09:00~13:00		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	I-3	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	부지경계3		
측정장비	KORA - 3		
측정시간	09:00~13:00		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	I-4	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	부지경계4		
측정장비	KORA - 4		
측정시간	09:00~13:00		
분석결과	기준치 이하		

시료번호	I-5	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	위생설비 입구		
측정장비	KORA - 16		
측정시간	09:20~10:00		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	I-6	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	폐기물 반출구		
측정장비	KORA - 16		
측정시간	09:20~10:00		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	I-7	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	음압기 토출구1		
측정장비	KORA - 17		
측정시간	09:20~10:00		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	I-8	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	작업장 주변(실내)		
측정장비	KORA - 22		
측정시간	09:30~11:30		
분석결과	기준치 이하		

시료번호	I-9	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	음압기 토출구2		
측정장비	KORA - 18		
측정시간	09:20~10:00		
분석결과	기준치 이하		
-	-	-	
-	-	-	-
-	-		
-	-		
-	-		
-	-		
-	-		
-	-		
-	-		
-	-		
-	-	-	
-	-	-	-
-	-		
-	-		
-	-		
-	-		
-	-	-	
-	-	-	-
-	-		
-	-		
-	-		
-	-		

석면비산측정 분석결과보고서

현장(공사)명 : (전남대)여수캠퍼스 제1공학관 석면교체철거공사

-측정일:2022년 02월 06일



(주)한국석면환경연구소

전주시 덕진구 조경단로 111,3층(금암동)

TEL: (063) 251-2565 FAX: (063) 251-2566

E-mail: koraben@hanmail.net

석면비산 측정 분석 결과서

1. 개요

		분석일련번호 (A.N)	20220048
공사명	(전남대)여수캠퍼스 제1공학관 석면교체철거공사		
현장주소	여수시 대학로 50 (전남대학교 여수캠퍼스)		
의뢰인	전남대학교		
측정일	2022. 02. 06.	분석일	2022. 02. 06.

2. 분석결과 / 적용분석법

연번	시료번호	측정지점	유량 (L/min)	채취량 (L)	측정농도 (개/cm³)	검출 석면 (측정결과)
1	J-1	폐기물 보관지점1	10.052	402.1	0.000	기준치 이하
2	J-2	폐기물 보관지점2	10.057	402.3	0.000	기준치 이하
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

- 석면비산농도측정 기준 : 0.01개/cm³ 이하.
- 분석방법 : 위상차현미경(PCM)분석법.

분석연구원 : 홍 미 정

(주) 한국 석면 환경 연구



붙임2) 석면비산 측정위치 사진대장

시료번호	J-1	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	폐기물 보관지점1		
측정장비	KORA - 5		
측정시간	09:00~09:40		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	J-2	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	폐기물 보관지점2		
측정장비	KORA - 6		
측정시간	09:00~09:40		
분석결과	기준치 이하		
-	-	-	
-	-	-	-
-	-		
-	-		
-	-		
-	-		
-	-	-	
-	-	-	-
-	-		
-	-		
-	-		
-	-		

석면비산측정 분석결과보고서

현장(공사)명 : (전남대)여수캠퍼스 제1공학관 석면교체철거공사

-측정일:2022년 02월 07일



(주)한국석면환경연구소

전주시 덕진구 조경단로 111,3층(금암동)

TEL: (063) 251-2565 FAX: (063) 251-2566

E-mail: koraben@hanmail.net

석면비산 측정 분석 결과서 (1)

1. 개요

		분석일련번호 (A.N)	20220050
공사명	(전남대)여수캠퍼스 제1공학관 석면교체철거공사		
현장주소	여수시 대학로 50 (전남대학교 여수캠퍼스)		
의뢰인	전남대학교		
측정일	2022. 02. 07.	분석일	2022. 02. 07.

2. 분석결과 / 적용분석법

연번	시료번호	측정지점	유량 (L/min)	채취량 (L)	측정농도 (개/cm³)	검출 석면 (측정결과)
1	K-1	부지경계1	10.051	2412.2	0.002	기준치 이하
2	K-2	부지경계2	10.050	2412.0	0.000	기준치 이하
3	K-3	부지경계3	10.055	2413.2	0.001	기준치 이하
4	K-4	부지경계4	10.053	2412.6	0.001	기준치 이하
5	K-5	위생설비 입구	10.208	408.3	0.002	기준치 이하
6	K-6	폐기물 반출구	10.205	408.2	0.003	기준치 이하
7	K-7	음압기 토출구1	10.204	408.2	0.002	기준치 이하
8	K-8	작업장 주변(실내)	10.196	1223.5	0.001	기준치 이하
9	K-9	음압기 토출구2	10.198	407.9	0.003	기준치 이하
10	K-10	음압기 토출구3	10.193	407.7	0.002	기준치 이하

- 석면비산농도측정 기준 : 0.01개/cm³ 이하.

- 분석방법 : 위상차현미경(PCM)분석법.

분석연구원 : 홍 미 정

(주) 한국 석면 환경 연구



석면비산측정 분석결과서 (2)

1. 개요

		분석일련번호 (A.N)	20220050
공사명	(전남대)여수캠퍼스 제1공학관 석면교체철거공사		
현장주소	여수시 대학로 50 (전남대학교 여수캠퍼스)		
의뢰인	전남대학교		
측정일	2022. 02. 07.	분석일	2022. 02. 07.

2. 분석결과 / 적용분석법

연번	시료번호	측정지점	유량 (L/min)	채취량 (L)	측정농도 (개/cm³)	검출 석면 (측정결과)
1	K-11	음압기 토출구4	10.197	407.9	0.004	기준치 이하
2	K-12	음압기 토출구5	10.204	408.1	0.002	기준치 이하
3	K-13	음압기 토출구6	10.202	408.1	0.002	기준치 이하
4	K-14	음압기 토출구7	10.204	408.1	0.004	기준치 이하
5	K-15	음압기 토출구8	10.200	408.0	0.003	기준치 이하
6	K-16	음압기 토출구9	10.201	408.0	0.002	기준치 이하
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

- 석면비산농도측정 기준 : 0.01개/cm³ 이하.


- 분석방법 : 위상차현미경(PCM)분석법.

분석연구원 : 홍 미 정


(주) 한국 석면 환경 연구



붙임2) 석면비산 측정위치 사진대장

시료번호	K-1	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	부지경계1		
측정장비	KORA - 1		
측정시간	09:00~13:00		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	K-2	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	부지경계2		
측정장비	KORA - 2		
측정시간	09:00~13:00		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	K-3	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	부지경계3		
측정장비	KORA - 3		
측정시간	09:00~13:00		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	K-4	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	부지경계4		
측정장비	KORA - 4		
측정시간	09:00~13:00		
분석결과	기준치 이하		

시료번호	K-5	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	위생설비 입구		
측정장비	KORA - 15		
측정시간	10:20~11:00		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	K-6	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	폐기물 반출구		
측정장비	KORA - 16		
측정시간	10:20~11:00		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	K-7	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	음압기 토출구1		
측정장비	KORA - 15		
측정시간	09:20~10:00		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	K-8	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	작업장 주변(실내)		
측정장비	KORA - 17		
측정시간	10:30~12:30		
분석결과	기준치 이하		


시료번호	K-9	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	음압기 토출구2		
측정장비	KORA - 16		
측정시간	09:20~10:00		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	K-10	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	음압기 토출구3		
측정장비	KORA - 17		
측정시간	09:20~10:00		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	K-11	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	음압기 토출구4		
측정장비	KORA - 20		
측정시간	09:20~10:00		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	K-12	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	음압기 토출구5		
측정장비	KORA - 18		
측정시간	09:20~10:00		
분석결과	기준치 이하		

시료번호	K-13	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	음압기 토출구6		
측정장비	KORA - 19		
측정시간	09:20~10:00		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	K-14	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	음압기 토출구7		
측정장비	KORA - 21		
측정시간	09:20~10:00		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	K-15	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	음압기 토출구8		
측정장비	KORA - 22		
측정시간	09:20~10:00		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	K-16	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	음압기 토출구9		
측정장비	KORA - 23		
측정시간	09:20~10:00		
분석결과	기준치 이하		

석면비산측정 분석결과보고서

현장(공사)명 : (전남대)여수캠퍼스 제1공학관 석면교체철거공사

-측정일:2022년 02월 08일



(주)한국석면환경연구소

전주시 덕진구 조경단로 111,3층(금암동)

TEL: (063) 251-2565 FAX: (063) 251-2566

E-mail: koraben@hanmail.net

석 면 비 산 측 정 분 석 결 과 서 (1)

1. 개 요

		분석일련번호 (A.N)	20220051
공 사 명	(전남대)여수캠퍼스 제1공학관 석면교체철거공사		
현 장 주 소	여수시 대학로 50 (전남대학교 여수캠퍼스)		
의뢰인	전남대학교		
측 정 일	2022. 02. 08.	분 석 일	2022. 02. 08.

2. 분석결과 / 적용분석법

연번	시료번호	측정지점	유량 (L/min)	채취량 (L)	측정농도 (개/cm³)	검출 석면 (측정결과)
1	L-1	부지경계1	10.055	2413.1	0.001	기준치 이하
2	L-2	부지경계2	10.058	2413.8	0.001	기준치 이하
3	L-3	부지경계3	10.053	2412.6	0.001	기준치 이하
4	L-4	부지경계4	10.052	2412.4	0.000	기준치 이하
5	L-5	위생설비 입구	10.197	407.9	0.004	기준치 이하
6	L-6	폐기물 반출구	10.195	407.8	0.002	기준치 이하
7	L-7	음압기 토출구1	10.206	408.2	0.002	기준치 이하
8	L-8	작업장 주변(실내)	10.204	1224.4	0.002	기준치 이하
9	L-9	음압기 토출구2	10.194	407.8	0.003	기준치 이하
10	L-10	음압기 토출구3	10.200	408.0	0.004	기준치 이하

- 석면비산농도측정 기준 : 0.01개/cm³ 이하.

- 분석방법 : 위상차현미경(PCM)분석법.

분석연구원 : 홍 미 정

(주) 한국 석면 환경 연구



석면비산측정 분석결과서 (2)

1. 개요

		분석일련번호 (A.N)	20220051
공사명	(전남대)여수캠퍼스 제1공학관 석면교체철거공사		
현장주소	여수시 대학로 50 (전남대학교 여수캠퍼스)		
의뢰인	전남대학교		
측정일	2022. 02. 08.	분석일	2022. 02. 08.

2. 분석결과 / 적용분석법

연번	시료번호	측정지점	유량 (L/min)	채취량 (L)	측정농도 (개/cm³)	검출 석면 (측정결과)
1	L-11	음압기 토출구4	10.205	408.2	0.002	기준치 이하
2	L-12	음압기 토출구5	10.206	408.2	0.004	기준치 이하
3	L-13	음압기 토출구6	10.202	408.1	0.002	기준치 이하
4	L-14	음압기 토출구7	10.190	407.6	0.002	기준치 이하
5	L-15	음압기 토출구8	10.202	408.1	0.004	기준치 이하
6	L-16	음압기 토출구9	10.196	407.8	0.003	기준치 이하
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

- 석면비산농도측정 기준 : 0.01개/cm³ 이하.


- 분석방법 : 위상차현미경(PCM)분석법.


분석연구원 : 홍 미 정


(주) 한국 석면 환경 연구






붙임2) 석면비산 측정위치 사진대장

시료번호	L-1	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	부지경계1		
측정장비	KORA - 1		
측정시간	09:00~13:00		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	L-2	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	부지경계2		
측정장비	KORA - 2		
측정시간	09:00~13:00		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	L-3	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	부지경계3		
측정장비	KORA - 3		
측정시간	09:00~13:00		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	L-4	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	부지경계4		
측정장비	KORA - 4		
측정시간	09:00~13:00		
분석결과	기준치 이하		

시료번호	L-5	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	위생설비 입구		
측정장비	KORA - 15		
측정시간	10:20~11:00		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	L-6	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	폐기물 반출구		
측정장비	KORA - 16		
측정시간	10:20~11:00		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	L-7	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	음압기 토출구1		
측정장비	KORA - 15		
측정시간	09:20~10:00		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	L-8	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	작업장 주변(실내)		
측정장비	KORA - 17		
측정시간	10:00~12:00		
분석결과	기준치 이하		

시료번호	L-9	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	음압기 토출구2		
측정장비	KORA - 18		
측정시간	09:20~10:00		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	L-10	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	음압기 토출구3		
측정장비	KORA - 16		
측정시간	09:20~10:00		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	L-11	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	음압기 토출구4		
측정장비	KORA - 17		
측정시간	09:20~10:00		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	L-12	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	음압기 토출구5		
측정장비	KORA - 19		
측정시간	09:20~10:00		
분석결과	기준치 이하		

시료번호	L-13	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	음압기 토출구6		
측정장비	KORA - 22		
측정시간	09:20~10:00		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	L-14	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	음압기 토출구7		
측정장비	KORA - 21		
측정시간	09:20~10:00		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	L-15	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	음압기 토출구8		
측정장비	KORA - 23		
측정시간	09:20~10:00		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	L-16	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	음압기 토출구9		
측정장비	KORA - 20		
측정시간	09:20~10:00		
분석결과	기준치 이하		

석면비산측정 분석결과보고서

현장(공사)명 : (전남대)여수캠퍼스 제1공학관 석면교체철거공사

-측정일:2022년 02월 09일

	(주)한국석면환경연구소 전주시 덕진구 조경단로 111,3층(금암동) TEL: (063) 251-2565 FAX: (063) 251-2566 E-mail: koraben@hanmail.net
---	---

석면비산 측정 분석 결과서

1. 개요

		분석일련번호 (A.N)	20220054
공사명	(전남대)여수캠퍼스 제1공학관 석면교체철거공사		
현장주소	여수시 대학로 50 (전남대학교 여수캠퍼스)		
의뢰인	전남대학교		
측정일	2022. 02. 09.	분석일	2022. 02. 09.

2. 분석결과 / 적용분석법

연번	시료번호	측정지점	유량 (L/min)	채취량 (L)	측정농도 (개/cm³)	검출 석면 (측정결과)
1	M-1	폐기물 보관지점1	10.055	402.2	0.001	기준치 이하
2	M-2	폐기물 보관지점2	10.054	402.2	0.001	기준치 이하
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

- 석면비산농도측정 기준 : 0.01개/cm³ 이하.
- 분석방법 : 위상차현미경(PCM)분석법.

분석연구원 : 홍 미 정

(주) 한국 석면 환경 연구



붙임2) 석면비산 측정위치 사진대장

시료번호	M-1	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	폐기물 보관지점1		
측정장비	KORA - 7		
측정시간	16:00~16:40		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	M-2	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	폐기물 보관지점2		
측정장비	KORA - 8		
측정시간	16:00~16:40		
분석결과	기준치 이하		
-	-	-	
-	-		
-	-		
-	-		
-	-		
-	-		
-	-	-	
-	-		
-	-		
-	-		
-	-		
-	-		

석면비산측정 분석결과보고서

현장(공사)명 : (전남대)여수캠퍼스 제1공학관 석면교체철거공사

-측정일:2022년 02월 10일



(주)한국석면환경연구소

전주시 덕진구 조경단로 111,3층(금암동)

TEL: (063) 251-2565 FAX: (063) 251-2566

E-mail: koraben@hanmail.net

석면비산 측정 분석 결과서

1. 개요

			분석일련번호 (A.N)	20220055
공사명	(전남대)여수캠퍼스 제1공학관 석면교체철거공사			
현장주소	여수시 대학로 50 (전남대학교 여수캠퍼스)			
의뢰인	전남대학교			
측정일	2022. 02. 10.	분석일	2022. 02. 10.	

2. 분석결과 / 적용분석법

연번	시료번호	측정지점	유량 (L/min)	채취량 (L)	측정농도 (개/cm³)	검출 석면 (측정결과)
1	N-1	폐기물 보관지점1	10.049	402.0	0.000	기준치 이하
2	N-2	폐기물 보관지점2	10.058	402.3	0.000	기준치 이하
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

- 석면비산농도측정 기준 : 0.01개/cm³ 이하.
- 분석방법 : 위상차현미경(PCM)분석법.

분석연구원 : 홍 미 정

(주) 한국 석면 환경 연구



붙임2) 석면비산 측정위치 사진대장

시료번호	N-1	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	폐기물 보관지점1		
측정장비	KORA - 7		
측정시간	15:20~16:00		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	N-2	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	폐기물 보관지점2		
측정장비	KORA - 8		
측정시간	15:20~16:00		
분석결과	기준치 이하		
-	-	-	
-	-	-	-
-	-		
-	-		
-	-		
-	-		
-	-		
-	-	-	
-	-	-	-
-	-		
-	-		
-	-		
-	-		
-	-		

석면비산측정 분석결과보고서

현장(공사)명 : (전남대)여수캠퍼스 제1공학관 석면교체철거공사

-측정일:2022년 02월 11일



(주)한국석면환경연구소

전주시 덕진구 조경단로 111,3층(금암동)

TEL: (063) 251-2565 FAX: (063) 251-2566

E-mail: koraben@hanmail.net

석 면 비 산 측 정 분 석 결 과 서 (1)

1. 개 요

		분석일련번호 (A.N)	20220059
공 사 명	(전남대)여수캠퍼스 제1공학관 석면교체철거공사		
현 장 주 소	여수시 대학로 50 (전남대학교 여수캠퍼스)		
의뢰인	전남대학교		
측 정 일	2022. 02. 11.	분 석 일	2022. 02. 11.

2. 분석결과 / 적용분석법

연번	시료번호	측정지점	유량 (L/min)	채취량 (L)	측정농도 (개/cm³)	검출 석면 (측정결과)
1	O-1	부지경계1	10.055	2413.2	0.001	기준치 이하
2	O-2	부지경계2	10.050	2411.9	0.000	기준치 이하
3	O-3	부지경계3	10.051	2412.1	0.001	기준치 이하
4	O-4	부지경계4	10.047	2411.2	0.002	기준치 이하
5	O-5	위생설비 입구	10.201	408.0	0.002	기준치 이하
6	O-6	폐기물 반출구	10.199	408.0	0.003	기준치 이하
7	O-7	음압기 토출구1	10.191	407.6	0.002	기준치 이하
8	O-8	작업장 주변(실내)	10.200	1223.9	0.001	기준치 이하
9	O-9	음압기 토출구2	10.203	408.1	0.002	기준치 이하
10	O-10	음압기 토출구3	10.202	408.1	0.002	기준치 이하

- 석면비산농도측정 기준 : 0.01개/cm³ 이하.

- 분석방법 : 위상차현미경(PCM)분석법.

분석연구원 : 홍 미 정

(주) 한국 석면 환경 연구



석면비산측정 분석결과서 (2)

1. 개 요

		분석일련번호 (A.N)	20220059
공 사 명	(전남대)여수캠퍼스 제1공학관 석면교체철거공사		
현 장 주 소	여수시 대학로 50 (전남대학교 여수캠퍼스)		
의뢰인	전남대학교		
측 정 일	2022. 02. 11.	분 석 일	2022. 02. 11.

2. 분석결과 / 적용분석법

연번	시료번호	측정지점	유량 (L/min)	채취량 (L)	측정농도 (개/cm³)	검출 석면 (측정결과)
1	O-11	음압기 토출구4	10.207	408.3	0.002	기준치 이하
2	O-12	음압기 토출구5	10.206	408.2	0.002	기준치 이하
3	O-13	음압기 토출구6	10.200	408.0	0.003	기준치 이하
4	O-14	음압기 토출구7	10.199	407.9	0.004	기준치 이하
5	O-15	음압기 토출구8	10.207	408.3	0.003	기준치 이하
6	O-16	음압기 토출구9	10.196	407.8	0.002	기준치 이하
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-



- 석면비산농도측정 기준 : 0.01개/cm³ 이하.
- 분석방법 : 위상차현미경(PCM)분석법.


분석연구원 : 홍 미 정



(주) 한국 석면 환경 연구




붙임2) 석면비산 측정위치 사진대장

시료번호	O-1	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	부지경계1		
측정장비	KORA - 1		
측정시간	09:00~13:00		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	O-2	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	부지경계2		
측정장비	KORA - 2		
측정시간	09:00~13:00		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	O-3	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	부지경계3		
측정장비	KORA - 3		
측정시간	09:00~13:00		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	O-4	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	부지경계4		
측정장비	KORA - 4		
측정시간	09:00~13:00		
분석결과	기준치 이하		

시료번호	O-5	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	위생설비 입구		
측정장비	KORA - 15		
측정시간	10:30~11:10		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	O-6	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	폐기물 반출구		
측정장비	KORA - 17		
측정시간	10:30~11:10		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	O-7	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	음압기 토출구1		
측정장비	KORA - 15		
측정시간	09:10~09:50		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	O-8	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	작업장 주변(실내)		
측정장비	KORA - 16		
측정시간	10:30~12:30		
분석결과	기준치 이하		

시료번호	O-9	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	음압기 토출구2		
측정장비	KORA - 17		
측정시간	09:10~09:50		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	O-10	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	음압기 토출구3		
측정장비	KORA - 16		
측정시간	09:10~09:50		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	O-11	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	음압기 토출구4		
측정장비	KORA - 18		
측정시간	09:10~09:50		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	O-12	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	음압기 토출구5		
측정장비	KORA - 23		
측정시간	09:10~09:50		
분석결과	기준치 이하		

시료번호	O-13	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	음압기 토출구6		
측정장비	KORA - 19		
측정시간	09:10~09:50		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	O-14	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	음압기 토출구7		
측정장비	KORA - 22		
측정시간	09:20~10:00		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	O-15	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	음압기 토출구8		
측정장비	KORA - 21		
측정시간	09:10~09:50		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	O-16	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	음압기 토출구9		
측정장비	KORA - 20		
측정시간	09:10~09:50		
분석결과	기준치 이하		

석면비산측정 분석결과보고서

현장(공사)명 : (전남대)여수캠퍼스 제1공학관 석면교체철거공사

-측정일:2022년 02월 12일

	(주)한국석면환경연구소 전주시 덕진구 조경단로 111,3층(금암동) TEL: (063) 251-2565 FAX: (063) 251-2566 E-mail: koraben@hanmail.net
---	---

석면비산 측정 분석 결과 서 (1)

1. 개 요

		분석일련번호 (A.N)	20220061
공 사 명	(전남대)여수캠퍼스 제1공학관 석면교체철거공사		
현 장 주 소	여수시 대학로 50 (전남대학교 여수캠퍼스)		
의뢰인	전남대학교		
측 정 일	2022. 02. 12.	분 석 일	2022. 02. 12.

2. 분석결과 / 적용분석법

연번	시료번호	측정지점	유량 (L/min)	채취량 (L)	측정농도 (개/cm³)	검출 석면 (측정결과)
1	P-1	부지경계1	10.061	2414.6	0.002	기준치 이하
2	P-2	부지경계2	10.050	2412.0	0.001	기준치 이하
3	P-3	부지경계3	10.046	2411.0	0.001	기준치 이하
4	P-4	부지경계4	10.056	2413.4	0.002	기준치 이하
5	P-5	위생설비 입구	10.202	408.1	0.002	기준치 이하
6	P-6	폐기물 반출구	10.201	408.0	0.003	기준치 이하
7	P-7	음압기 토출구1	10.199	407.9	0.002	기준치 이하
8	P-8	작업장 주변(실내)	10.203	1224.4	0.002	기준치 이하
9	P-9	음압기 토출구2	10.207	408.3	0.002	기준치 이하
10	P-10	음압기 토출구3	10.186	407.4	0.002	기준치 이하

- 석면비산농도측정 기준 : 0.01개/cm³ 이하.

- 분석방법 : 위상차현미경(PCM)분석법.

분석연구원 : 홍 미 정

(주) 한국 석면 환경 연구



석면비산측정 분석결과서 (2)

1. 개요

		분석일련번호 (A.N)	20220061
공사명	(전남대)여수캠퍼스 제1공학관 석면교체철거공사		
현장주소	여수시 대학로 50 (전남대학교 여수캠퍼스)		
의뢰인	전남대학교		
측정일	2022. 02. 12.	분석일	2022. 02. 12.

2. 분석결과 / 적용분석법

연번	시료번호	측정지점	유량 (L/min)	채취량 (L)	측정농도 (개/cm³)	검출 석면 (측정결과)
1	P-11	음압기 토출구4	10.193	407.7	0.002	기준치 이하
2	P-12	음압기 토출구5	10.202	408.1	0.003	기준치 이하
3	P-13	음압기 토출구6	10.204	408.2	0.002	기준치 이하
4	P-14	음압기 토출구7	10.210	408.4	0.002	기준치 이하
5	P-15	음압기 토출구8	10.207	408.3	0.002	기준치 이하
6	P-16	음압기 토출구9	10.195	407.8	0.002	기준치 이하
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-




- 석면비산농도측정 기준 : 0.01개/cm³ 이하.
- 분석방법 : 위상차현미경(PCM)분석법.

분석연구원 : 홍 미 정



(주) 한국 석면 환경 연구



붙임2) 석면비산 측정위치 사진대장

시료번호	P-1	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	부지경계1		
측정장비	KORA - 1		
측정시간	09:30~13:30		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	P-2	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	부지경계2		
측정장비	KORA - 2		
측정시간	09:30~13:30		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	P-3	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	부지경계3		
측정장비	KORA - 3		
측정시간	09:30~13:30		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	P-4	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	부지경계4		
측정장비	KORA - 4		
측정시간	09:30~13:30		
분석결과	기준치 이하		

시료번호	P-5	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	위생설비 입구		
측정장비	KORA - 16		
측정시간	10:30~11:10		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	P-6	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	폐기물 반출구		
측정장비	KORA - 15		
측정시간	10:30~11:10		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	P-7	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	음압기 토출구1		
측정장비	KORA - 15		
측정시간	09:00~09:40		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	P-8	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	작업장 주변(실내)		
측정장비	KORA - 20		
측정시간	10:00~12:00		
분석결과	기준치 이하		

시료번호	P-9	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	음압기 토출구2		
측정장비	KORA - 17		
측정시간	09:00~09:40		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	P-10	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	음압기 토출구3		
측정장비	KORA - 18		
측정시간	09:00~09:40		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	P-11	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	음압기 토출구4		
측정장비	KORA - 20		
측정시간	09:00~09:40		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	P-12	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	음압기 토출구5		
측정장비	KORA - 19		
측정시간	09:00~09:40		
분석결과	기준치 이하		

시료번호	P-13	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	음압기 토출구6		
측정장비	KORA - 22		
측정시간	09:00~09:40		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	P-14	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	음압기 토출구7		
측정장비	KORA - 21		
측정시간	09:00~09:40		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	P-15	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	음압기 토출구8		
측정장비	KORA - 16		
측정시간	09:00~09:40		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	P-16	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	음압기 토출구9		
측정장비	KORA - 23		
측정시간	09:00~09:40		
분석결과	기준치 이하		

석면비산측정 분석결과보고서

현장(공사)명 : (전남대)여수캠퍼스 제1공학관 석면교체철거공사

-측정일:2022년 02월 13일



(주)한국석면환경연구소

전주시 덕진구 조경단로 111,3층(금암동)

TEL: (063) 251-2565 FAX: (063) 251-2566

E-mail: koraben@hanmail.net

석면비산 측정 분석 결과서

1. 개요

		분석일련번호 (A.N)	20220063
공사명	(전남대)여수캠퍼스 제1공학관 석면교체철거공사		
현장주소	여수시 대학로 50 (전남대학교 여수캠퍼스)		
의뢰인	전남대학교		
측정일	2022. 02. 13.	분석일	2022. 02. 13.

2. 분석결과 / 적용분석법

연번	시료번호	측정지점	유량 (L/min)	채취량 (L)	측정농도 (개/cm³)	검출 석면 (측정결과)
1	Q-1	폐기물 보관지점1	10.053	402.1	0.001	기준치 이하
2	Q-2	폐기물 보관지점2	10.055	402.2	0.001	기준치 이하
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-


- 석면비산농도측정 기준 : 0.01개/cm³ 이하.
- 분석방법 : 위상차현미경(PCM)분석법.

분석연구원 : 홍 미 정

(주) 한국 석면 환경 연구



붙임2) 석면비산 측정위치 사진대장

시료번호	Q-1	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	폐기물 보관지점1		
측정장비	KORA - 5		
측정시간	12:20~13:00		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	Q-2	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	폐기물 보관지점2		
측정장비	KORA - 6		
측정시간	12:20~13:00		
분석결과	기준치 이하		
-	-	-	
-	-	-	-
-	-		
-	-		
-	-		
-	-		
-	-		
-	-	-	
-	-	-	-
-	-		
-	-		
-	-		
-	-		
-	-		

석면비산측정 분석결과보고서

현장(공사)명 : (전남대)여수캠퍼스 제1공학관 석면교체철거공사

-측정일:2022년 02월 14일



(주)한국석면환경연구소

전주시 덕진구 조경단로 111,3층(금암동)

TEL: (063) 251-2565 FAX: (063) 251-2566

E-mail: koraben@hanmail.net

붙임 1) 측정 결과

석면비산 측정 분석 결과서

1. 개요

		분석일련번호 (A.N)	20220064
공사명	(전남대)여수캠퍼스 제1공학관 석면교체철거공사		
현장주소	여수시 대학로 50 (전남대학교 여수캠퍼스)		
의뢰인	전남대학교		
측정일	2022. 02. 14.	분석일	2022. 02. 14.

2. 분석결과 / 적용분석법

연번	시료번호	측정지점	유량 (L/min)	채취량 (L)	측정농도 (개/cm³)	검출 석면 (측정결과)
1	R-1	폐기물 보관지점1	10.046	401.8	0.000	기준치 이하
2	R-2	폐기물 보관지점2	10.050	402.0	0.000	기준치 이하
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

- 석면비산농도측정 기준 : 0.01개/cm³ 이하.
- 분석방법 : 위상차현미경(PCM)분석법.

분석연구원 : 홍 미 정

(주) 한국 석면 환경 연구



석면비산측정 분석결과보고서

현장(공사)명 : (전남대)여수캠퍼스 제1공학관 석면교체철거공사

-측정일:2022년 02월 15일



(주)한국석면환경연구소

전주시 덕진구 조경단로 111,3층(금암동)

TEL: (063) 251-2565 FAX: (063) 251-2566

E-mail: koraben@hanmail.net

붙임 1) 측정 결과

석면비산 측정 분석 결과서 (1)

1. 개요

		분석일련번호 (A.N)	20220065
공사명	(전남대)여수캠퍼스 제1공학관 석면교체철거공사		
현장주소	여수시 대학로 50 (전남대학교 여수캠퍼스)		
의뢰인	전남대학교		
측정일	2022. 02. 15.	분석일	2022. 02. 15.

2. 분석결과 / 적용분석법

연번	시료번호	측정지점	유량 (L/min)	채취량 (L)	측정농도 (개/cm³)	검출 석면 (측정결과)
1	S-1	부지경계1	10.057	2413.7	0.001	기준치 이하
2	S-2	부지경계2	10.053	2412.7	0.001	기준치 이하
3	S-3	부지경계3	10.046	2411.0	0.002	기준치 이하
4	S-4	부지경계4	10.052	2412.5	0.001	기준치 이하
5	S-5	위생설비 입구	10.207	408.3	0.004	기준치 이하
6	S-6	폐기물 반출구	10.203	408.1	0.003	기준치 이하
7	S-7	음압기 토출구1	10.200	408.0	0.002	기준치 이하
8	S-8	작업장 주변(실내)	10.192	1223.0	0.001	기준치 이하
9	S-9	음압기 토출구2	10.196	407.8	0.003	기준치 이하
10	S-10	음압기 토출구3	10.208	408.3	0.002	기준치 이하

- 석면비산농도측정 기준 : 0.01개/cm³ 이하.

- 분석방법 : 위상차현미경(PCM)분석법.

분석연구원 : 홍 미 정

(주) 한국 석면 환경 연구



석면비산측정 분석결과서 (2)

1. 개요

		분석일련번호 (A.N)	20220065
공사명	(전남대)여수캠퍼스 제1공학관 석면교체철거공사		
현장주소	여수시 대학로 50 (전남대학교 여수캠퍼스)		
의뢰인	전남대학교		
측정일	2022. 02. 15.	분석일	2022. 02. 15.

2. 분석결과 / 적용분석법

연번	시료번호	측정지점	유량 (L/min)	채취량 (L)	측정농도 (개/cm³)	검출 석면 (측정결과)
1	S-11	음압기 토출구4	10.208	408.3	0.002	기준치 이하
2	S-12	음압기 토출구5	10.204	408.2	0.002	기준치 이하
3	S-13	음압기 토출구6	10.207	408.3	0.002	기준치 이하
4	S-14	음압기 토출구7	10.202	408.1	0.004	기준치 이하
5	S-15	음압기 토출구8	10.203	408.1	0.003	기준치 이하
6	S-16	음압기 토출구9	10.203	408.1	0.002	기준치 이하
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

- 석면비산농도측정 기준 : 0.01개/cm³ 이하.



- 분석방법 : 위상차현미경(PCM)분석법.


분석연구원 : 홍 미 정



(주) 한국 석면 환경 연구






붙임2) 석면비산 측정위치 사진대장

시료번호	S-1	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	부지경계1		
측정장비	KORA - 1		
측정시간	09:00~13:00		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	S-2	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	부지경계2		
측정장비	KORA - 2		
측정시간	09:00~13:00		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	S-3	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	부지경계3		
측정장비	KORA - 3		
측정시간	09:00~13:00		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	S-4	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	부지경계4		
측정장비	KORA - 4		
측정시간	09:00~13:00		
분석결과	기준치 이하		

시료번호	S-5	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	위생설비 입구		
측정장비	KORA - 15		
측정시간	09:20~10:00		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	S-6	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	폐기물 반출구		
측정장비	KORA - 16		
측정시간	09:20~10:00		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	S-7	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	음압기 토출구1		
측정장비	KORA - 18		
측정시간	10:20~11:00		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	S-8	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	작업장 주변(실내)		
측정장비	KORA - 17		
측정시간	09:30~11:30		
분석결과	기준치 이하		

시료번호	S-9	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	음압기 토출구2		
측정장비	KORA - 19		
측정시간	10:20~11:00		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	S-10	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	음압기 토출구3		
측정장비	KORA - 20		
측정시간	10:20~11:00		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	S-11	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	음압기 토출구4		
측정장비	KORA - 21		
측정시간	10:20~11:00		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	S-12	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	음압기 토출구5		
측정장비	KORA - 22		
측정시간	10:20~11:00		
분석결과	기준치 이하		

시료번호	S-13	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	음압기 토출구6		
측정장비	KORA - 19		
측정시간	11:20~12:00		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	S-14	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	음압기 토출구7		
측정장비	KORA - 21		
측정시간	11:20~12:00		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	S-15	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	음압기 토출구8		
측정장비	KORA - 20		
측정시간	11:20~12:00		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	S-16	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	음압기 토출구9		
측정장비	KORA - 22		
측정시간	11:20~12:00		
분석결과	기준치 이하		

석면비산측정 분석결과보고서

현장(공사)명 : (전남대)여수캠퍼스 제1공학관 석면교체철거공사

-측정일:2022년 02월 16일



(주)한국석면환경연구소

전주시 덕진구 조경단로 111,3층(금암동)

TEL: (063) 251-2565 FAX: (063) 251-2566

E-mail: koraben@hanmail.net

석 면 비 산 측 정 분 석 결 과 서 (1)

1. 개 요

		분석일련번호 (A.N)	20220066
공 사 명	(전남대)여수캠퍼스 제1공학관 석면교체철거공사		
현 장 주 소	여수시 대학로 50 (전남대학교 여수캠퍼스)		
의뢰인	전남대학교		
측 정 일	2022. 02. 16.	분 석 일	2022. 02. 16.

2. 분석결과 / 적용분석법

연번	시료번호	측정지점	유량 (L/min)	채취량 (L)	측정농도 (개/cm³)	검출 석면 (측정결과)
1	T-1	부지경계1	10.053	2412.7	0.001	기준치 이하
2	T-2	부지경계2	10.060	2414.3	0.000	기준치 이하
3	T-3	부지경계3	10.055	2413.1	0.002	기준치 이하
4	T-4	부지경계4	10.055	2413.1	0.001	기준치 이하
5	T-5	위생설비 입구	10.200	408.0	0.003	기준치 이하
6	T-6	폐기물 반출구	10.202	408.1	0.004	기준치 이하
7	T-7	음압기 토출구1	10.205	408.2	0.002	기준치 이하
8	T-8	작업장 주변(실내)	10.206	1224.7	0.001	기준치 이하
9	T-9	음압기 토출구2	10.191	407.6	0.003	기준치 이하
10	T-10	음압기 토출구3	10.189	407.6	0.002	기준치 이하

- 석면비산농도측정 기준 : 0.01개/cm³ 이하.

- 분석방법 : 위상차현미경(PCM)분석법.

분석연구원 : 홍 미 정

(주) 한국 석면 환경 연구



석면비산측정 분석결과서 (2)

1. 개요

		분석일련번호 (A.N)	20220066
공사명	(전남대)여수캠퍼스 제1공학관 석면교체철거공사		
현장주소	여수시 대학로 50 (전남대학교 여수캠퍼스)		
의뢰인	전남대학교		
측정일	2022. 02. 16.	분석일	2022. 02. 16.

2. 분석결과 / 적용분석법

연번	시료번호	측정지점	유량 (L/min)	채취량 (L)	측정농도 (개/cm³)	검출 석면 (측정결과)
1	T-11	음압기 토출구4	10.195	407.8	0.002	기준치 이하
2	T-12	음압기 토출구5	10.203	408.1	0.002	기준치 이하
3	T-13	음압기 토출구6	10.201	408.0	0.002	기준치 이하
4	T-14	음압기 토출구7	10.203	408.1	0.003	기준치 이하
5	T-15	음압기 토출구8	10.197	407.9	0.004	기준치 이하
6	T-16	음압기 토출구9	10.202	408.1	0.002	기준치 이하
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

- 석면비산농도측정 기준 : 0.01개/cm³ 이하.

- 분석방법 : 위상차현미경(PCM)분석법.




분석연구원 : 홍 미 정


(주) 한국 석면 환경 연구




붙임2) 석면비산 측정위치 사진대장

시료번호	T-1	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	부지경계1		
측정장비	KORA - 1		
측정시간	09:00~13:00		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	T-2	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	부지경계2		
측정장비	KORA - 2		
측정시간	09:00~13:00		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	T-3	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	부지경계3		
측정장비	KORA - 3		
측정시간	09:00~13:00		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	T-4	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	부지경계4		
측정장비	KORA - 4		
측정시간	09:00~13:00		
분석결과	기준치 이하		

시료번호	T-5	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	위생설비 입구		
측정장비	KORA - 15		
측정시간	10:20~11:00		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	T-6	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	폐기물 반출구		
측정장비	KORA - 16		
측정시간	10:20~11:00		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	T-7	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	음압기 토출구1		
측정장비	KORA - 15		
측정시간	09:20~10:00		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	T-8	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	작업장 주변(실내)		
측정장비	KORA - 17		
측정시간	10:30~12:30		
분석결과	기준치 이하		

시료번호	T-9	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	음압기 토출구2		
측정장비	KORA - 16		
측정시간	09:20~10:00		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	T-10	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	음압기 토출구3		
측정장비	KORA - 17		
측정시간	09:20~10:00		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	T-11	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	음압기 토출구4		
측정장비	KORA - 18		
측정시간	09:20~10:00		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	T-12	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	음압기 토출구5		
측정장비	KORA - 19		
측정시간	09:20~10:00		
분석결과	기준치 이하		

시료번호	T-13	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	음압기 토출구6		
측정장비	KORA - 20		
측정시간	09:20~10:00		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	T-14	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	음압기 토출구7		
측정장비	KORA - 21		
측정시간	09:20~10:00		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	T-15	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	음압기 토출구8		
측정장비	KORA - 22		
측정시간	09:20~10:00		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	T-16	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	음압기 토출구9		
측정장비	KORA - 23		
측정시간	09:20~10:00		
분석결과	기준치 이하		

석면비산측정 분석결과보고서

현장(공사)명 : (전남대)여수캠퍼스 제1공학관 석면교체철거공사

-측정일:2022년 02월 17일



(주)한국석면환경연구소

전주시 덕진구 조경단로 111,3층(금암동)

TEL: (063) 251-2565 FAX: (063) 251-2566

E-mail: koraben@hanmail.net

석면비산 측정 분석 결과서

1. 개요

		분석일련번호 (A.N)	20220068
공사명	(전남대)여수캠퍼스 제1공학관 석면교체철거공사		
현장주소	여주시 대학로 50 (전남대학교 여수캠퍼스)		
의뢰인	전남대학교		
측정일	2022. 02. 17.	분석일	2022. 02. 17.

2. 분석결과 / 적용분석법

연번	시료번호	측정지점	유량 (L/min)	채취량 (L)	측정농도 (개/cm³)	검출 석면 (측정결과)
1	U-1	폐기물 보관지점1	10.056	402.2	0.000	기준치 이하
2	U-2	폐기물 보관지점2	10.054	402.2	0.001	기준치 이하
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

- 석면비산농도측정 기준 : 0.01개/cm³ 이하.


- 분석방법 : 위상차현미경(PCM)분석법.

분석연구원 : 홍 미 정

(주) 한국 석면 환경 연구




붙임2) 석면비산 측정위치 사진대장

시료번호	U-1	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	폐기물 보관지점1		
측정장비	KORA - 5		
측정시간	12:20~13:00		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	U-2	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	폐기물 보관지점2		
측정장비	KORA - 6		
측정시간	12:20~13:00		
분석결과	기준치 이하		
-	-	-	
-	-	-	-
-	-		-
-	-		
-	-		
-	-		
-	-		
-	-	-	
-	-	-	-
-	-		-
-	-		
-	-		
-	-		
-	-		

석면비산측정 분석결과보고서

현장(공사)명 : (전남대)여수캠퍼스 제1공학관 석면교체철거공사

-측정일:2022년 02월 18일



(주)한국석면환경연구소

전주시 덕진구 조경단로 111,3층(금암동)

TEL: (063) 251-2565 FAX: (063) 251-2566

E-mail: koraben@hanmail.net

석면비산 측정 분석 결과서

1. 개요

		분석일련번호 (A.N)	20220069
공 사 명	(전남대)여수캠퍼스 제1공학관 석면교체철거공사		
현 장 주 소	여수시 대학로 50 (전남대학교 여수캠퍼스)		
의뢰인	전남대학교		
측 정 일	2022. 02. 18.	분 석 일	2022. 02. 18.

2. 분석결과 / 적용분석법

연번	시료번호	측정지점	유량 (L/min)	채취량 (L)	측정농도 (개/cm³)	검출 석면 (측정결과)
1	V-1	부지경계1	10.054	2413.0	0.001	기준치 이하
2	V-2	부지경계2	10.056	2413.4	0.001	기준치 이하
3	V-3	부지경계3	10.047	2411.3	0.002	기준치 이하
4	V-4	부지경계4	10.057	2413.6	0.000	기준치 이하
5	V-5	위생설비 입구	10.196	407.8	0.004	기준치 이하
6	V-6	폐기물 반출구	10.199	407.9	0.002	기준치 이하
7	V-7	음압기 토출구1	10.193	407.7	0.002	기준치 이하
8	V-8	작업장 주변(실내)	10.197	1223.6	0.001	기준치 이하
9	V-9	음압기 토출구2	10.210	408.4	0.003	기준치 이하
10	V-10	음압기 토출구3	10.204	408.1	0.002	기준치 이하
11	V-11	음압기 토출구4	10.194	407.8	0.002	기준치 이하
12	V-12	음압기 토출구5	10.202	408.1	0.002	기준치 이하

- 석면비산농도측정 기준 : 0.01개/cm³ 이하.



- 분석방법 : 위상차현미경(PCM)분석법.




분석연구원 : 홍 미 정

(주) 한국 석면 환경 연구



붙임2) 석면비산 측정위치 사진대장

시료번호	V-1	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	부지경계1		
측정장비	KORA - 1		
측정시간	10:00~14:00		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	V-2	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	부지경계2		
측정장비	KORA - 2		
측정시간	10:00~14:00		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	V-3	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	부지경계3		
측정장비	KORA - 3		
측정시간	10:00~14:00		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	V-4	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	부지경계4		
측정장비	KORA - 4		
측정시간	10:00~14:00		
분석결과	기준치 이하		

시료번호	V-5	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	위생설비 입구		
측정장비	KORA - 20		
측정시간	10:20~11:00		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	V-6	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	폐기물 반출구		
측정장비	KORA - 21		
측정시간	10:20~11:00		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	V-7	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	음압기 토출구1		
측정장비	KORA - 15		
측정시간	10:10~10:50		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	V-8	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	작업장 주변(실내)		
측정장비	KORA - 22		
측정시간	10:20~12:20		
분석결과	기준치 이하		

시료번호	V-9	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	음압기 토출구2		
측정장비	KORA - 16		
측정시간	10:10~10:50		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	V-10	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	음압기 토출구3		
측정장비	KORA - 17		
측정시간	10:10~10:50		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	V-11	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	음압기 토출구4		
측정장비	KORA - 18		
측정시간	10:10~10:50		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	V-12	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	음압기 토출구5		
측정장비	KORA - 19		
측정시간	10:10~10:50		
분석결과	기준치 이하		

석면비산측정 분석결과보고서

현장(공사)명 : (전남대)여수캠퍼스 제1공학관 석면교체철거공사

-측정일:2022년 02월 19일



(주)한국석면환경연구소

전주시 덕진구 조경단로 111,3층(금암동)

TEL: (063) 251-2565 FAX: (063) 251-2566

E-mail: koraben@hanmail.net

석면비산 측정 분석 결과서

1. 개요

		분석일련번호 (A.N)	20220072
공 사 명	(전남대)여수캠퍼스 제1공학관 석면교체철거공사		
현 장 주 소	여수시 대학로 50 (전남대학교 여수캠퍼스)		
의뢰인	전남대학교		
측 정 일	2022. 02. 19.	분 석 일	2022. 02. 19.

2. 분석결과 / 적용분석법

연번	시료번호	측정지점	유량 (L/min)	채취량 (L)	측정농도 (개/cm³)	검출 석면 (측정결과)
1	W-1	부지경계1	10.043	2410.2	0.001	기준치 이하
2	W-2	부지경계2	10.052	2412.5	0.001	기준치 이하
3	W-3	부지경계3	10.054	2413.0	0.002	기준치 이하
4	W-4	부지경계4	10.056	2413.3	0.001	기준치 이하
5	W-5	위생설비 입구	10.201	408.0	0.004	기준치 이하
6	W-6	폐기물 반출구	10.200	408.0	0.003	기준치 이하
7	W-7	음압기 토출구1	10.192	407.7	0.002	기준치 이하
8	W-8	작업장 주변(실내)	10.203	1224.3	0.002	기준치 이하
9	W-9	음압기 토출구2	10.203	408.1	0.003	기준치 이하
10	W-10	음압기 토출구3	10.202	408.1	0.003	기준치 이하
11	W-11	음압기 토출구4	10.195	407.8	0.002	기준치 이하



- 석면비산농도측정 기준 : 0.01개/cm³ 이하.
- 분석방법 : 위상차현미경(PCM)분석법.



분석연구원 : 홍 미 정


(주) 한국 석면 환경 연구



붙임2) 석면비산 측정위치 사진대장

시료번호	W-1	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	부지경계1		
측정장비	KORA - 1		
측정시간	09:00~13:00		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	W-2	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	부지경계2		
측정장비	KORA - 2		
측정시간	09:00~13:00		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	W-3	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	부지경계3		
측정장비	KORA - 3		
측정시간	09:00~13:00		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	W-4	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	부지경계4		
측정장비	KORA - 4		
측정시간	09:00~13:00		
분석결과	기준치 이하		

시료번호	W-5	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	위생설비 입구		
측정장비	KORA - 15		
측정시간	09:20~10:00		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	W-6	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	폐기물 반출구		
측정장비	KORA - 16		
측정시간	09:20~10:00		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	W-7	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	음압기 토출구1		
측정장비	KORA - 18		
측정시간	09:30~10:10		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	W-8	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	작업장 주변(실내)		
측정장비	KORA - 17		
측정시간	09:20~11:20		
분석결과	기준치 이하		

시료번호	W-9	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	음압기 토출구2		
측정장비	KORA - 19		
측정시간	09:30~10:10		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	W-10	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	음압기 토출구3		
측정장비	KORA - 20		
측정시간	09:30~10:10		
분석결과	기준치 이하		
시료번호	W-11	측 정 사 진	
		시작	종료
측정지점	음압기 토출구4		
측정장비	KORA - 21		
측정시간	09:30~10:10		
분석결과	기준치 이하		
-	-	-	
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-