

# Yeosu Web Contents

2024년 05월 03일 04시 17분



# 목차

|                  |   |
|------------------|---|
| 목차               | 2 |
| 석면비산농도 측정결과      | 3 |
| 석면비산농도 측정결과(미평등) | 3 |

석면 해체 제거작업의 공개

석면비산농도 측정결과

## 석면비산농도 측정결과(미평동)

2024.01.30 조회수 10 등록자 정재연

1. 공 사 명: 여수시 미평동 574-6번지 건축물 지정폐기물 철거공사
2. 현장주소: 여수시 좌수영로 411
3. 측정기관: (주)새날환경안전연구원
4. 측정기간: 2024. 1. 24. ~ 2024. 1. 25.
5. 작업면적: 305.31㎡(지붕재), 219.4㎡(천장재)
6. 측정결과: 0.001~0.002개/㎝<sup>3</sup> 적합(석면배출허용기준: 0.01개/㎝<sup>3</sup> 미만)

목록

이전글

석면비산농도 측정결과(신월동)

다음글

석면비산농도 측정결과(월호도)

# Yeosu Web Contents

