

Yeosu Web Contents

2024년 05월 02일 22시 45분



목차

목차	2
석면비산농도 측정결과	3
석면비산농도 측정결과(신월동)	3

석면 해체 제거작업의 공개

석면비산농도 측정결과

석면비산농도 측정결과(신월동)

2024.02.01 조회수 12 등록자 정재연

1. 공 사 명: MCS 양산 전환 투자(토건공사) 중 지정폐기물 철거공사
2. 현장주소: 전라남도 여수시 신월로 411(신월동) 한화에어로스페이스
3. 측정기관: 주식회사 더에스
4. 측정기간: 2024. 1. 26. ~ 2024. 1. 29.
5. 작업면적: 443.52㎡(천장재), 165.14㎡(벽재)
6. 측정결과: 불검출~0.005개/㎥ 적합(석면배출허용기준: 0.01개/㎥ 미만)

목록

이전글

석면비산농도 측정결과(화정면)

다음글

석면비산농도 측정결과(미평동)

Yeosu Web Contents



여수시