

Yeosu Web Contents

2024년 05월 03일 00시 30분



목차

목차	2
석면비산농도 측정결과	3
석면비산농도 측정결과(화정면)	3

석면 해체 제거작업의 공개

석면비산농도 측정결과

석면비산농도 측정결과(화정면)

2024.02.07 조회수 8 등록자 정재연

1. 공 사 명: 화태~백야 국도77호선 개설공사(2공구) 중 석면슬레이트 철거공사 사업장
2. 현장주소: 전라남도 여수시 개도중앙1로 4외 5필지
3. 측정기관: 주식회사 더에스
4. 측정기간: 2024. 1. 30., 2024. 2. 2. ~ 2024. 2. 5.
5. 작업면적: 총 면적 679.5m²(지붕재) [1차 철거 작업면적 473.05m²]
6. 측정결과: 적합(불검출)

목록

이전글

석면비산농도 측정결과(선원동)

다음글

석면비산농도 측정결과(신월동)

Yeosu Web Contents

