

Yeosu Web Contents

2024년 05월 03일 03시 15분



목차

목차	2
석면비산농도 측정결과	3
석면비산농도 측정결과(여서동)	3

석면 해체 제거작업의 공개

석면비산농도 측정결과

석면비산농도 측정결과(어서동)

2024.02.21 조회수 8 등록자 정재연

- 공 사 명: 한영고등학교 석면해체 제거공사
- 현장주소: 전라남도 여수시 장군산길 18-43
- 측정기관: 주식회사 더에스
- 측정기간: 2024. 2. 12. ~ 2024. 2. 19.
- 작업면적: 총 면적 1,472.98㎡(천장재)
- 측정결과: 불검출~0.005개/㎡ 적합(석면배출허용기준: 0.01개/㎡ 미만)

목록

이전글

석면비산농도 측정결과(관문동)

다음글

석면비산농도 측정결과(선원동)

Yeosu Web Contents

