

Yeosu Web Contents

2024년 05월 03일 04시 30분



목차

목차	2
석면비산농도 측정결과	3
석면비산농도 측정결과(관문동)	3

석면 해체 제거작업의 공개

석면비산농도 측정결과

석면비산농도 측정결과(관문동)

2024.02.22 조회수 7 등록자 정재연

- 공 사 명: 여수여문초 본관동 석면해체공사
- 현장주소: 전라남도 여수시 문수로 142-16
- 측정기관: (주)대한환경컨설팅
- 측정기간: 2024. 1. 22. ~ 2024. 3. 7.
- 작업면적: 총 면적 2,293.07㎡(천장재)
- 측정결과: 불검출 (적합)

목록

이전글

석면비산농도 측정결과(문수동)

다음글

석면비산농도 측정결과(어서동)

Yeosu Web Contents

