

Yeosu Web Contents

2024년 05월 03일 04시 32분



목차

목차	2
석면비산농도 측정결과	3
석면비산농도 측정결과(어서등)	3

석면 해체 제거작업의 공개

석면비산농도 측정결과

석면비산농도 측정결과(여서동)

2024.02.27 조회수 7 등록자 정재연

- 공 사 명: 여수부영초 석면해체 제거공사
- 현장주소: 전라남도 여수시 대치3길 27
- 측정기관: 사단법인 대한석면환경협회
- 측정기간: 2024. 1. 17. ~ 2024. 1. 26.
- 작업면적: 총 면적 2911.52㎡(천장재)
- 측정결과: 0.001~0.006개/㎥ 적합(석면배출허용기준: 0.01개/㎥ 미만)

목록

이전글

석면비산농도 측정결과(주삼동)

다음글

석면비산농도 측정결과(문수동)

Yeosu Web Contents

