

# Yeosu Web Contents

2024년 05월 02일 23시 26분



# 목차

목차	2
석면비산농도 측정결과	3
석면비산농도 측정결과(주삼동)	3

석면 해체 제거작업의 공개

석면비산농도 측정결과

## 석면비산농도 측정결과(주삼동)

2024.02.27 조회수 10 등록자 정재연

- 공 사 명: 여수여천초 석면해체 제거공사
- 현장주소: 전라남도 여수시 주동1길 30
- 측정기관: 사단법인 대한석면환경협회
- 측정기간: 2024. 1. 25. ~ 2024. 1. 31.
- 작업면적: 총 면적 2194.3㎡(천장재)
- 측정결과: 0.001~0.006개/㎥ 적합(석면배출허용기준: 0.01개/㎥ 미만)

[목록](#)[이전글](#)[석면비산농도 측정결과\(선원동\)](#)[다음글](#)[석면비산농도 측정결과\(어서동\)](#)

# Yeosu Web Contents



여수시