

Yeosu Web Contents

2024년 05월 03일 03시 15분



목차

목차	2
석면비산농도 측정결과	3
석면비산농도 측정결과(신기동)	3

석면 해체 제거작업의 공개

석면비산농도 측정결과

석면비산농도 측정결과(신기동)

2024.04.18 조회수 5 등록자 정재연

1. 공 사 명: 여수신기초 본관동 석면해체 제거공사
2. 현장주소: 전라남도 여수시 여천체육공원길 24
3. 측정기관: 주식회사 더에스
4. 측정기간: 2024. 1. 24. ~ 2024. 2. 2.
5. 작업면적: 총 면적 4,287.36㎡(천장재)
6. 측정결과: 0.005개/㎥ 이하, 적합(석면배출허용기준: 0.01개/㎥ 미만)

목록

이전글

석면비산농도 측정결과(화양면)

다음글

석면비산농도 측정결과(선원동)

Yeosu Web Contents



여수시