

제19호 7967

■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제19호서식]

2016. 1. 11 16:20


석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일	
제출인	상호(대표자)	사업자등록번호	
	승우산업개발(주)		
	주소	전라남도 광양로 제철로2412(금호동)	
건축물	건물명	위치	
	에틸렌 저장 탱크 및 주변 설비		전라남도 여수시 낙포단지길 26-18
	연면적(㎡)	작업기간	
	1,079.47㎡	2016년 01월 04일 ~ 02월 29일	
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)]		
	파이프보온재: 1,692.97 ㎡		
측정기관	대표자	사업자등록번호	
	배 호 수	412-81-41917	
	주 소	전라남도 담양군 무정면 무정로 593	
측정 일시	2016년 01월 06일 ~ 2016년 01월 07일		
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)
	검출 석면		
	별첨 1 참조		
	측정 지점 위치(도식도)		

별첨 2 참조

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2016년 월 일



여수시장

제출인

승우산업개발(주)

(서명)



귀하


첨부서류	「산업안전보건법」 시행규칙 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없음
------	--	-----------

210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

★측정결과 [2016년 01월 06일]







[illegible]

[별첨 2]
★측정 지점 위치도(도식도) [2016년 01월 06일]



[별첨 3-1]
[2016년 01월 06일]

석면비산 농도측정 관련 사진

	
<p>석면비산농도측정 대상 전경</p>	<p>#1 부지계경선</p>
	
<p>#2 부지계경선</p>	<p>#3 부지계경선</p>
	
<p>#4 부지계경선</p>	<p>#5 위생설비</p>

[별첨 3-2]
[2016년 01월 06일]

석면비산 농도측정 관련 사진



#6 폐기물보관지점

【별표 7】
[별지 제17호의6 서식]

* C.P : 010-5609-6731
* FAX : 061-797-1599

석면 해체·제거작업 신고서				※ ①은 작성하지 않습니다.		처리기간
						7일
① 신고번호				② 건축물등록번호	4613014800-1-01850000	
□ 건축물 □ 설비	③ 위치(소재지)	전남 여수시 낙포단지길 26-18(낙포동)		④ 건물명(설비명)	한화케미칼(주) 공장	
	⑤ 용도	일반공업지역		⑥ 구조	철근콘크리트 구조	
	⑦ 건축물수	지하1층/지상1층		⑧ 연면적	1,079.47㎡	
	⑨ 세대수	무				
소유자	⑩ 성명	한화케미칼(주)		⑪ 전화번호	061-688-1161	
	⑫ 주소	서울시 중구 청계천로86(장교동)				
석면해체·제거업자	⑬ 대표자 성명	유 동 군		⑭ 노동부등록번호	제 108 호	
	⑮ 사업체명	승우산업개발(주)		⑯ 전화번호	전화061)797-1605,6 팩스061)797-1599	
작업장	⑰ 공사현장명(공사명·작업명)	한화케미칼(주)여수공장 지원시설과 에틸렌지장탱크 및 주변설비 철거공사			⑱ 전화번호	010-5645-4256
해체사유	⑲ 해체사유	폐석면(보온재) 해체 제거 공사				
	⑳ 해체기간	2016년 01월 04일부터 2016년 02월 29일까지				
㉑ 석면 함유 자재(물질)의 종류 및 면적	종류		면적(㎡) · 부피(㎥) · 길이(m)			
	1. 분무재(뿜칠재)					
	2. 내화피복재					
	3. 천장재(텍스)					
	4. 지붕재(슬레이트)					
	5. 벽체의 마감재(발라이트)					
	6. 칸막이재(발라이트)					
	7. 파이프보온재		1,692.97㎡			
	8. 단열재					
	9. 개스킷					
합계		1,692.97㎡				
㉒ 현장책임자	김 태 진 부장		㉓ 전화번호	010-5645-4256		
㉔ 작업근로자 인적사항 (칸이 부족할 경우에는 별첨)	성명	생년월일	주소			
		— 별첨 —				
「산업안전보건법 시행규칙」 제80조의7제1항에 따라 위와 같이 신고합니다.						
2015년 12월 29일						
신고인 : 승우산업개발(주) 대표 유 동 군 (서명 또는 인)						
광주지방노동청 여수지청 귀하						
※ 첨부서류						
1. 공사계약서 사본						
2. 석면 해체·제거 작업계획서(비산방지 및 폐기물 처리방법 포함)						
3. 석면조사결과서						
						수수료
						없음

수번호 7965

1.12.10.19

■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제19호서식]

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일	
제출인	상호(대표자)	사업자등록번호	
	승우산업개발(주)		
건축물	주소 번지	전라남도 광양로 제철로2412(금호동)	
	건물명	위치	
	에틸렌 저장 탱크 및 주변 설비	전라남도 여수시 낙포단지길 26-18	
측정기관	연면적(㎡)	작업기간	
	1,079.47㎡	2016년 01월 04일 ~ 02월 29일	
측정 일시	석면건축자재 [길이(m) · 면적(㎡) · 부피(㎡)]		
	파이프보온재: 1,692.97 ㎡		
측정 결과	대표자	사업자등록번호	
	배 호 수	412-81-41917	
측정 지점	주 소	전라남도 담양군 무정면 무정로 593	
	2016년 01월 06일 ~ 2016년 01월 07일		
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)
	검출 석면		
별첨 1 참조			
측정 지점 위치(도식도)			

별첨 2 참조

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2016년 월 일

여수시장

귀하

제출인

승우산업개발(주)



첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없 음
------	--	------------


210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

★측정결과 [2016년 01월 07일]

[illegible]







★측정 지점 위치도(도식도) [2016년 01월 07일]

★측정 지점 위치도(도식도) [2016년 01월 07일]



[별첨 3-3]
[2016년 01월 07일]

석면비산 농도측정 관련 사진

	
<p>석면비산농도측정 대상 전경</p>	<p>#1 부지계경선</p>
	
<p>#2 부지계경선</p>	<p>#3 부지계경선</p>
	
<p>#4 부지계경선</p>	<p>#5 위생설비</p>

[별첨 3-4]
[2016년 01월 07일]

석면비산 농도측정 관련 사진



#6 폐기물보관지점

【별표 7】
[별지 제17호의6 서식]

* C.P : 010-5609-6731
* FAX : 061-797-1599

석면 해체·제거작업 신고서				※ ①은 작성하지 아니합니다.		처리기간
① 신고번호				② 건축물등록번호		7일
□ 건축물 □ 설비	③ 위치(소재지)	전남 여수시 낙포단지길 26-18(낙포동)		④ 건물명(설비명)	한화케미칼(주) 공장	
	⑤ 용도	일반공업지역		⑥ 구조	철근콘크리트 구조	
	⑦ 건축물수	지하1층/지상1층		⑧ 연면적	1,079.47㎡	
	⑨ 세대수	무				
소유자	⑩ 성명	한화케미칼(주)		⑪ 전화번호	061-688-1161	
	⑫ 주소	서울시 중구 청계천로86(장교동)				
석면해체·제거업자	⑬ 대표자 성명	유 동 균		⑭ 노동부등록번호	제 108 호	
	⑮ 사업체명	송우산업개발(주)		⑯ 전화번호	전화061)797-1605,6 팩스061)797-1599	
작업장	⑰ 공사현장명(공사명·작업명)	한화케미칼(주)여수공장 지원시설과 에틸렌저장탱크 및 주변설비 철거공사			⑱ 전화번호	010-5645-4256
해체사유	⑲ 해체사유	폐석면(보온재) 해체 제거 공사				
	⑳ 해체기간	2016년 01월 04일부터		2016년 02월 29일까지		
㉑ 석면 함유 자재(물질)의 종류 및 면적	종 류		면적(㎡) · 부피(㎥) · 길이(m)			
	1. 분무재(뿜칠재)					
	2. 내화피복재					
	3. 천장재(텍스)					
	4. 지붕재(슬레이트)					
	5. 벽체의 마감재(발라이트)					
	6. 칸막이재(발라이트)					
	7. 파이프보온재		1,692.97㎡			
	8. 단열재					
	9. 게스킷					
합 계		1,692.97㎡				
㉒ 현장책임자	김 태 진 부장		㉓ 전화번호	010-5645-4256		
㉔ 작업근로자 안전사항 (칸이 부족할 경우에는 별첨)	성명	생년월일	주소			
		— 별첨 —				
『산업안전보건법 시행규칙』 제80조의7제1항에 따라 위와 같이 신고합니다.						
2015년 12월 29일						
신고인 : 송우산업개발(주) 대표 유 동 균 (서명 또는 인)						
광주지방노동청 여수지청 귀하						
※ 첨부서류						수수료
1. 공사계약서 사본						없음
2. 석면 해체·제거 작업계획서(비산방지 및 폐기물 처리방법 포함)						
3. 석면조사결과서						

■ 석면안전관리법 시행규칙 별지 제19호서식


석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일	
제출인	상호(대표자) 승우산업개발(주)		사업자등록번호
	주소 번지 전라남도 광양로 제철로2412(금호동)		
건축물	건물명 에틸렌 저장 탱크 및 주변 설비		위치 전라남도 여수시 낙포단지길 26-18
	연면적(㎡) 1,079.47㎡		작업기간 2016년 01월 04일 ~ 02월 29일
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)] 파이프보온재: 1,692.97 ㎡		
측정기관	대표자 배 효 수		사업자등록번호 412-81-41917
	주 소 전라남도 담양군 무정면 무정로 593		
측정 일시	2016년 01월 08일		
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)
별첨 1 참조			
측정 지점 위치(도식도)			

별첨 2 참조

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2016년 월 일

제출인

승우산업개발(주)



여수시장

귀하


첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없 음
------	--	------------

210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

★측정결과 [2016년 01월 08일]







[illegible]

별첨 2]
★측정 지점 위치도(도식도) [2016년 01월 08일]



[별첨 3-1]
[2016년 01월 08일]

석면비산 농도측정 관련 사진

	
<p>석면비산농도측정 대상 전경</p>	<p>#1 부지계경선</p>
	
<p>#2 부지계경선</p>	<p>#3 부지계경선</p>
	
<p>#4 부지계경선</p>	<p>#5 위생설비</p>

[별첨 3-2]

[2016년 01월 08일]

석면비산 농도측정 관련 사진



#6 폐기물보관지점

【별표 7】
[별지 제17호의6 서식]

* C.P : 010-5609-6731
* FAX : 061-797-1599

석면 해체·제거작업 신고서				※ ①은 작성하지 아니합니다.		처리기간
						7일
① 신고번호				② 건축물등록번호	4613014800-1-01850000	
□ 건축물 □ 설비	③ 위치(소재지)	전남 여수시 낙포단지길 26-18(낙포동)		④ 건물명(설비명)	한화케미칼(주) 공장	
	⑤ 용도	일반공업지역		⑥ 구조	철근콘크리트 구조	
	⑦ 건축물수	지하1층/지상1층		⑧ 연면적	1,079.47㎡	
	⑨ 세대수	무				
소유자	⑩ 성명	한화케미칼(주)		⑪ 전화번호	061-688-1161	
	⑫ 주소	서울시 중구 경계천로86(장교동)				
석면해체·제거업자	⑬ 대표자 성명	유 동 군		⑭ 노동부등록번호	제 108 호	
	⑮ 사업체명	승우산업개발(주)		⑯ 전화번호	전화061)797-1605,6 팩스061)797-1599	
작업장	⑰ 공사현장명(공사명·작업명)	한화케미칼(주)여수공장 지원시설과 에틸렌저장탱크 및 주변설비 철거공사			⑱ 전화번호	010-5645-4256
해체사유	⑲ 해체사유	폐석면(보온재) 해체 제거 공사				
	⑳ 해체기간	2016 년 01 월 04 일부터 2016 년 02월 29 일까지				
㉑ 석면 함유 자재(물질)의 종류 및 면적	종 류		면적(㎡) · 부피(㎡) · 길이(m)			
	1. 분무재(뿜칠재)					
	2. 내화피복재					
	3. 천장재(텍스)					
	4. 지붕재(슬레이트)					
	5. 벽체의 마감재(방라이트)					
	6. 칸막이재(방라이트)					
	7. 파이프보온재		1,692.97㎡			
	8. 단열재					
	9. 개스킷					
합 계		1,692.97㎡				
㉒ 현장책임자	김 태 진 부장		㉓ 전화번호	010-5645-4256		
㉔ 작업근로자 인적사항 (간이 부족할 경우에는 별첨)	성명	생년월일	주소			
		— 별첨 —				
「산업안전보건법 시행규칙」 제80조의7제1항에 따라 위와 같이 신고합니다.						
2016년 12 월 29 일 신고인 : 승우산업개발(주) 대표 유 동 군 (서명 또는 인)						
광주지방노동청 여수지청 귀하						
※ 첨부서류 1. 공사계약서 사본 2. 석면 해체·제거 작업계획서(비산방지 및 폐기물 처리방법 포함) 3. 석면조사결과서						수수료 없음

접수번호 10036
 석면안전관리법 시행규칙 별지 제19호서식
 접수일자 2016.1.17 13:21
 1.13 16.21

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일	
제출인	상호(대표자)	사업자등록번호	
	승우산업개발(주)		
건축물	주소	전라남도 광양로 제철로2412(금호동)	
	건물명	에틸렌 저장 탱크 및 주변 설비	
측정기관	연면적(㎡)	1,079.47㎡	
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)]	파이프보온재: 1,692.97 ㎡	
	대표자	배 호 수	
측정 일시	주소	전라남도 담양군 무정면 무정로 593	
	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)
측정 결과	검출 석면		
별첨 1 참조			
측정 지점 위치(도식도)			

별첨 2 참조

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2016년 월 일

담당자	담 당 과 장

여수시장

제출인

승우산업개발(주)



귀하


첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없음
------	--	-----------

210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

★측정결과 [2016년 01월 11일]

[illegible]

★측정 지점 위치도(도식도) [2016년 01월 11일]




[별첨 3-1]

[2016년 01월 11일]


석면비산 농도측정 관련 사진



석면비산농도측정 대상 전경



#1 부지계경선




#2 부지계경선



#3 부지계경선



#4 부지계경선



#5 위생설비

【별표 7】
[별지 제17호의6 서식]

* C.P : 010-5609-6731
* FAX : 061-797-1599

석면 해체·제거작업 신고서				처리기간	
※ ①은 작성하지 않습니다.				7일	
① 신고번호		② 건축물등록번호		4613014800-1-01850000	
□ 건축물 □ 설비	③ 위치(소재지)	전남 여수시 낙포단지길 26-18(낙포동)		④ 건물명 (설비명)	한화케미칼(주) 공장
	⑤ 용도	일반공업지역		⑥ 구조	철근콘크리트 구조
	⑦ 건축물수	지하1층/지상1층		⑧ 연면적	1,079.47㎡
	⑨ 세대수	무			
소유자	⑩ 성명	한화케미칼(주)		⑪ 전화번호	061-688-1161
	⑫ 주소	서울시 중구 청계천로86(장교동)			
석면해체·제거업자	⑬ 대표자 성명	유동균		⑭ 노동부등록번호	제 108 호
	⑮ 사업체명	승우산업개발(주)		⑯ 전화번호	전화061)797-1605, 6 팩스061)797-1599
작업장	⑰ 공사현장명(공사명·작업명)	한화케미칼(주)여수공장 지원시설과 에틸렌저장탱크 및 주변설비 철거공사		⑱ 전화번호	010-5645-4256
해체사유	⑲ 해체사유	폐석면(보온재) 해체 제거 공사			
	⑳ 해체기간	2016 년 01 월 04 일부터		2016 년 02월 29 일까지	
㉑ 석면 함유 자재(물질)의 종류 및 면적	종류		면적(㎡) · 부피(㎡) · 길이(m)		
	1. 분무재(뿜칠재)				
	2. 내화피복재				
	3. 천장재(텍스)				
	4. 지붕재(슬레이트)				
	5. 벽체의 마감재(방라이트)				
	6. 칸막이재(방라이트)				
	7. 파이프보온재		1,692.97㎡		
	8. 단열재				
	9. 개스킷				
합계		1,692.97㎡			
㉒ 현장책임자		김태진 부장		㉓ 전화번호	010-5645-4256
㉔ 작업근로자 인적사항 (칸이 부족할 경우에는 별첨)	성명	생년월일	주소		
		— 별첨 —			
「산업안전보건법 시행규칙」 제80조의7제1항에 따라 위와 같이 신고합니다.					
2015년 12 월 29 일 신고인 : 승우산업개발(주) 대표 유동균 (서명 또는 인)					
광주지방노동청 여수지청 귀하					
※ 첨부서류					
1. 공사계약서 사본					
2. 석면 해체·제거 작업계획서(비산방지 및 폐기물 처리방법 포함)					
3. 석면조사결과서					
					수신료 없음

인 인
 접수번호 10033
 ■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제19호서식]
 2016. 1. 19 13:21
 1. 13 16:21

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일	
제출인	상호(대표자) 승우산업개발(주)		사업자등록번호
	주소 전라남도 광양로 제철로2412(금호동)		
건축물	건물명 에틸렌 저장 탱크 및 주변 설비		위치 전라남도 여수시 낙포단지길 26-18
	연면적(㎡) 1,079.47㎡		작업기간 2016년 01월 04일 ~ 02월 29일
	석면건축자재 [길이(m) · 면적(㎡) · 부피(㎡)] 파이프보온재: 1,692.97 ㎡		
측정기관	대표자 배 호 수		사업자등록번호 412-81-41917
	주 소 전라남도 담양군 무정면 무정로 593		
측정 일시	2016년 01월 12일		
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)
	별첨 1 참조		
측정 지점 위치(도식도)			

별첨 2 참조

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

여수시장
 (인)

제출인

승우산업개발(주)

2016년 월 일



귀하


첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없음
------	--	-----------

[별첨 1]
★측정결과 [2016년 01월 12일]

★측정결과 [2016년 01월 12일]


[illegible]

[별첨 2]
★측정 지점 위치도(도식도) [2016년 01월 12일]




[별첨 3-1]
[2016년 01월 12일]


석면비산 농도측정 관련 사진




석면비산농도측정 대상 전경



#1 부지계경선




#2 부지계경선



#3 부지계경선



#4 부지계경선



#5 위생설비

【별표 7】
[별지 제17호의6 서식]

* C.P : 010-5609-6731
* FAX : 061-797-1599

석면 해체·제거작업 신고서				처리기간 7일	
※ ①은 작성하지 않습니다.					
① 신고번호		② 건축물등록번호		4613014800-1-01850000	
□ 건축물 □ 설비	③ 위치(소재지)	전남 여주시 낙포단지길 26-18(낙포동)		④ 건물명(설비명)	한화케미칼(주) 공장
	⑤ 용도	일반공업지역		⑥ 구조	철근콘크리트 구조
	⑦ 건축물수	지하1층/지상1층		⑧ 연면적	1,079.47㎡
	⑨ 세대수	무			
소유자	⑩ 성명	한화케미칼(주)		⑪ 전화번호	061-688-1161
	⑫ 주소	서울시 중구 청계천로86(장교동)			
석면해체·제거업자	⑬ 대표자 성명	유 동 군		⑭ 노동부등록번호	제 108 호
	⑮ 사업체명	승우산업개발(주)		⑯ 전화번호	전화061)797-1605,6 팩스061)797-1599
작업장	⑰ 공사현장명(공사명·작업명)	한화케미칼(주)여수공장 지원시설과 에틸렌저장탱크 및 주변설비 철거공사		⑱ 전화번호	010-5645-4256
해체사유	⑲ 해체사유	폐석면(보온재) 해체 제거 공사			
	⑳ 해체기간	2016 년 01 월 04 일부터 2016 년 02월 29 일까지			
㉑ 석면 함유 자재(물질)의 종류 및 면적	종 류		면적(㎡) - 부피(㎡) - 길이(m)		
	1. 분무재(뽕칠재)				
	2. 내화피복재				
	3. 천장재(텍스)				
	4. 지붕재(슬레이트)				
	5. 벽체의 마감재(방라이트)				
	6. 칸막이재(방라이트)				
	7. 파이프보온재		1,692.97㎡		
	8. 단열재				
	9. 개스킷				
합 계		1,692.97㎡			
㉒ 현장책임자	김 태 진 부장		㉓ 전화번호	010-5645-4256	
㉔ 작업근로자 인적사항 (칸이 부족할 경우에는 별첨)	성명	생년월일	주소		
		— 별첨 —			
『산업안전보건법 시행규칙』 제80조의7제1항에 따라 위와 같이 신고합니다.					
2015년 12 월 29 일 신고인 : 승우산업개발(주) 대표 유 동 군 (서명 또는 인)					
광주지방법노동청 여수지청 귀하					
※ 첨부서류					
1. 공사계약서 사본					
2. 석면 해체·제거 작업계획서(비산방지 및 폐기물 처리방법 포함)					
3. 석면조사결과서					
					수수료 없음

승인번호 11499

석면안전관리법 시행규칙 [별지 제19호서식]

2016. 1. 14 16:40


1.15 16:40

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일	
제출인	상호(대표자)	사업자등록번호	
	승우산업개발(주)		
	주소	전라남도 광양로 제철로2412(금호동)	
건축물	건물명	위치	
	에틸렌 저장 탱크 및 주변 설비	전라남도 여수시 낙포단지길 26-18	
	연면적(㎡)	작업기간	
	1,079.47㎡	2016년 01월 04일 ~ 02월 29일	
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)]		
	파이프보온재: 1,692.97 ㎡		
측정기관	대표자	사업자등록번호	
	배효수	412-81-41917	
	주소	전라남도 담양군 무정면 무정로 593	
측정 일시	2016년 01월 13일		
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)
	검출 석면		
	별첨 1 참조		
	측정 지점 위치(도식도)		

별첨 2 참조

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.



2016년 월 일

제출인

승우산업개발(주)



여수시장

귀하

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없음
------	--	-----------

210mm×297mm[백상지 90g/㎡(제활용품)]


[별첨 1]

★측정결과 [2016년 01월 13일]

[illegible]

[별첨 2]

★측정 지점 위치도(도식도) [2016년 01월 13일]




[별첨 3]
[2016년 01월 13일]

석면비산 농도측정 관련 사진



석면비산농도측정 대상 전경



#1 부지계경선



#2 부지계경선



#3 부지계경선



#4 부지계경선



#5 위생설비

【별표 7】
[별지 제17호의6 서식]

* C.P : 010-5609-6731
* FAX : 061-797-1599

석면 해체 · 제거작업 신고서				처리기간
※ ①은 작성하지 아니합니다.				7일
① 신고번호		② 건축물등록번호		4613014800-1-01850000
□ 건축물 □ 설비	③ 위치(소재지)	전남 여수시 낙포단지길 26-18(낙포동)	④ 건물명 (설비명)	한화케미칼(주) 공장
	⑤ 용도	일반공업지역	⑥ 구조	철근콘크리트 구조
	⑦ 건축물수	지하1층/지상1층	⑧ 연면적	1,079.47㎡
	⑨ 세대수	무		
소유자	⑩ 성명	한화케미칼(주)	⑪ 전화번호	061-688-1161
	⑫ 주소	서울시 중구 경계천로86(장교동)		
석면해체· 제거업자	⑬ 대표자 성명	유 동 군	⑭ 노동부등록번호	제 108 호
	⑮ 사업체명	승우산업개발(주)	⑯ 전화번호	전화061)797-1605,6 팩스061)797-1599
작업장	⑰ 공사현장명(공사명·작업명)	한화케미칼(주)여수공장 지원시설과 에틸렌저장탱크 및 주변설비 철거공사	⑱ 전화번호	010-5645-4256
해체 사유	⑲ 해체사유	폐석면(보온재) 해체 제거 공사		
	⑳ 해체기간	2016 년 01 월 04 일부터 2016 년 02월 29 일까지		
㉑ 석면 함유 자재(물질)의 종류 및 면적	종 류		면적(㎡) · 부피(㎡) · 길이(m)	
	1. 분무재(팽창재)			
	2. 내화피복재			
	3. 천장재(텍스)			
	4. 지붕재(슬레이트)			
	5. 벽체의 마감재(방라이트)			
	6. 칸막이재(방라이트)			
	7. 파이프보온재		1,692.97㎡	
	8. 단열재			
	9. 개스킷			
합 계		1,692.97㎡		
㉒ 현장책임자		김 태 진 부장	㉓ 전화번호	010-5645-4256
㉔ 작업근로자 인적사항 (칸이 부족할 경우에는 별첨)	성명	생년월일	주소	
		— 별첨 —		
『산업안전보건법 시행규칙』 제80조의7제1항에 따라 위와 같이 신고합니다.				
2015년 12 월 29 일 신고인 : 승우산업개발(주) 대표 유 동 군 (서명 또는 인)				
광주지방노동청 여수지청 귀하				
※ 첨부서류				
1. 공사계약서 사본				
2. 석면 해체 · 제거 작업계획서(비산방지 및 폐기물 처리방법 포함)				
3. 석면조사결과서				
				수수료 없음

민원서류

접수번호: 12377

■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제19호서식]

접수일시: 2016. 1. 15 14:11

구분:

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호:

1.15 17:11

구분:

접수번호:

접수일

제출인	상호(대표자)	사업자등록번호		
	주소 번호			
건축물	건물명		위치	
	에틸렌 저장 탱크 및 주변 설비		전라남도 여수시 낙포단지길 26-18	
	연면적(㎡)		작업기간	
	1,079.47㎡		2016년 01월 04일 ~ 02월 29일	
석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)]		파이프보온재: 1,692.97 ㎡		
측정기관	대표자	사업자등록번호		
	주소	412-81-41917		
측정 일시	2016년 01월 14일			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출 석면
	별첨 1 참조			
측정 지점 위치(도식도)				

별첨 2 참조

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

담당자	담당	과장	결재
서명		서명	재

2016년 월 일

제출인

송우산업개발(주)

(서명·인)


여수시장

귀하

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없음
------	--	-----------

210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면안전관리

번호	107903	조회수	1
등록자명	서진수	등록일	2016-01-15 15:36:00
제목	석면비산농도 측정결과(낙포동)		
내용	<p>공 사 명 : 에틸렌 저장 탱크 및 주변 설비 주 소 : 전남 여주시 낙포단지길 26-18 측정일시 : 2016. 1. 14.(1일) 측정기관 : 주식회사 에이앤환경 측정결과 : 기준치 이하(별첨)</p> <p>글등록 IP : 211.253.***.39</p>		
파일1	 001.jpg (Download : 0, File size : 962.0 KB)		




[별첨 1]

★측정결과 [2016년 01월 14일]

[illegible]

★측정 지점 위치도(도식도) [2016년 01월 14일]



[별첨 3-1]
[2016년 01월 14일]

석면비산 농도측정 관련 사진

석면비산농도측정 대상 전경	#1 부지계경선
#2 부지계경선	#3 부지계경선
#4 부지계경선	#5 위생설비

[별첨 3-2]

[2016년 01월 14일]

석면비산 농도측정 관련 사진



#6 폐기물보관지점

【별표 7】
[별지 제17호의6 서식]

* C.P : 010-5609-6731
* FAX : 061-797-1599

석면 해체·제거작업 신고서				처리기간
※ ①은 작성하지 아니합니다.				7일
① 신고번호		② 건축물등록번호		4613014800-1-01850000
□ 건축물 □ 설비	③ 위치(소재지)	전남 여수시 낙포단지길 26-18(낙포동)	④ 건물명(설비명)	한화케미칼(주) 공장
	⑤ 용도	일반공업지역	⑥ 구조	철근콘크리트 구조
	⑦ 건축물수	지하1층/지상1층	⑧ 연면적	1,079.47㎡
	⑨ 세대수	무		
소유자	⑩ 성명	한화케미칼(주)	⑪ 전화번호	061-688-1161
	⑫ 주소	서울시 중구 경계천로86(장교동)		
석면해체·제거업자	⑬ 대표자 성명	유 동 균	⑭ 노동부등록번호	제 108 호
	⑮ 사업체명	승우산업개발(주)	⑯ 전화번호	전화061)797-1605, 6 팩스061)797-1599
작업장	⑰ 공사현장명(공사명·작업명)	한화케미칼(주)여수공장 지원시설과 에틸렌저장탱크 및 주변설비 철거공사	⑱ 전화번호	010-5645-4256
해체사유	⑲ 해체사유	폐석면(보온재) 해체 제거 공사		
	⑳ 해체기간	2016 년 01 월 04 일부터 2016 년 02월 29 일까지		
㉑ 석면 함유 자재(물질)의 종류 및 면적	종 류		면적(㎡)·부피(㎡)·길이(m)	
	1. 본무재(깁칠재)			
	2. 내화파복재			
	3. 천장재(텍스)			
	4. 지붕재(슬레이트)			
	5. 벽체의 마감재(방라이트)			
	6. 칸막이재(방라이트)			
	7. 파이프보온재		1,692.97㎡	
	8. 단열재			
	9. 개스킷			
합 계		1,692.97㎡		
㉒ 현장책임자	김 태 진 부장		㉓ 전화번호	010-5645-4256
㉔ 작업근로자 인적사항 (칸이 부족할 경우에는 별첨)	성명	생년월일	주소	
		— 별첨 —		
「산업안전보건법 시행규칙」 제80조의7제1항에 따라 위와 같이 신고합니다.				
2015년 12 월 29 일 신고인 : 승우산업개발(주) 대표 유 동 균 (서명 또는 인)				
광주지방노동청 여수지청 귀하				
※ 첨부서류				
1. 공사계약서 사본				
2. 석면 해체·제거 작업계획서(비산방지 및 폐기물 처리방법 포함)				
3. 석면조사결과서				
				수수료
				없음

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

별첨 2 참조

2016년 월 일

제출인 송우산업개발(주)


귀하

210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

★측정결과 [2016년 01월 15일]

[illegible]


★측정 지점 위치도(도식도) [2016년 01월 15일]



[별첨 3-1]

[2016년 01월 15일]

석면비산 농도측정 관련 사진



석면비산농도측정 대상 전경




#1 부지계경선



#2 부지계경선



#3 부지계경선



#4 부지계경선



#5 위생설비

[별첨 3-2]

[2016년 01월 15일]

석면비산 농도측정 관련 사진



#6 폐기물보관지점

【별표 7】
 [별지 제17호의6 서식]

* C.P : 010-5609-6731
 * FAX : 061-797-1599

석면 해체·제거작업 신고서				처리기간
※ ①은 작성하지 않습니다.				7일
① 신고번호		② 건축물등록번호		4613014800-1-01850000
□ 건축물 □ 설비	③ 위치(소재지)	전남 여수시 낙포단지길 26-18(낙포동)	④ 건물명 (설비명)	한화케미칼(주) 공장
	⑤ 용도	일반공업지역	⑥ 구조	철근콘크리트 구조
	⑦ 건축물수	지하1층/지상1층	⑧ 연면적	1,079.47㎡
	⑨ 세대수	무		
소유자	⑩ 성명	한화케미칼(주)	⑪ 전화번호	061-688-1161
	⑫ 주소	서울시 중구 청계천로86(장교동)		
석면해체·제거업자	⑬ 대표자 성명	유동균	⑭ 노동부등록번호	제 108 호
	⑮ 사업체명	승우산업개발(주)	⑯ 전화번호	전화061)797-1605,6 팩스061)797-1599
작업장	⑰ 공사현장명(공사명·작업명)	한화케미칼(주)여수공장 지원시설과 에틸렌저장탱크 및 주변설비 철거공사	⑱ 전화번호	010-5645-4256
해체사유	⑲ 해체사유	폐석면(보온재) 해체 제거 공사		
	⑳ 해체기간	2016 년 01 월 04 일부터 2016 년 02월 29 일까지		
㉑ 석면 함유 자재(물질)의 종류 및 면적	종 류		면적(㎡)·부피(㎡)·길이(m)	
	1. 분무재(뿜칠재)			
	2. 내화피복재			
	3. 천장재(텍스)			
	4. 지중재(슬레이트)			
	5. 벽체의 마감재(발라이트)			
	6. 칸막이재(발라이트)			
	7. 파이프보온재		1,692.97㎡	
	8. 단열재			
	9. 게스킷			
합 계		1,692.97㎡		
㉒ 현장책임자	김 태 진 부장		㉓ 전화번호	010-5645-4256
㉔ 작업근로자 인적사항 (칸이 부족할 경우에는 별첨)	성명	생년월일	주소	
		— 별첨 —		
『산업안전보건법 시행규칙』 제80조의7제1항에 따라 위와 같이 신고합니다.				
2015년 12 월 29 일 신고인 : 승우산업개발(주) 대표 유 동 균 (서명 또는 인) 광주지방노동청 여수지청 귀하				
※ 첨부서류				
1. 공사계약서 사본				
2. 석면 해체·제거 작업계획서(비산방지 및 폐기물 처리방법 포함)				
3. 석면조사결과서				

수수료
없음