

여수

별첨 1. 측정결과

□ 현 장 명 : 여수시 둔덕2길 6-5외 지정폐기물철거공사

□ 측 정 일 : 2017년 3월 22일

No.	시료번호	측정		환산한 채취 공기량(L)	측정결과 (f/cc)	석면배출허용기준 초과여부(0.01 f/cc)
		위치	지점			
1	# 1-1	둔덕2길 6-5 주변	부지경계선	2,567.22	불검출	0.01 f/cc 미만
2	# 1-2	둔덕2길 6-5 주변	"	2,583.32	불검출	0.01 f/cc 미만
3	# 1-3	둔덕2길 6-5 주변	"	2,549.40	불검출	0.01 f/cc 미만
4	# 1-4	둔덕2길 6-5 주변	"	2,572.69	불검출	0.01 f/cc 미만
5	# 2-1	둔덕2길 6-5 주변	위생설비 입구	432.23	불검출	0.01 f/cc 미만
6	# 3-1	둔덕2길 6-5 주변	작업장 주변(실외)	1,300.60	0.007	0.01 f/cc 미만
7	# 4-1	둔덕2길 6-5 주변	폐기물 반출구	438.18	0.006	0.01 f/cc 미만
		## 이하어백 ##				

- 주1) 석면비산정도측정 및 분석방법은 석면해체·제거 작업 사업장 주변 석면 비산관리를 위한 조사방법(환경부고시 제2012-79호)의 「대기오염공정시험기준」의 '환경대기 중 석면 시험방법(ES 01357.1)' 및 「실내공기질공정시험기준」의 '실내공기 중 석면 및 섬유상 먼지 농도 측정방법(ES 02303.1)'에 따른다.
- 주2) 총 포집유량 및 계수 시야 수는 검출한계 0.005개/cc 이하를 만족하여야 한다.
- 주3) 분석결과는 소수점 넷째자리에서 반올림하여 소수점 셋째자리까지 표기한다.
- 주4) 위상차현미경(PCM)법에도 불구하고 필요시 주사전자현미경(SEM)법, 투과전자현미경(TEM)법으로 분석할 수 있다.
- 주5) 위 분석결과는 법적인 소송과 관련하여 사용 할 수 없다.