

▶ 첨 부 서 류

측정일시	2017년 09월 14일 (1일간)			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	NH0914-01	부지경계선 동	0.0005	기준 미만
	NH0914-02	부지경계선 서	0.0006	기준 미만
	NH0914-03	부지경계선 남	0.0005	기준 미만
	NH0914-04	부지경계선 북	0.0008	기준 미만
	NH0914-05	위생설비입구	0.0061	기준 미만
	NH0914-06	폐기물반출구	0.0053	기준 미만
	NH0914-07	작업장 주변(실외)	0.0049	기준 미만
	NH0914-08	폐기물보관소1	0.0041	기준 미만
	NH0914-09	폐기물보관소2	0.0045	기준 미만

▶ 첨부서류

측정일시	2017년 09월 13일 (1일간)			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	NH0913-01	부지경계선 동	0.0004	기준 미만
	NH0913-02	부지경계선 서	0.0007	기준 미만
	NH0913-03	부지경계선 남	0.0005	기준 미만
	NH0913-04	부지경계선 북	0.0006	기준 미만
	NH0913-05	위생설비입구	0.0045	기준 미만
	NH0913-06	폐기물반출구	0.0028	기준 미만
	NH0913-07	작업장 주변(실외)	0.0032	기준 미만
	NH0913-08	폐기물보관소1	0.0030	기준 미만
	NH0913-09	폐기물보관소2	0.0026	기준 미만