

[여수시 이순신광장로 139 지정폐기물 철거공사 사업장]

석면비산 정도 측정 결과보고서

2018. 1



(유)지구환경공사

전라남도 여수시 반월1길 14-7 (선원동) T. 061)686-5237 F. 061)681-4785

석면 비산 정도 측정 결과표

1. 사업장 개요

현장명(공사명·작업명)	여주시 이순신광장로 139 지정폐기물 철거공사
현 장 소 재 지	전라남도 여주시 이순신광장로 139, 141, 중앙4길 3 등 3필지
석면건축자재 면적(m ²)	742.17m ² (지붕재)
석면해체·제거 작업 신고번호	여수-20170453

2. 측정 의뢰자(석면해체·제거업자)

상 호 (대 표 자)	에코환경산업주식회사 (박선희)
주 소	전라남도 여주시 호명1길 26 (호명동)
연 락 처	061)664-4000

3. 측정기관(고용노동부 지정번호 : 제2010-120001호(최초))

상 호 (대 표 자)	(유)지구환경공사 (정채영)
주 소	전라남도 여주시 반월1길 14-7 (선원동)
사 업 자 등 록 번 호	417-81-11140
연 락 처	061) 686-5237

4. 측정자(분석자 포함)

성 명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비 고
정제희	인력기준 "가"항에 해당하는 자	12202071703U	측정자
최희태	석면조사 및 정도관리 평가(적합)	KAP-86	분석자

5. 측정일시 2018년 1월 13일 ~ 2018년 1월 13일 (1일간)

6. 측정결과

시료번호	측정지점	환산채취공기량(L)	측정결과(f/cc)	석면배출허용기준 초과여부
# 별첨 1				

7. 측정 지점 위치(도식도)

별첨 2

『석면안전관리법 시행규칙』 제38조제5항에 따라 석면비산정도 측정 결과를 위와 같이 제출합니다.

2018 년 1 월 14 일



전라남도 여주시 반월1길 14-7
유한회사 지구환경공사
대표이사 정 채 영




석면해체·제거업자 : 에코환경산업주식회사 (박선희) 대표이사 귀하

□ 현 장 명 : 여수시 이순신광장로 139 지정폐기물 철거공사
□ 측 정 일 : 2018년 1월 14일

JG-QP-17-03 Rev.00 - 2 - 210mm×297mm(일반용지 60g/m²(재활용품))

별첨 2. 측정 지점 위치(도식도)











- 현 장 명 : 여수시 이순신광장로 139 지정폐기물 철거공사
□ 측 정 일 : 2018년 1월 13일







범례	
측정지점	●
측정지점	■

[첨부. 시료채취 및 분석 사진]

- ☐ 현 장 명 : 여수시 이순신광장로 139 지정폐기물 철거공사
☐ 측 정 일 : 2018년 1월 13일

구 분	현장사진	시료·분석사진
No. 1 <input type="checkbox"/> 시료번호 : #1-1 <input type="checkbox"/> 채취위치 : 이순신광장로 141 주변 (부지경계선) <input type="checkbox"/> 측정결과(f/cc) : 불검출 <input type="checkbox"/> 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합		
No. 2 <input type="checkbox"/> 시료번호 : #1-2 <input type="checkbox"/> 채취위치 : 이순신광장로 141 주변 (부지경계선) <input type="checkbox"/> 측정결과(f/cc) : 불검출 <input type="checkbox"/> 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합		
No. 3 <input type="checkbox"/> 시료번호 : #1-3 <input type="checkbox"/> 채취위치 : 중앙4길 3 주변 (부지경계선) <input type="checkbox"/> 측정결과(f/cc) : 불검출 <input type="checkbox"/> 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합		
No. 4 <input type="checkbox"/> 시료번호 : #1-4 <input type="checkbox"/> 채취위치 : 이순신광장로 139 주변 (부지경계선) <input type="checkbox"/> 측정결과(f/cc) : 불검출 <input type="checkbox"/> 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합		
No. 5 <input type="checkbox"/> 시료번호 : #2-1 <input type="checkbox"/> 채취위치 : 중앙4길 3 주변 (위생설비 입구) <input type="checkbox"/> 측정결과(f/cc) : 0.004 <input type="checkbox"/> 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합		

□ 현 장 명 : 여수시 이순신광장로 139 지정폐기물 철거공사
 □ 측 정 일 : 2018년 1월 13일

구 분	현장사진	시료·분석사진
No. 6 <input type="checkbox"/> 시료번호 : #3-1 <input type="checkbox"/> 채취위치 : 중앙4길 3 주변 (작업장 주변(실외)) <input type="checkbox"/> 측정결과(f/cc) : 0.005 <input type="checkbox"/> 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합		
No. 7 <input type="checkbox"/> 시료번호 : #4-1 <input type="checkbox"/> 채취위치 : 중앙4길 3 주변 (폐기물 반출구) <input type="checkbox"/> 측정결과(f/cc) : 0.005 <input type="checkbox"/> 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합		

석면 비산 정도 측정 결과표

1. 사업장 개요

현장명(공사명·작업명)	여수시 이순신광장로 139 지정폐기물 철거공사
현 장 소 재 지	전라남도 여수시 이순신광장로 139, 141, 중앙4길 3 등 3필지
석면건축자재 면적 (㎡)	742.17㎡ (지붕재)
석면해체·제거 작업 신고번호	여수-20170453

2. 측정 의뢰자(석면해체·제거업자)

상 호 (대 표 자)	에코환경산업주식회사 (박선혁)
주 소	전라남도 여수시 호명1길 26 (호명동)
연 락 처	061)664-4000

3. 측정기관(고용노동부 지정번호 : 제2010-120001호(최초))

상 호 (대 표 자)	(유)지구환경공사 (정채영)
주 소	전라남도 여수시 반월1길 14-7 (선원동)
사 업 자 등 록 번 호	417-81-11140
연 락 처	061) 686-5237

4. 측정자(분석자 포함)

성 명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비 고
정제희	인력기준 "가"항에 해당하는 자	12202071703U	측정자
최희태	석면조사 및 정도관리 평가(적합)	KAP-86	분석자

5. 측정일시 2018년 1월 14일 ~ 2018년 1월 14일 (1일간)

6. 측정결과

시료번호	측정지점	환산채취공기량(L)	측정결과(f/cc)	석면배출허용기준 초과여부
# 별첨 1				

7. 측정 지점 위치(도식도)

별첨 2

『석면안전관리법 시행규칙』 제38조제5항에 따라 석면비산정도 측정 결과를 위와 같이 제출합니다.

2018 년 1 월 15 일



전라남도 여수시 반월1길 14-7
유한회사 지구환경공사
대표이사 정 채 영



석면해체·제거업자 : 에코환경산업주식회사 (박선혁) 대표이사 귀하


□ 현 장 명 : 여수시 이순신광장로 139 지정폐기물 철거공사
□ 측 정 일 : 2018년 1월 13일

JG-QP-17-03 Rev.00 - 2 - 210mm×297mm(일반용지 60g/m²(재활용품))

별첨 2. 측정 지점 위치(도식도)

□ 현 장 명 : 여수시 이순신광장로 139 지정폐기물 철거공사

□ 측 정 일 : 2018년 1월 14일





[첨부. 시료채취 및 분석 사진]

- ☐ 현 장 명 : 여수시 이순신광장로 139 지정폐기물 철거공사
☐ 측 정 일 : 2018년 1월 14일

구 분	현장사진	시료·분석사진
No. 1 <input type="checkbox"/> 시료번호 : #1-1 <input type="checkbox"/> 채취위치 : 이순신광장로 139 주변 (부지경계선) <input type="checkbox"/> 측정결과(f/cc) : 불검출 <input type="checkbox"/> 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합		
No. 2 <input type="checkbox"/> 시료번호 : #1-2 <input type="checkbox"/> 채취위치 : 이순신광장로 139 주변 (부지경계선) <input type="checkbox"/> 측정결과(f/cc) : 불검출 <input type="checkbox"/> 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합		
No. 3 <input type="checkbox"/> 시료번호 : #1-3 <input type="checkbox"/> 채취위치 : 중앙4길 3 주변 (부지경계선) <input type="checkbox"/> 측정결과(f/cc) : 불검출 <input type="checkbox"/> 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합		
No. 4 <input type="checkbox"/> 시료번호 : #1-4 <input type="checkbox"/> 채취위치 : 이순신광장로 139 주변 (부지경계선) <input type="checkbox"/> 측정결과(f/cc) : 불검출 <input type="checkbox"/> 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합		
No. 5 <input type="checkbox"/> 시료번호 : #2-1 <input type="checkbox"/> 채취위치 : 중앙4길 3 주변 (위생설비 입구) <input type="checkbox"/> 측정결과(f/cc) : 불검출 <input type="checkbox"/> 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합		

- 현 장 명 : 여수시 이순신광장로 139 지정폐기물 철거공사
 □ 측 정 일 : 2018년 1월 14일

구 분	현장사진	시료·분석사진
No. 6 <input type="checkbox"/> 시료번호 : #3-1 <input type="checkbox"/> 채취위치 : 중앙4길 3 주변 (작업장 주변(실외)) <input type="checkbox"/> 측정결과(f/cc) : 0.006 <input type="checkbox"/> 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합		
No. 7 <input type="checkbox"/> 시료번호 : #4-1 <input type="checkbox"/> 채취위치 : 중앙4길 3 주변 (폐기물 반출구) <input type="checkbox"/> 측정결과(f/cc) : 0.005 <input type="checkbox"/> 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합	