


★측정결과 [2018년 03월 06일]


[illegible]

[별첨 2]


★측정 지점 위치도(도식도) [2018년 03월 06일]



[2018년 03월 06일]



#4 부지경계



#8 폐기물 보관지점


[illegible]

★측정결과 [2018년 03월 07일]

[illegible]

[별첨 2]

★측정 지점 위치도(도식도) [2018년 03월 07일]



[2018년 03월 07일]

석면비산 농도측정 관련 사진



#4 부지경계



#7 폐기물 보관지점

[illegible]