

석면비산 측정 결과보고서



주식회사 에이앤환경

광주지방고용노동청 제2017-120003호



[별첨 1]

★측정결과 [2018년 08월 18일]

[illegible]

[별첨 2]

★측정 지점 위치도(도식도) [2018년 08월 18일]



- 측정지점
- 계로앞터
- 음압기 배출구
- 계기실 배출구

[별첨 3]

석면비산 농도측정 관련 사진



#1 부지경계



#2 부지경계



#3 부지경계



#4 부지경계



#5 위생설비



#6 음압기 배출구



#7 음압기 배출구



#8 폐기물 반출구



#9 폐기물 반출구

[illegible]