

민원서류

접수번호: 295689 **석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서**

접수일자: 2018. 10. 5 10:50

처리처분: 10. 5 14:50
(법정기한: 상호(대표자))

처리과: 기록관리과
등록번호: 2018. 10. 5 14:50

접수일

(유한)플빛건설 (이미경)

사업자등록번호

전라남도 여수시 조은길 18-0

(전화: 061-685-8444)

| | | |
|--------------------------------|--------------|-------------------------|
| 건 축 물 | 건물명 | 위치 |
| | 거문초등학교 서도분교장 | 전라남도 여수시 녹산등대길 8-17 |
| | 연면적(㎡) | 작업기간 |
| | 593㎡ | 2018/09/20 - 2018/10/10 |
| 석면건축자재 [길이(m) · 연적(㎡) · 부피(㎡)] | | |
| 텍 스 : 558.04㎡ , 방라이트 : 34.96㎡ | | |

| | | |
|-------------------|-------|---------|
| 측정기관 | 대표자 | 사업자등록번호 |
| | 정 명 훈 | |
| 주 소 | | |
| 광주광역시 서구 하남대로 658 | | |

측정 일시 2018. 09. 27.

| | | | | |
|-------|------|-------|-------------|------|
| 측정 결과 | 시료번호 | 측정 지정 | 측정 결과(f/cc) | 검출석면 |
|-------|------|-------|-------------|------|

별첨2 참고

측정 지정 위치(도식도)

별첨1 참고

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.



2018년 월 일

제출인 이 미 경 (서명 또는 인)

특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하

첨부서류


「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6제식의 석면해체·제거작업 신고서 사본

수수료
없음

[별첨1] 측정 위치도(측정 장소)

거문초등학교 서도분교 - 본관동



| | | |
|-----|------|---|
| 본 레 | *NO |  |
| | 시료채취 | 부지경계선 |

[별첨3] 측정 사진

| | | | |
|--|---|--|---|
|  |  |  |  |
| *1. 부지경계선1 | *2. 부지경계선2 | *3. 부지경계선3 | *4. 부지경계선4 |
|  |  |  |  |
| *5. 위생설비입구 | *6. 응압기배출구1 | *7. 폐기물반출구1 | *8. 응압기배출구2 |
|  | | | |
| *9. 폐기물반출구2 | | | |

제2011-120003호

석면조사기관 지정서(변경)

| | | |
|-------|------------------------------|-------------------|
| 기관명 | 한국안전환경컨설팅주식회사 | |
| 소재지 | (502-882) 광주광역시 서구 동천동 588-0 | |
| 대표자성명 | 정영훈 | |
| 지정사항 | 총 대 행 (지정) 한 계 | 사업장(0)개소, 근로자(0)명 |
| | 관 할 지 역 대 행 (지정) 한 계 | 사업장(0)개소, 근로자(0)명 |
| | 대 행 (지정) 지 역 | 전국 |

※ 준수사항

1. 석면조사기관은 고용노동부장관 또는 고용노동지방관서장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조하여야 한다.
2. 석면조사기관은 지정받은 기관은 산업안전보건법령에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.

『산업안전보건법』 제38조의2 규정의 의하여 석면조사기관으로 지정합니다.

2011. 12. 20

광주지방고용노동청



원본대조필



석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

| | | | | |
|---|--|---------------------------------|-------------|-----------|
| 접수번호 | | 접수일 | | |
| 제 출 인 | 상호(대표자) (유한)폴빛건설 (이미경) | | 사업자등록번호 | |
| | 주소 전라남도 여수시 조은길 18-0 (전화: 061-685-8444) | | | |
| 건 축 물 | 건물명 거문초등학교 서도분교장 | 위치 전라남도 여수시 녹산등대길 8-17 | | |
| | 연면적(㎡) 593㎡ | 작업기간 2018/09/20 - 2018/10/10 | | |
| | 석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)] 텍 스 : 558.04㎡ , 방라이트 : 34.96㎡ | | | |
| 측정기관 | 대표자 정 영 훈 | | 사업자등록번호 | |
| | 주 소 광주광역시 서구 하남대로 658 | | | |
| 측정 일시 | 2018. 09. 28. | | | |
| 측정 결과 | 시료번호 | 측정 지정 | 측정 결과(f/cc) | 검출석면 |
| | 별첨2 참고 | | | |
| 측정 지정 위치(도식도) | | | | |
| 별첨1 참고 | | | | |
| <p>「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.</p> <p style="text-align: right;">2018년 월 일</p> <p style="text-align: right;">제출인 이 미 경 (서명 또는 인)</p> <p style="text-align: right;">특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하</p> | | | | |
| 첨부서류 | 「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본 | | | 수수료 없음 |

[별첨1] 측정 위치도(측정 장소)


거문초등학교 서도분교 - 본관동



범례

*NO

시료채취



부지경계선

[별첨3] 측정 사진

| | | | |
|--|--|---|--|
|  |  |  |  |
| *1. 부지경계선1 | *2. 부지경계선2 | *3. 부지경계선3 | *4. 부지경계선4 |
|  |  |  |  |
| *5. 위생설비입구 | *6. 응압기배출구1 | *7. 응압기배출구2 | *8. 폐기물반출구1 |
|  |  |  |  |
| *9. 응압기배출구3 | *10. 응압기배출구4 | *11. 폐기물반출구2 | |

제2011-120003호

식면조사기관 지정서(변경)

기 관 명 한국안전환경컨설팅주식회사

소 재 지 (502-882) 광주광역시 서구 동천동 588-0

대표자성명 정영훈

| | | |
|------|-------------------------|-------------------|
| 지정사항 | 총 대행(지정) 한 계 | 사업장(0)개소, 근로자(0)명 |
| | 관 할 지 역 대행(지정) 한계 | 사업장(0)개소, 근로자(0)명 |
| | 대행(지정) 지역 | 전국 |

※ 준수사항

1. 식면조사기관은 고용노동부장관 또는 고용노동지방관서상의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조하여야 한다.
2. 식면조사기관은 지정받은 기관은 산업안전보건법령에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.

『산업안전보건법』 제38조의2 규정의 의하여 식면조사기관으로 지정합니다.

2011. 12. 20

광주지방고용노동청장



원본대조필



석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

| 접수번호 | | 접수일 | |
|--|--|---------------------------------|-------------|
| 제 출 인 | 상호(대표자) (유한)풀빛건설 (이미경) | | 사업자등록번호 |
| | 주소 전라남도 여수시 조은길 18-0 (전화: 061-685-8444) | | |
| 건 축 물 | 건물명 거문초등학교 서도분교장 | 위치 전라남도 여수시 녹산등대길 8-17 | |
| | 연면적(㎡) 593㎡ | 작업기간 2018/09/20 - 2018/10/10 | |
| | 석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)] 텍 스 : 558.04㎡ , 방라이트 : 34.96㎡ | | |
| 측정기관 | 대표자 정 영 훈 | 사업자등록번호 | |
| | 주 소 광주광역시 서구 하남대로 658 | | |
| 측정 일시 | 2018. 09. 29. | | |
| 측정 결과 | 시료번호 | 측정 지정 | 측정 결과(f/cc) |
| | 검출석면 별첨2 참고 | | |
| 측정 지정 위치(도식도) 별첨1 참고 | | | |
| 「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다. | | | |
| 2018년 월 일 | | | |
| 제출인 이 미 경 (서명 또는 인) | | | |
| 특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하 | | | |
| 첨부서류 | 「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본 | | 수수료 없 음 |

[별첨1] 측정 위치도(측정 장소)


거문초등학교 서도분교 - 본관동



범례






*NO

시료채취



부지경계선

[별첨3] 측정 사진

| | | | |
|--|--|---|--|
|  |  |  |  |
| *1. 부지경계선1 | *2. 부지경계선2 | *3. 부지경계선3 | *4. 부지경계선4 |
|  |  |  |  |
| *5. 위생설비입구 | *6. 음압기배출구1 | *7. 음압기배출구2 | *8. 폐기물반출구1 |
|  |  |  |  |
| *9. 폐기물보관지점1 | *10. 폐기물보관지점2 | | |

제2011-120003호

식면조사기관 지정서(변경)

기관명 한국안전환경컨설팅주식회사

소재지 (502-882) 광주광역시 서구 동천동 588-0

대표자성명 정영준

| | | |
|------|-----------------|-------------------|
| 지정사항 | 총 대행(지정) 한 계 | 사업장(0)개소, 근로자(0)명 |
| | 관할지역 대행(지정) 한 계 | 사업장(0)개소, 근로자(0)명 |
| | 대행(지정) 지역 | 전국 |

※ 준수사항

1. 식면조사기관은 고용노동부장관 또는 고용노동지방관서장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조하여야 한다.
2. 식면조사기관은 지정받은 기관은 산업안전보건법령에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.

『산업안전보건법』 제38조의2 규정의 의하여 식면조사기관으로 지정합니다.

2011. 12. 20

광주지방고용노동청장



원본대조필



[별첨2] 측정 결과

| 측정 결과 | | | | | | |
|-------|------------|-------------|---------------|-------------|-----------------------|------|
| 측정위치 | | 측정시간 (분) | 유량 (ℓ/min) | 총 유량 (ℓ) | 측정농도 [기준: 0.01개/㎤] | 초과여부 |
| *1 | 부지경계선1 | 240 | 10.00 | 2400.00 | 불검출[검출한계 0.002미만] | 미만 |
| *2 | 부지경계선2 | 240 | 10.00 | 2400.00 | 불검출[검출한계 0.002미만] | 미만 |
| *3 | 부지경계선3 | 240 | 10.00 | 2400.00 | 불검출[검출한계 0.002미만] | 미만 |
| *4 | 부지경계선4 | 240 | 10.00 | 2400.00 | 불검출[검출한계 0.002미만] | 미만 |
| *5 | 위생설비입구 | 40 | 10.00 | 400.00 | 불검출[검출한계 0.002미만] | 미만 |
| *6 | 음압기배출구1 2층 | 40 | 10.00 | 400.00 | 불검출[검출한계 0.002미만] | 미만 |
| *7 | 폐기물반출구1 2층 | 40 | 10.00 | 400.00 | 0.003 | 미만 |
| *8 | 음압기배출구2 1층 | 40 | 10.00 | 400.00 | 불검출[검출한계 0.002미만] | 미만 |
| *9 | 폐기물반출구2 1층 | 40 | 10.00 | 400.00 | 불검출[검출한계 0.002미만] | 미만 |

<비고>

<비고>

- 사업장 내 거주자 없음 : 작업장주변 측정 생략.
- 야간측정 실시 : 본관동 1층 일부 (시료번호 8,9).

21

[별첨2] 측정 결과

| 측정 결과 | | | | | | |
|-------|------------|-------------|---------------|-------------|-----------------------|------|
| 측정위치 | | 측정시간 (분) | 유량 (ℓ/min) | 총 유량 (ℓ) | 측정농도 [기준: 0.01개/㎤] | 초과여부 |
| *1 | 부지경계선1 | 240 | 10.00 | 2400.00 | 불검출[검출한계 0.002미만] | 미만 |
| *2 | 부지경계선2 | 240 | 10.00 | 2400.00 | 불검출[검출한계 0.002미만] | 미만 |
| *3 | 부지경계선3 | 240 | 10.00 | 2400.00 | 불검출[검출한계 0.002미만] | 미만 |
| *4 | 부지경계선4 | 240 | 10.00 | 2400.00 | 불검출[검출한계 0.002미만] | 미만 |
| *5 | 위생설비입구 | 40 | 10.00 | 400.00 | 불검출[검출한계 0.002미만] | 미만 |
| *6 | 음압기배출구1 1층 | 40 | 10.00 | 400.00 | 불검출[검출한계 0.002미만] | 미만 |
| *7 | 음압기배출구2 1층 | 40 | 10.00 | 400.00 | 불검출[검출한계 0.002미만] | 미만 |
| *8 | 폐기물반출구1 1층 | 40 | 10.00 | 400.00 | 불검출[검출한계 0.002미만] | 미만 |
| *9 | 음압기배출구3 1층 | 40 | 10.00 | 400.00 | 불검출[검출한계 0.002미만] | 미만 |
| *10 | 음압기배출구4 1층 | 40 | 10.00 | 400.00 | 불검출[검출한계 0.002미만] | 미만 |
| *11 | 폐기물반출구2 1층 | 40 | 10.00 | 400.00 | 0.003 | 미만 |

<비고>

- 사업장 내 거주자 없음 : 작업장주변 측정 생략.
- 야간측정 실시 : 본관동 1층 일부 (시료번호 9,10,11).

28

[별첨2] 측정 결과

| 측정 결과 | | | | | | |
|-------|------------|-------------|---------------|-------------|-----------------------|------|
| 측정위치 | | 측정시간 (분) | 유량 (ℓ/min) | 총 유량 (ℓ) | 측정농도 [기준: 0.01개/㎤] | 초과여부 |
| *1 | 부지경계선1 | 240 | 10.00 | 2400.00 | 불검출[검출한계 0.002미만] | 미만 |
| *2 | 부지경계선2 | 240 | 10.00 | 2400.00 | 불검출[검출한계 0.002미만] | 미만 |
| *3 | 부지경계선3 | 240 | 10.00 | 2400.00 | 불검출[검출한계 0.002미만] | 미만 |
| *4 | 부지경계선4 | 240 | 10.00 | 2400.00 | 불검출[검출한계 0.002미만] | 미만 |
| *5 | 위생설비입구 | 40 | 10.00 | 400.00 | 불검출[검출한계 0.002미만] | 미만 |
| *6 | 음압기배출구1 1층 | 40 | 10.00 | 400.00 | 불검출[검출한계 0.002미만] | 미만 |
| *7 | 음압기배출구2 1층 | 40 | 10.00 | 400.00 | 불검출[검출한계 0.002미만] | 미만 |
| *8 | 폐기물반출구1 1층 | 40 | 10.00 | 400.00 | 불검출[검출한계 0.002미만] | 미만 |
| *9 | 폐기물보관지점1 | 40 | 10.00 | 400.00 | 불검출[검출한계 0.002미만] | 미만 |
| *10 | 폐기물보관지점2 | 40 | 10.00 | 400.00 | 불검출[검출한계 0.002미만] | 미만 |

<비고>

<비고>

- 사업장 내 거주자 없음 : 작업장주변 측정 생략.