

# 석면비산 측정 결과보고서



주식회사 에이앤환경


[별첨 1]  
★측정결과 [2017년 12월 16일]

★측정결과 [2017년 12월 16일]

[illegible]

[별첨 2]

★측정 지점 위치도(도식도) [2017년 12월 16일]



[별첨 3]

### 석면비산 농도측정 관련 사진



## #1 부지경계



## #2 부지경계



### #3 부지경계



#### #4 부지경계



## #5 위생설비



### #6 작업장주변(실내)



### #7 작업장주변(실외)



## #8 음압기 배출구



## #9 음압기 배출구



## #10 음압기 배출구



## #11 음압기 배출구



## #12 폐기물반출구





[별첨 1]

★측정결과 [2017년 12월 17일]

[illegible]













[별첨 2]

★측정 지점 위치도(도식도) [2017년 12월 17일]



[별첨 3]  
[2017년 12월 17일]

### 석면비산 농도측정 관련 사진

			
#1 부지경계	#2 부지경계	#3 부지경계	#4 부지경계
			
#5 위생설비	#6 작업장주변(실내)	#7 작업장주변(실외)	#8 음압기배출구
			
#9 음압기배출구	#10 폐기물반출구	#11 폐기물보관지점	#12 폐기물보관지점

[별첨 1]


★측정결과 [2017년 12월 18일]

[illegible]



[별첨 2]

★측정 지점 위치도(도식도) [2017년 12월 18일]



[별첨 3]

[2017년 12월 18일]

### 석면비산 농도측정 관련 사진



## #1 폐기물보관지점



## #2 폐기물보관지점

[illegible]