

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

| 접수번호 | | 접수일 | |
|-------|---|--|-------------|
| 제출인 | 상호(대표자) 주식회사 선진환경석면 | 사업자등록번호 | |
| | 주소 번지 전라남도 여수시 여수산단로86-12(주삼동) | | |
| 건축물 | 건물명 PP변전실, 정문경비실 등 석면제거 작업 | 위치 전라남도 여수시 여수산단로918 지에스칼텍스(주)여수공장 | |
| | 연면적(㎡) ㎡ | 작업기간 2018년 6월 21일 ~ 2018년 7월 5일 | |
| | 석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)] ㎡ | | |
| 측정기관 | 대표자 주식회사 에이엔환경 배 효 수 | 사업자등록번호 412-81-41917 | |
| | 주 소 광주광역시 동구 중앙로 358, 2층 203호(계림동100-11번지) | | |
| 측정 일시 | 2018년 06월 28일 ~ 2018년 07월 01일 | | |
| 측정 결과 | 시료번호 | 측정 지점 | 측정 결과(f/cc) |
| | 별첨 1 참조 | | |
| | 측정 지점 위치(도식도) | | |

별첨 2 참조

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2018년 07월 02일

제출인

주식회사 선진환경석면

(서명) 

전라남도 여수시장

귀하

| | | |
|------|--|-----------|
| 첨부서류 | 「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본 | 수수료 없음 |
|------|--|-----------|

석면비산 측정 결과보고서



주식회사 에이앤환경

광주지방고용노동청 제2017-120003호




[별첨 1]

★측정결과 [2018년 06월 28일] - 우천으로 실외 측정 없음.

[illegible]

[별첨 2]

★측정 지점 위치도(도식도) [2018년 06월 28일]



[별첨 3]

석면비산 농도측정 관련 사진

[illegible]

[illegible]

| | |
|--|--|
| | |
| | |




| | |
|--|--|
| | |
| | |

| | |
|--|--|
| | |
| | |

[illegible]

| | |
|--|--|
| | |
| | |

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |



| | |
|--|--|
| | |
| | |

[illegible][illegible]

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |


| | |
|--|--|
| | |
| | |

★측정결과 [2018년 06월 29일]

[illegible]

[별첨 2]

★측정 지점 위치도(도식도) [2018년 06월 29일]



- 무지경계선
- 위생검비
- 음압계 배출구
- 폐기물 배출구
- 작업장 주변(상대)

[별첨 3]
[2018년 06월 29일]

석면비산 농도측정 관련 사진

| | | | |
|---|---|---|--|
|  |  |  |  |
| #1 부지경계 | #2 부지경계 | #3 부지경계 | #4 부지경계 |
|  |  |  |  |
| #5 위생선비 | #6 작업장주변(실내) | #7 음압기배출구 | #8 음압기배출구 |
|  |  |  |  |
| #9 음압기배출구 | #10 음압기배출구 | #11 폐기물 반출구 | #12 폐기물 반출구 |
|  |  | | |
| #13 폐기물 반출구 | #14 폐기물 반출구 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

[별첨 1]

★측정결과 [2018년 06월 30일]

[illegible]

[별첨 2]

★측정 지점 위치도(도식도) [2018년 06월 30일]



부지경계선











위생설비

흡입기 배출구

폐기물 반출구

[2018년 06월 30일]

석면비산 농도측정 관련 사진



#10 폐기물 반출구

#9 흡압기배출구

[별첨 1]

★측정결과 [2018년 07월 01일]

[illegible]

[별첨 2]

★측정 지점 위치도(도식도) [2018년 07월 01일]



- 부지경계선
- 위생설비
- 음압기 배출구
- 폐기물 반출구
- 작업장주변(실내)

