


[별첨 1]

★측정결과 [2019년 03월 30일]

[illegible]


[별첨 2]

★측정 지점 위치도(도식도) [2019년 03월 30일]



[2019년 03월 30일]


석면비산 농도측정 관련 사진



#4 부지경계



#8 음압기 배출구



#12 폐기물 보관지점

[illegible]