

석면비산 측정 결과보고서



주식회사 에이앤환경

광주지방고용노동청 제2017-120003호



※별첨

LG화학 여수 VCM공장 비산측정 일자


측정장소	측정일시
TK-1208	2019.04.11
수향건설창고	2019.04.22
폐기물 보관장	2019.04.23
봄베창고	2019.04.26

★측정결과 [2019년 04월 11일]

[illegible]

[별첨 2]

★측정 지점 위치도(도식도) [2019년 04월 11일]



[2019년 04월 11일]

석면비산 농도측정 관련 사진

[illegible]

★측정결과 [2019년 04월 22일]

[illegible]

[별첨 2]

★측정 지점 위치도(도식도) [2019년 04월 22일]



- 부지경계선
- 위생실비
- 배기물 배출구
- 작업장 주변 (식역)

[2019년 04월 22일]

석면비산 농도측정 관련 사진

[illegible]

★측정결과 [2019년 04월 23일]

[illegible]

[별첨 2]

★측정 지점 위치도(도식도) [2019년 04월 23일]



[2019년 04월 23일]

석면비산 농도측정 관련 사진

[illegible]

★측정결과 [2019년 04월 26일]

[illegible]

[별첨 2]

★측정 지점 위치도(도식도) [2019년 04월 26일]



[2019년 04월 26일]

석면비산 농도측정 관련 사진

[illegible]