

# 석면비산 측정 결과보고서



**주식회사 에이앤환경**

광주지방고용노동청 제2017-120003호




★측정결과 [2019년 05월 29일]

[illegible]









[별첨 2]

★측정 지점 위치도(도식도) [2019년 05월 29일]



[2019년 05월 29일]

## 석면비산 농도측정 관련 사진

[illegible]




★측정결과 [2019년 05월 30일]

[illegible]

[별첨 2]

★측정 지점 위치도(도식도) [2019년 05월 30일]



[2019년 05월 30일]

## 석면비산 농도측정 관련 사진



#### #4 부지경계



## #8 폐기물 보관

[illegible]