

처리과 기록물 등록번호

석면해체 · 제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면비산 측정 결과보고서



주식회사 에이앤환경

광주지방고용노동청 제2017-120003호




[별첨 1]

★측정결과 [2019년 06월 13일]

[illegible]

[별첨 2]

★측정 지점 위치도(도식도) [2019년 06월 13일]



[별첨 3]

[2019년 06월 13일]

석면비산 농도측정 관련 사진

			
#1 부지경계	#2 부지경계	#3 부지경계	#4 부지경계
			
#5 위생설비	#6 음압기 배출구	#7 폐기물 반출구	#8 음압기 배출구
			
#9 폐기물 반출구	#10 음압기 배출구	#11 음압기 배출구	#12 폐기물 반출구
			
#13 음압기 배출구	#14 음압기 배출구	#15 폐기물 반출구	#16 폐기물 보관지점
			
#17 폐기물 보관지점			


[별첨 1]

★측정결과 [2019년 06월 14일]

[illegible]

[별첨 2]

★측정 지점 위치도(도식도) [2019년 06월 14일]



[2019년 06월 14일]

석면비산 농도측정 관련 사진


[illegible]

★측정결과 [2019년 06월 15일]

[illegible]

[별첨 2]

★측정 지점 위치도(도식도) [2019년 06월 15일]



[2019년 06월 15일]

석면비산 농도측정 관련 사진

