

★측정결과 [2019년 07월 20일]

[illegible]

[별첨 2]

★측정 지점 위치도(도식도) [2019년 07월 20일]



[2019년 07월 20일]

석면비산 농도측정 관련 사진



#44 음압기 배출구



#8 작업장 주변 (실내)

[illegible]

★측정결과 [2019년 07월 21일]

[illegible]

[별첨 2]

★측정 지점 위치도(도식도) [2019년 07월 21일]




[2019년 07월 21일]

석면비산 농도측정 관련 사진

[illegible]

석면비산 측정 결과보고서



주식회사 에이앤환경

광주지방고용노동청 제2017-120003호



주식회사 에이앤환경