

석면비산 측정 결과보고서



주식회사 에이앤환경

광주지방고용노동청 제2017-120003호



※별첨

롯데 케미칼 PE 공정 비산측정 일자

측정장소	측정일시
롯데 케미칼 PE 공정	2019.07.24
	2019.07.25
	2019.07.29
	2019.07.30
	2019.07.31
	2019.08.01
	2019.08.02
	2019.08.08
	2019.08.09
	2019.08.13
	2019.08.14
	2019.08.19
	2019.08.23
	2019.08.28
	2019.08.30

★측정결과 [2019년 07월 24일]

[illegible]

[2019년 07월 24일]

석면비산 농도측정 관련 사진



#4 부지경계



#8 폐기물 반출구



#10 폐기물 보관지점

[illegible]

★측정결과 [2019년 07월 25일] ※2시간 작업

[illegible]

[2019년 07월 25일]


석면비산 농도측정 관련 사진



#4 부지경계



#8 폐기물 반출구



#10 폐기물 보관지점

[illegible]

★측정결과 [2019년 07월 29일]

[illegible]

[2019년 07월 29일]

석면비산 농도측정 관련 사진

[illegible]

★측정결과 [2019년 07월 30일]

[illegible]

[2019년 07월 30일]

석면비산 농도측정 관련 사진

[illegible]

★측정결과 [2019년 07월 31일]

[illegible]

[2019년 07월 31일]

석면비산 농도측정 관련 사진



#4 부지경계



#8 폐기물 반출구



#10 폐기물 보관지점

[illegible]

★측정결과 [2019년 08월 01일]

[illegible]

[2019년 08월 01일]

석면비산 농도측정 관련 사진



#1 부지경계



#2 부지경계



#3 부지경계



#4 부지경계



#5 위생설비



#6 작업장 주변(실내)




#7 작업장 주변(실외)



#8 폐기물 반출구



#9 폐기물 보관지점



#10 폐기물 보관지점

[illegible]

★측정결과 [2019년 08월 02일]

[illegible]

[2019년 08월 02일]

석면비산 농도측정 관련 사진










[illegible]

★측정결과 [2019년 08월 08일]

[illegible]

[2019년 08월 08일]

석면비산 농도측정 관련 사진

			
#1 부지경계	#2부지경계	#3 부지경계	#4 부지경계
			
#5 작업장 주변(실내)	#6 작업장 주변(실외)	#7 위생설비	#8 폐기물 반출구
			
#9 폐기물 보관지점	#10 폐기물 보관지점		

[별첨 1]

★측정결과 [2019년 08월 09일]

[illegible]

[2019년 08월 09일]

석면비산 농도측정 관련 사진

[illegible]

★측정결과 [2019년 08월 13일]

[illegible]

[별첨 3]

[2019년 08월 13일]

석면비산 농도측정 관련 사진



#1 부지경계



#2부지경계



#3 부지경계



#4 부지경계



#5 위생설비



#6 작업장 주변(실내)



#7 작업장 주변(실외)



#8 폐기물 반출구



#9 폐기물 보관지점



#10 폐기물 보관지점

[illegible]

★측정결과 [2019년 08월 14일]

[illegible]

[2019년 08월 14일]

석면비산 농도측정 관련 사진

[illegible]

★측정결과 [2019년 08월 19일]

[illegible]

[2019년 08월 19일]

석면비산 농도측정 관련 사진

[illegible]

★측정결과 [2019년 08월 23일]

[illegible]

[2019년 08월 23일]

석면비산 농도측정 관련 사진

[illegible]

★측정결과 [2019년 08월 28일]

[illegible]

[2019년 08월 28일]

석면비산 농도측정 관련 사진

[illegible]

★측정결과 [2019년 08월 30일]

[illegible]

[별첨 3]

[2019년 08월 30일]

석면비산 농도측정 관련 사진

[illegible]