

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 위치 및 결과

측정 결과				
측정 일시	2019.09.10			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출 석면
	LT-A-01(부지)	부지경계선	0.0010	기준치미만(0.01f/cc)
	LT-A-02(부지)	부지경계선	0.0004	기준치미만(0.01f/cc)
	LT-A-03(부지)	부지경계선	0.0008	기준치미만(0.01f/cc)
	LT-A-04(부지)	부지경계선	0.0009	기준치미만(0.01f/cc)
	LT-A-05(위생)	위생설비입구	0.0057	기준치미만(0.01f/cc)
	LT-A-06(실외1)	작업장 주변/실외1	0.0010	기준치미만(0.01f/cc)
	LT-A-07(실외2)	작업장 주변/실외2	0.0010	기준치미만(0.01f/cc)
	LT-A-08(반출)	폐기물반출구	0.0014	기준치미만(0.01f/cc)

측정 지점 위치(도식도)





	부지경계선		위생설비시설
	석면비산측정지점		



첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없 음
------	--	------------

210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 위치 및 사진

위 치	부지경계선	위 치	부지경계선	위 치	부지경계선
번 호	LT-A-01(부지)	번 호	LT-A-02(부지)	번 호	LT-A-03(부지)
농 도	0.0010 f/cc	농 도	0.0004 f/cc	농 도	0.0008 f/cc
					

위 치	부지경계선	위 치	위생설비 입구	위 치	작업장 주변/실외1
번 호	LT-A-04(부지)	번 호	LT-A-05(위생)	번 호	LT-A-06(실외1)
농 도	0.0009 f/cc	농 도	0.0057 f/cc	농 도	0.0010 f/cc
					

위 치	작업장 주변/실외2	위 치	폐기물반출구
번 호	LT-A-07(실외2)	번 호	LT-A-08(반출)
농 도	0.0010 f/cc	농 도	0.0014 f/cc
			

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없 음
------	--	------------