


석면비산 측정 결과보고서



주식회사 에이앤환경

광주지방고용노동청 제2017-120003호



[별첨 1] - ※우천으로 실외측정 없음.

★측정결과 [2019년 07월 20일]

[illegible]

[별첨 2]









★측정 지점 위치도(도식도) [2019년 07월 20일]



- 부지경계선
- 위생설비
- 폐기물 반출구
- 음압기배출구
- 작업장 주변(실내)

[2019년 07월 20일]

석면비산 농도측정 관련 사진

[illegible]

★측정결과 [2019년 07월 21일]

[illegible]

[별첨 2]

★측정 지점 위치도(도식도) [2019년 07월 21일]



[별첨 3]

[2019년 07월 21일]

석면비산 농도측정 관련 사진



#1 부지경계



#2 부지경계



#3 부지경계




#4 부지경계



#5 위생설비



#6 작업장 주변 (실내)



#7 음압기배출구



#8 폐기물 반출구


[illegible]

★측정결과 [2019년 09월 16일]

[illegible]

[별첨 2]

★측정 지점 위치도(도식도) [2019년 09월 16일]



[2019년 09월 16일]

석면비산 농도측정 관련 사진



#1 부지경계



#2 부지경계



#3 부지경계



#4 부지경계



#5 위생설비




#6 작업장 주변 (실내)



#7 음압기배출구



#8 음압기 배출구



#9 폐기물반출구


[illegible]

[별첨 1]

★측정결과 [2019년 09월 17일]

[illegible]

★측정 지점 위치도(도식도) [2019년 09월 17일]



[2019년 09월 17일]

석면비산 농도측정 관련 사진



#1 부지경계



#2 부지경계



#3 부지경계



#4 부지경계



#5 위생설비



#6 작업장 주변 (실내)




#7 음압기배출구



#8 음압기 배출구



#9 음압기 배출구



#10 폐기물 반출구

[illegible]


[별첨 1] - 우천으로 인하여 실외 측정 없음.

★측정결과 [2019년 09월 21일]

[illegible]

[별첨 2]

★측정 지점 위치도(도식도) [2019년 09월 21일]



- 위생설비
- 폐기물 반출구
- 음압기배출구
- 작업장 주변(실내)

[2019년 09월 21일]

석면비산 농도측정 관련 사진



#4 작업장 주변 (실내)



#8 폐기물반출구

[illegible]

★측정결과 [2019년 09월 22일]

[illegible]

[별첨 2]

★측정 지점 위치도(도식도) [2019년 09월 22일]



[2019년 09월 22일]

[illegible]

★측정결과 [2019년 10월 12일]

[illegible]

[별첨 2]

★측정 지점 위치도(도식도) [2019년 10월 12일]



- #4 부지경계선
- #5 위생설비
- #11 폐기물 반출구
- #7~10 음압기배출구
- #6 작업장 주변(실내)

[2019년 10월 12일]

석면비산 농도측정 관련 사진

[illegible]

[별첨 1]

★측정결과 [2019년 10월 13일]

[illegible]

[별첨 2]

★측정 지점 위치도(도식도) [2019년 10월 13일]



- #4 부지경계선
- #5 위생설비
- #10 폐기물 반출구
- #7~9 음압기배출구
- #6 작업장 주변(실내)

[2019년 10월 13일]

석면비산 농도측정 관련 사진

★측정결과 [2019년 10월 26일] ※작업시간 2시간30분

[illegible]

[별첨 2]

★측정 지점 위치도(도식도) [2019년 10월 26일]



- 부지경계선
- 위생설비
- 음압기 배출구
- 폐기물 반출구
- 작업장주변(실내)

[2019년 10월 26일]

석면비산 농도측정 관련 사진



#4 부지경계



#8 폐기물 반출구

[illegible]