

국도17호선 ~ 월산교차로
(시도16호선)확장 석면폐기물
철거공사중 석면비산정도
측정결과보고서 (최종)



(주)유원엔지니어링

B. 측정결과

(1) 1차 측정결과 (6월 24일)


측 정 위 치		총 유량 (ℓ)	측정결과 (f/cc)	초과여부 (검출한계:0.01/CC)
부지경계선	# 1	2440	0.001	검출한계 미만
	# 2	2420	0.001	검출한계 미만
	# 3	2460	0.001	검출한계 미만
	# 4	2500	0.002	검출한계 미만
위생설비입구	# 5	408	0.002	검출한계 미만
작업장주변①	# 6	1240	0.003	검출한계 미만
작업장주변②	# 7	1260	0.005	검출한계 미만
폐기물 야적장①	# 8	408	0.004	검출한계 미만
폐기물 야적장②	# 9	420	0.005	검출한계 미만
폐기물 보관지점①	# 10	412	0.004	검출한계 미만
폐기물 보관지점②	# 11	408	0.003	검출한계 미만
폐기물 반출구	# 12	408	0.002	검출한계 미만

(2) 2차 측정결과 (10월 15일)

측 정 위 치		총 유량 (ℓ)	측정결과 (f/cc)	초과여부 (검출한계:0.01/CC)
부지경계선	# 1	2420	0.002	검출한계 미만
	# 2	2440	0.001	검출한계 미만
	# 3	2460	0.001	검출한계 미만
	# 4	2440	0.002	검출한계 미만
위생설비입구	# 5	416	0.003	검출한계 미만
작업장주변①	# 6	1220	0.004	검출한계 미만
작업장주변②	# 7	1240	0.005	검출한계 미만
폐기물 야적장①	# 8	416	0.003	검출한계 미만
폐기물 야적장②	# 9	412	0.005	검출한계 미만
폐기물 보관지점①	# 10	420	0.002	검출한계 미만
폐기물 보관지점②	# 11	404	0.003	검출한계 미만
폐기물 반출구	# 12	420	0.003	검출한계 미만

2. 측정위치도, 사진대지 및 분석결과


(1) 1차 측정위치도 및 분석결과 (6월 24일)



측 정 위 치		총 유 량 (ℓ)	측정결과 (f/cc)	초과여부 (검출한계:0.01/CC)
부지경계선	# 1	2440	0.001	검출한계 미만
	# 2	2420	0.001	검출한계 미만
	# 3	2460	0.001	검출한계 미만
	# 4	2500	0.002	검출한계 미만
위생설비입구	# 5	408	0.002	검출한계 미만
작업장주변①	# 6	1240	0.003	검출한계 미만
작업장주변②	# 7	1260	0.005	검출한계 미만
폐기물 야적장①	# 8	408	0.004	검출한계 미만
폐기물 야적장②	# 9	420	0.005	검출한계 미만
폐기물 보관지점①	# 10	412	0.004	검출한계 미만
폐기물 보관지점②	# 11	408	0.003	검출한계 미만
폐기물 반출구	# 12	408	0.002	검출한계 미만

			
# 1 측정장면 (부지경계선)	# 2 측정장면 (부지경계선)	# 3 측정장면 (부지경계선)	# 4 측정장면 (부지경계선)
			
# 5 측정장면 (위생설비입구)	# 6 측정장면 (작업장주변①)	# 7 측정장면 (작업장주변②)	# 8 측정장면 (폐기물야적장①)
			
# 9 측정장면 (폐기물야적장②)	# 10 측정장면 (폐기물보관지점①)	# 11 측정장면 (폐기물보관지점②)	# 12 측정장면 (폐기물반출구)

(2) 2차 측정 위치도 및 분석결과 (10월 15일)



측 정 위 치		총 유량 (ℓ)	측정결과 (f/cc)	초과여부 (검출한계:0.01/CC)
부지경계선	# 1	2420	0.002	검출한계 미만
	# 2	2440	0.001	검출한계 미만
	# 3	2460	0.001	검출한계 미만
	# 4	2440	0.002	검출한계 미만
위생설비입구	# 5	416	0.003	검출한계 미만
작업장주변①	# 6	1220	0.004	검출한계 미만
작업장주변②	# 7	1240	0.005	검출한계 미만
폐기물 야적장①	# 8	416	0.003	검출한계 미만
폐기물 야적장②	# 9	412	0.005	검출한계 미만
폐기물 보관지점①	# 10	420	0.002	검출한계 미만
폐기물 보관지점②	# 11	404	0.003	검출한계 미만
폐기물 반출구	# 12	420	0.003	검출한계 미만

			
# 1 측정장면 (부지경계선)	# 2 측정장면 (부지경계선)	# 3 측정장면 (부지경계선)	# 4 측정장면 (부지경계선)
			
# 5 측정장면 (위생설비입구)	# 6 측정장면 (작업장주변①)	# 7 측정장면 (작업장주변②)	# 8 측정장면 (폐기물야적장①)
			
# 9 측정장면 (폐기물야적장②)	# 10 측정장면 (폐기물보관지점①)	# 11 측정장면 (폐기물보관지점②)	# 12 측정장면 (폐기물반출구)