

[별 첨 1] 측정 위치도(측정 장소)

여수캠퍼스 2공학관 외2동 석면철거공사



범 례	*NO		
	시료채취	부지경계선	대상건축물

















[별첨2] 측정 결과















시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	비고	
*1	부지경계선1	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	20/02/05	불검출 [검출한계 0.002미만]	
*2	부지경계선2	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	20/02/05	불검출 [검출한계 0.002미만]	
*3	부지경계선3	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	20/02/05	불검출 [검출한계 0.002미만]	
*4	부지경계선4	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	20/02/05	불검출 [검출한계 0.002미만]	
*5	위생설비입구1	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	20/02/05	불검출 [검출한계 0.002미만]	
*6	위생설비입구2	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	20/02/05	불검출 [검출한계 0.002미만]	
*7	작업장주변	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	20/02/05	불검출 [검출한계 0.002미만]	
*8	갱의실입구1	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	20/02/05	불검출 [검출한계 0.002미만]	
*9	갱의실입구2	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	20/02/05	불검출 [검출한계 0.002미만]	
*10	갱의실입구3	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	20/02/05	불검출 [검출한계 0.002미만]	
*11	갱의실입구4	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	20/02/05	불검출 [검출한계 0.002미만]	
*12	음압기배출구1 (이학관 408호)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	20/02/05	불검출 [검출한계 0.002미만]	
*13	음압기배출구2 (이학관 409호)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	20/02/05	불검출 [검출한계 0.002미만]	
*14	음압기배출구3 (이학관 421호)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	20/02/05	불검출 [검출한계 0.002미만]	
*15	음압기배출구4 (이학관 305호)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	20/02/05	불검출 [검출한계 0.002미만]	
*16	음압기배출구5 (이학관 304호)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	20/02/05	불검출 [검출한계 0.002미만]	
*17	음압기배출구6 (이학관 303호)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	20/02/05	불검출 [검출한계 0.002미만]	
*18	폐기물반출구1	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	20/02/05	불검출 [검출한계 0.002미만]	
*19	폐기물반출구2	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	20/02/05	불검출 [검출한계 0.002미만]	

*20	폐기물반출구3	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	20/02/05	불검출 [검출한계 0.002미만]	
*21	폐기물반출구4	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	20/02/05	불검출 [검출한계 0.002미만]	
*22	폐기물반출구5	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	20/02/05	불검출 [검출한계 0.002미만]	
*23	폐기물반출구6	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	20/02/05	불검출 [검출한계 0.002미만]	
-	공시료	-	-	-	-	0개/100개시야	
-	공시료	-	-	-	-	0개/100개시야	
비 고							

[별첨3] 측정 사진

시작 사진		종료 사진		시작 사진		종료 사진	
							
부지경계선1				부지경계선2			
시작시간: 10:02		종료시간: 14:02		시작시간: 10:04		종료시간: 14:04	
시작 사진		종료 사진		시작 사진		종료 사진	
							
부지경계선3				부지경계선4			
시작시간: 10:05		종료시간: 14:05		시작시간: 10:07		종료시간: 14:07	
시작 사진		종료 사진		시작 사진		종료 사진	
							
위생설비입구1				위생설비입구2			
시작시간: 10:00		종료시간: 10:40		시작시간: 13:00		종료시간: 13:40	
시작 사진		종료 사진		시작 사진		종료 사진	
							
작업장주변				갯의실입구1			
시작시간: 11:55		종료시간: 13:55		시작시간: 10:20		종료시간: 11:00	

시작 사진	종료 사진	시작 사진	종료 사진
			
갱의실입구2		갱의실입구3	
시작시간: 11:00	종료시간: 11:40	시작시간: 13:10	종료시간: 13:50
시작 사진	종료 사진	시작 사진	종료 사진
			
갱의실입구4		음압기배출구1(이학관 408호)	
시작시간: 13:20	종료시간: 14:00	시작시간: 10:00	종료시간: 10:40
시작 사진	종료 사진	시작 사진	종료 사진
			
음압기배출구2(이학관 409호)		음압기배출구3(이학관 421호)	
시작시간: 10:20	종료시간: 11:00	시작시간: 11:00	종료시간: 11:40
시작 사진	종료 사진	시작 사진	종료 사진
			
음압기배출구4(이학관 305호)		음압기배출구5(이학관 304호)	
시작시간: 13:00	종료시간: 13:40	시작시간: 13:10	종료시간: 13:50

시작 사진	종료 사진	시작 사진	종료 사진
			
음압기배출구6(이학관 303호)		폐기물반출구1	
시작시간: 13:20	종료시간: 14:00	시작시간: 10:20	종료시간: 11:00
시작 사진	종료 사진	시작 사진	종료 사진
			
폐기물반출구2		폐기물반출구3	
시작시간: 10:55	종료시간: 11:35	시작시간: 11:35	종료시간: 12:15
시작 사진	종료 사진	시작 사진	종료 사진
			
폐기물반출구4		폐기물반출구5	
시작시간: 13:50	종료시간: 14:30	시작시간: 13:55	종료시간: 14:35
시작 사진	종료 사진	시작 사진	종료 사진
			
폐기물반출구6			
시작시간: 14:00	종료시간: 14:40		

석면비산측정 결과보고서

- 여수캠퍼스 2공학관 외2동 석면철거공사 -



(주)대한환경컨설팅
CO.,LTD Daehan Environment Consulting

석면비산측정 결과보고서

- 여수캠퍼스 2공학관 외2동 석면철거공사 -




(주)대한환경컨설팅

CO.,LTD Daehan Environment Consulting

[별첨1] 측정 위치도(측정 장소)

여수캠퍼스 2공학관 외2동 석면철거공사



범례	*NO		
	시료채취	부지경계선	대상건축물

















[별첨2] 측정 결과




시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	비고	
*1	부지경계선1	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	20/02/06	불검출 [검출한계 0.002미만]	
*2	부지경계선2	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	20/02/06	불검출 [검출한계 0.002미만]	
*3	부지경계선3	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	20/02/06	불검출 [검출한계 0.002미만]	
*4	부지경계선4	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	20/02/06	불검출 [검출한계 0.002미만]	
*5	위생설비입구	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	20/02/06	불검출 [검출한계 0.002미만]	
*6	작업장주변1	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	20/02/06	불검출 [검출한계 0.002미만]	
*7	작업장주변2	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	20/02/06	불검출 [검출한계 0.002미만]	
*8	갱의실입구1	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	20/02/06	불검출 [검출한계 0.002미만]	
*9	갱의실입구2	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	20/02/06	불검출 [검출한계 0.002미만]	
*10	갱의실입구3	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	20/02/06	불검출 [검출한계 0.002미만]	
*11	음압기배출구1 (이학관 201호)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	20/02/06	불검출 [검출한계 0.002미만]	
*12	음압기배출구2 (이학관 106호)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	20/02/06	불검출 [검출한계 0.002미만]	
*13	음압기배출구3 (2공학관 옥탑 계단실)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	20/02/06	불검출 [검출한계 0.002미만]	
*14	음압기배출구4 (2공학관 511호)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	20/02/06	불검출 [검출한계 0.002미만]	
*15	음압기배출구5 (2공학관 311호)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	20/02/06	불검출 [검출한계 0.002미만]	
*16	폐기물반출구1	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	20/02/06	불검출 [검출한계 0.002미만]	
*17	폐기물반출구2	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	20/02/06	불검출 [검출한계 0.002미만]	
*18	폐기물반출구3	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	20/02/06	불검출 [검출한계 0.002미만]	

*19	폐기물반출구4	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	20/02/06	불검출 [검출한계 0.002미만]	
*20	폐기물반출구5	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	20/02/06	불검출 [검출한계 0.002미만]	
-	공시료	-	-	-	-	0개/100개시야	
-	공시료	-	-	-	-	0개/100개시야	
비 고							

[별첨3] 측정 사진

시작 사진	종료 사진	시작 사진	종료 사진
			
부지경계선1		부지경계선2	
시작시간: 9:38	종료시간: 13:38	시작시간: 9:40	종료시간: 13:40
시작 사진	종료 사진	시작 사진	종료 사진
			
부지경계선3		부지경계선4	
시작시간: 10:50	종료시간: 14:50	시작시간: 10:52	종료시간: 14:52
시작 사진	종료 사진	시작 사진	종료 사진
			
위생설비입구		작업장주변1	
시작시간: 14:30	종료시간: 15:10	시작시간: 9:45	종료시간: 11:45
시작 사진	종료 사진	시작 사진	종료 사진
			
작업장주변2		갱의실입구1	
시작시간: 13:00	종료시간: 15:00	시작시간: 9:50	종료시간: 10:30

시작 사진	종료 사진	시작 사진	종료 사진
			
갱의실입구2		갱의실입구3	
시작시간: 10:30	종료시간: 11:10	시작시간: 14:10	종료시간: 14:50
시작 사진	종료 사진	시작 사진	종료 사진
			
음압기배출구1(이학관 201호)		음압기배출구2(이학관 106호)	
시작시간: 9:50	종료시간: 10:30	시작시간: 10:30	종료시간: 11:10
시작 사진	종료 사진	시작 사진	종료 사진
			
음압기배출구3(2공학관 옥탑 계단실)		음압기배출구4(2공학관 511호)	
시작시간: 12:50	종료시간: 13:30	시작시간: 14:10	종료시간: 14:50
시작 사진	종료 사진	시작 사진	종료 사진
			
음압기배출구5(2공학관 311호)		폐기물반출구1	
시작시간: 14:30	종료시간: 15:10	시작시간: 10:20	종료시간: 11:00

시작 사진	종료 사진	시작 사진	종료 사진
			
폐기물반출구2		폐기물반출구3	
시작시간: 11:00	종료시간: 11:40	시작시간: 13:30	종료시간: 14:10
시작 사진	종료 사진	시작 사진	종료 사진
			
폐기물반출구4		폐기물반출구5	
시작시간: 14:50	종료시간: 15:30	시작시간: 15:05	종료시간: 15:45


석면비산측정 결과보고서

- 여수캠퍼스 2공학관 외2동 석면철거공사 -



(주)대한환경컨설팅
CO.,LTD Daehan Environment Consulting

[별 청 1] 측정 위치도(측정 장소)














[별첨2] 측정 결과

[illegible]

[별첨3] 측정 사진

시작 사진	종료 사진	시작 사진	종료 사진
			
부지경계선1		부지경계선2	
시작시간: 9:35	종료시간: 13:35	시작시간: 9:36	종료시간: 13:36
시작 사진	종료 사진	시작 사진	종료 사진
			
부지경계선3		부지경계선4	
시작시간: 9:37	종료시간: 13:37	시작시간: 9:38	종료시간: 13:38
시작 사진	종료 사진	시작 사진	종료 사진
			
위생설비입구		작업장주변	
시작시간: 11:10	종료시간: 11:50	시작시간: 9:40	종료시간: 11:40
시작 사진	종료 사진	시작 사진	종료 사진
			
갱의실입구1		갱의실입구2	
시작시간: 9:45	종료시간: 10:25	시작시간: 10:30	종료시간: 11:10

시작 사진	종료 사진	시작 사진	종료 사진
			
음압기배출구1(수산해양관 105호)		음압기배출구2(수산해양관 107호)	
시작시간: 9:45	종료시간: 10:25	시작시간: 10:30	종료시간: 11:10
시작 사진	종료 사진	시작 사진	종료 사진
			
음압기배출구3(수산해양관 113호)		폐기물반출구1	
시작시간: 11:10	종료시간: 11:50	시작시간: 10:15	종료시간: 10:55
시작 사진	종료 사진	시작 사진	종료 사진
			
폐기물반출구2		폐기물반출구3	
시작시간: 10:55	종료시간: 11:35	시작시간: 11:30	종료시간: 12:10