



[별첨1] 측정 위치도(측정 장소)



[별첨2] 측정 결과

시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	비고	
*1	부지경계선1	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	20/05/05	불검출[검출한계 0.002미만]	
*2	부지경계선2	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	20/05/05	불검출[검출한계 0.002미만]	
*3	부지경계선3	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	20/05/05	불검출[검출한계 0.002미만]	
*4	부지경계선4	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	20/05/05	불검출[검출한계 0.002미만]	
*5	위생설비입구	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/05/05	불검출[검출한계 0.002미만]	
*6	작업장주변	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	20/05/05	불검출[검출한계 0.002미만]	
*7	음압기배출구1	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/05/05	불검출[검출한계 0.002미만]	
*8	음압기배출구2	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/05/05	불검출[검출한계 0.002미만]	
*9	음압기배출구3	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/05/05	불검출[검출한계 0.002미만]	
*10	음압기배출구4	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/05/05	불검출[검출한계 0.002미만]	
*11	음압기배출구5	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/05/05	불검출[검출한계 0.002미만]	
*12	폐기물반출구1	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/05/05	불검출[검출한계 0.002미만]	
*13	폐기물반출구2	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/05/05	불검출[검출한계 0.002미만]	
*14	폐기물반출구3	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/05/05	불검출[검출한계 0.002미만]	
비 고							

[별첨3] 측정 사진

측정 지점	시작 사진		종료 사진		시작 사진		종료 사진	
부지경계선1/ 부지경계선2								
	시작시간	9:30	종료시간	13:30	시작시간	9:31	종료시간	13:31
부지경계선3/ 부지경계선4								
	시작시간	9:32	종료시간	13:32	시작시간	9:33	종료시간	13:33
위생설비입구/ 작업장주변								
	시작시간	9:35	종료시간	10:15	시작시간	9:34	종료시간	11:34
음압기배출구1/ 음압기배출구2								
	시작시간	10:00	종료시간	10:40	시작시간	10:00	종료시간	10:40
음압기배출구3/ 음압기배출구4								
	시작시간	14:00	종료시간	14:40	시작시간	14:00	종료시간	14:40

측정 지점	시작 사진		종료 사진		시작 사진		종료 사진	
음압기배출구5/ 폐기물반출구1								
	시작시간	9:50	종료시간	10:30	시작시간	12:30	종료시간	13:10
폐기물반출구2/ 폐기물반출구3								
	시작시간	15:00	종료시간	15:40	시작시간	10:40	종료시간	11:20

석면비산측정 결과보고서

- 여수시 허문정2길 6 석면해체제거공사 -



(주)대한환경컨설팅
CO.,LTD Daehan Environment Consulting

























[별첨1] 측정 위치도(측정 장소)



[별첨2] 측정 결과

시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	비고	
*1	부지경계선1	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	20/05/06	불검출 [검출한계 0.002미만]	
*2	부지경계선2	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	20/05/06	불검출 [검출한계 0.002미만]	
*3	부지경계선3	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	20/05/06	불검출 [검출한계 0.002미만]	
*4	부지경계선4	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	20/05/06	불검출 [검출한계 0.002미만]	
*5	위생설비입구	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/05/06	불검출 [검출한계 0.002미만]	
*6	작업장주변	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	20/05/06	불검출 [검출한계 0.002미만]	
*7	음압기배출구1	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/05/06	불검출 [검출한계 0.002미만]	
*8	음압기배출구2	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/05/06	불검출 [검출한계 0.002미만]	
*9	음압기배출구3	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/05/06	불검출 [검출한계 0.002미만]	
*10	폐기물반출구1	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/05/06	불검출 [검출한계 0.002미만]	
*11	폐기물반출구2	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/05/06	불검출 [검출한계 0.002미만]	
*12	폐기물보관지점	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/05/06	불검출 [검출한계 0.002미만]	
비 고							

[별첨3] 측정 사진

측정 지점	시작 사진		종료 사진		시작 사진		종료 사진	
부지경계선1/ 부지경계선2								
	시작시간	8:00	종료시간	12:00	시작시간	8:01	종료시간	12:01
부지경계선3/ 부지경계선4								
	시작시간	8:02	종료시간	12:02	시작시간	8:03	종료시간	12:03
위생설비입구/ 작업장주변								
	시작시간	8:05	종료시간	8:45	시작시간	8:04	종료시간	10:04
음압기배출구1/ 음압기배출구2								
	시작시간	8:10	종료시간	8:50	시작시간	8:10	종료시간	8:50
음압기배출구3/ 폐기물반출구1								
	시작시간	10:10	종료시간	10:50	시작시간	8:55	종료시간	9:35
폐기물반출구2/ 폐기물보관지점								
	시작시간	11:00	종료시간	11:40	시작시간	15:30	종료시간	16:10