

석면해체·제거 사업장 주변 석면 비산 측정

한국유에스지보탈(주) 여수공장 소성동, 석고장
지붕 석면 해체·제거 작업



환경부 지정
전남대학교 석면환경센터

광주광역시 북구 용봉로 77 전남대학교 자연과학대학 2호관 319호 석면환경센터
전화: 062-530-0150 / 전송: 062-530-0155 / E-mail: sjyoon@ncae.or.kr

석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과보고서

접수번호	3-NCAE0041		접수일	2021.05.24.			
제출인	상호(대표자) 전남대학교 산학협력단(석면환경센터)		사업자등록번호 409-82-11942				
	주소 광주광역시 북구 용봉로 77 전남대학교 자연대2호관 319호 석면환경센터 (전화번호: 062-530-0150)						
석면해체·제거 사업장	건물명 한국유에스지보랄(주) 여수공장 소성동, 석고장		위치 전남 여수시 낙포단지길 45				
	연면적(㎡) 9,360		작업기간 2021.05.26. ~ 2021.09.30.				
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)] 지붕재(7,200 ㎡)						
측정기관	대표자 민정준(센터장: 노열)		사업자등록번호 409-82-11942				
	주소 광주광역시 북구 용봉로 77 전남대학교 자연대2호관 319호 석면환경센터						
	측정자/분석자 윤성준, 김용운 연구원/김용운 연구원						
측정결과	시료번호	측정지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시	측정결과 (f/cc)	검출석면의 종류
	첨부						
측정지점	비산측정 시작 사진		비산측정 종료 사진		비고		
	첨부		첨부				
	측정 시작 시간:		측정 종료 시간:				

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제38조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2021 년 05 월 31 일

제출인(대표자)

전남대학교 석면환경센터장
노 열 (서명 또는 인)

여수시장 귀하



석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 위치 및 결과

측정 결과							
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출 석면의 종류
	USG3-A-01(부지)	부지경계선	SARA-5100	10.05	2021.05.28. (08:45~12:45)	0.01 f/cc 미만	-
	USG3-A-02(부지)	부지경계선	SARA-5100	10.08	2021.05.28. (08:48~12:48)	0.01 f/cc 미만	-
	USG3-A-03(부지)	부지경계선	SARA-5100	10.05	2021.05.28. (08:51~12:51)	0.01 f/cc 미만	-
	USG3-A-04(부지)	부지경계선	SARA-5100	10.10	2021.05.28. (09:10~13:10)	0.01 f/cc 미만	-
	USG3-A-05(위생)	위생설비입구	SARA-5100	10.07	2021.05.28. (08:58~09:38)	0.01 f/cc 미만	-
	USG3-A-06(실외)	작업장주변 /실외	SARA-5100	10.05	2021.05.28. (08:53~10:53)	0.01 f/cc 미만	-
	USG3-A-07(반출)	폐기물 반출구	SARA-5100	10.03	2021.05.28. (08:55~09:35)	0.01 f/cc 미만	-

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 지점

측정 지점 위치(도식도)



범 레			사업 부지 경계		측정지점
			위생설비 시설		

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 사진

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
부지경계선1	 <p>1. 과업명 한국유에스티보탈(주) 석면비산측정 2. 시료번호 USG3-A-01(부지 시작) 3. 조사일시 2021.05.28 4. 조사기관 전남대학교 석면환경센터</p>	 <p>1. 과업명 한국유에스티보탈(주) 석면비산측정 2. 시료번호 USG3-A-01(부지 종료) 3. 조사일시 2021.05.28 4. 조사기관 전남대학교 석면환경센터</p>	
	측정 시작 시간: 08시 45분	측정 종료 시간: 12시 45분	
부지경계선2	 <p>1. 과업명 한국유에스티보탈(주) 석면비산측정 2. 시료번호 USG3-A-02(부지 시작) 3. 조사일시 2021.05.28 4. 조사기관 전남대학교 석면환경센터</p>	 <p>1. 과업명 한국유에스티보탈(주) 석면비산측정 2. 시료번호 USG3-A-02(부지 종료) 3. 조사일시 2021.05.28 4. 조사기관 전남대학교 석면환경센터</p>	
	측정 시작 시간: 08시 48분	측정 종료 시간: 12시 48분	
부지경계선3	 <p>1. 과업명 한국유에스티보탈(주) 석면비산측정 2. 시료번호 USG3-A-03(부지 시작) 3. 조사일시 2021.05.28 4. 조사기관 전남대학교 석면환경센터</p>	 <p>1. 과업명 한국유에스티보탈(주) 석면비산측정 2. 시료번호 USG3-A-03(부지 종료) 3. 조사일시 2021.05.28 4. 조사기관 전남대학교 석면환경센터</p>	
	측정 시작 시간: 08시 51분	측정 종료 시간: 12시 51분	

부지경계선4	 <p>1. 과업명 한국유에스티보탈(주) 석면비산속정 2. 시료번호 USG3-A-04(부지 시작) 3. 조사일시 2021.05.28 4. 조사기관 전남대학교 석면환경센터</p>	 <p>1. 과업명 한국유에스티보탈(주) 석면비산속정 2. 시료번호 USG3-A-04(부지 종료) 3. 조사일시 2021.05.28 4. 조사기관 전남대학교 석면환경센터</p>	측정 시작 시간: 09시 10분	측정 종료 시간: 13시 10분
위생설비입구	 <p>1. 과업명 한국유에스티보탈(주) 석면비산속정 2. 시료번호 USG3-A-05(위생 시작) 3. 조사일시 2021.05.28 4. 조사기관 전남대학교 석면환경센터</p>	 <p>1. 과업명 한국유에스티보탈(주) 석면비산속정 2. 시료번호 USG3-A-05(위생 종료) 3. 조사일시 2021.05.28 4. 조사기관 전남대학교 석면환경센터</p>	측정 시작 시간: 08시 58분	측정 종료 시간: 09시 38분
작업장주변/ 실외	 <p>1. 과업명 한국유에스티보탈(주) 석면비산속정 2. 시료번호 USG3-A-06(실외 시작) 3. 조사일시 2021.05.28 4. 조사기관 전남대학교 석면환경센터</p>	 <p>1. 과업명 한국유에스티보탈(주) 석면비산속정 2. 시료번호 USG3-A-06(실외 종료) 3. 조사일시 2021.05.28 4. 조사기관 전남대학교 석면환경센터</p>	측정 시작 시간: 08시 53분	측정 종료 시간: 10시 53분
폐기물 반출구	 <p>1. 과업명 한국유에스티보탈(주) 석면비산속정 2. 시료번호 USG3-A-07(반출 시작) 3. 조사일시 2021.05.28 4. 조사기관 전남대학교 석면환경센터</p>	 <p>1. 과업명 한국유에스티보탈(주) 석면비산속정 2. 시료번호 USG3-A-07(반출 종료) 3. 조사일시 2021.05.28 4. 조사기관 전남대학교 석면환경센터</p>	측정 시작 시간: 08시 55분	측정 종료 시간: 09시 35분

전남대학교 석면환경센터

광주광역시 북구 용봉로 77 전남대학교 자연대2호관 319호 석면환경센터

전화: 062-530-0150 / 전송: 062-530-0155 / E-mail : sjyoon@ncae.or.kr

의뢰기관	여수시청	측 정 일	2021.05.28
분 석 일	2021.05.31	보고서 작성일	2021.05.31
제 목	한국유에스지보탈(주) 여수공장 소성동, 석고장 지붕 석면 해체·제거 작업 현장		

위상차 현미경법을 이용한 정량 분석 결과

시료번호		채취위치	총 유량			측정결과	검출석면
Sample No.		Location	L/min	Min	Liter	f/cc	0.01 f/cc
1	USG3-A-01(부지)	부지경계선	10.05	240	2412	0.000	기준치미만
2	USG3-A-02(부지)	부지경계선	10.08	240	2419	0.001	기준치미만
3	USG3-A-03(부지)	부지경계선	10.05	240	2412	0.000	기준치미만
4	USG3-A-04(부지)	부지경계선	10.10	240	2424	0.000	기준치미만
5	USG3-A-05(위생)	위생설비입구	10.07	40	403	0.002	기준치미만
6	USG3-A-06(실외)	작업장주변/실외	10.05	120	1206	0.002	기준치미만
7	USG3-A-07(반출)	폐기물반출구	10.03	40	401	0.001	기준치미만

- * 이 성적서는 건축자재의 성분 증명, 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
- * 이 성적서는 원본만 유효하며, 무단 복사와 수정 및 배포를 금합니다.
- * 본 시료는 별도의 요청이 없을 시 결과 발송 후 30일 후에 폐기처분 됩니다.

위상차 현미경(PCM)분석은 석면 함유 여부를 판단할 수 없는 것으로 알려져 있습니다. 그러므로 전남대학교 석면환경센터는 석면 함유 여부 판단이 필요한 시료의 경우 투과전자현미경(TEM)분석을 권장하고 있습니다.