

석면비산 측정 결과보고서

공사명 : 한국유에스지보랄 여수공장 소성동, 석고장 지붕 석면해체,제거작업



주식회사 에이앤환경

광주지방고용노동청 제2017-120003호



4. 석면비산측정결과 제출문

■ 측정개요

공 사 명 : 한국유에스지보탈 여수공장 소성동, 석고장 지붕 석면해체, 제거작업

측정 기간 : 2021년 05월 27일 ~ 2021년 05월 31일

2021년 06월 05일 ~ 2021년 06월 07일

측정 기관 : 주식회사 에이앤환경

수 신 : 한국유에스지보탈(주) 귀중

■ 측정결과

【환경부고시 제 2017-79호】 제3조(시료채취 시기) 제2항에 따른 개별 석면 해체·제거 사업장 및 제3항에 따른 재개발·재건축 재정비촉진 관련 석면 해체·제거 사업장 주변 석면비산측정 시료채취 분석결과 법적 배출허용기준 1세제곱센티미터 당 0.01개 이하

■ 측정위치 선정

【석면안전관리법】 제28조(사업장주변의 석면배출허용기준 준수 등) 제2항 및 【환경부고시 제 2012-79호】 제4조(시료채취 지점 선정기준) 제2항 제7호 별표1/제3항제9호 별표2에서 정한 붙임1 위치별로 석면해체작업이 이루어지는 날 작업 중 측정 실시.

■ 석면배출 허용기준

【석면안전관리법 제28조】 (사업장주변의 석면배출허용기준 준수 등) 제1항 같은 법 시행령 제38조(사업장주변의 석면배출허용기준) 1세제곱센티미터 당 0.01개 여부 확인.

■ 석면배출 허용기준 초과시 조치사항

【석면안전관리법 제 29조】 (작업중지 등) 제1항에 따라 해당 지자체 장 또는 감리인은 작업 중지를 명하여야 하고 같은 법 제2항에 따라 석면해체·제거업자가 석면해·체제거작업을 다시 하려는 경우에는 사업장주변 석면배출허용기준의 준수에 필요한 개선계획을 수립 특별자치도지사·시장·군수·구청장에게 제출하여 승인을 받아야 함.

[별첨 1]

[2021년 05월 27일]

6. 측정결과

[illegible]

[별첨 1]

[2021년 05월 28일]

6. 측정결과

[illegible]

[별첨 1]

[2021년 05월 29일]

6. 측정결과

[illegible]

[별첨 1]

[2021년 05월 30일]

6.측정결과

[illegible]

[별첨 1]

[2021년 05월 31일]

6. 측정결과

[illegible]

[별첨 1]

[2021년 06월 05일]

6. 측정결과

[illegible]

[별첨 1]

[2021년 06월 06일]

6. 측정결과

[illegible]

[2021년 06월 07일]

6. 측정결과

[illegible]