

별첨 1. 측정결과

☐ 현 장 명 : 축사 석면해체공사

☐ 측 정 일 : 2021년 12월 7일

No.	시료번호	측정위치(지점)		측정 장비 (종류/수량)	측정 유량		측정 일시	측정결과 (f/cc)	검출석면의 종류	기준초과여부 (0.01 f/cc)
		위치	지점		유량 (ℓ/분)	환산한 채취 공기량(ℓ)				
1	# 1-1	축사 주변	부지경계선	20KR707/1대	9.84	2,579.98	12/7 9:35 ~13:41	불검출	-	0.01 f/cc 미만
2	# 1-2	축사 주변	"	20KR708/1대	9.85	2,582.60	12/7 9:37 ~13:43	불검출	-	0.01 f/cc 미만
3	# 1-3	축사 주변	"	20KR709/1대	9.81	2,572.11	12/7 9:39 ~13:45	불검출	-	0.01 f/cc 미만
4	# 1-4	축사 주변	"	20KR710/1대	9.83	2,577.36	12/7 9:40 ~13:46	불검출	-	0.01 f/cc 미만
5	# 2-1	축사 주변	위생설비 입구	20KR706/1대	9.85	472.43	12/7 9:45 ~10:30	불검출	-	0.01 f/cc 미만
6	# 3-1	축사 주변	작업장 주변(실외)	20KR705/1대	9.81	1,296.51	12/7 10:00 ~12:04	불검출	-	0.01 f/cc 미만
7	# 4-1	축사 주변	폐기물 반출구	20KR704/1대	9.82	465.61	12/7 13:11 ~13:56	불검출	-	0.01 f/cc 미만
8	# 4-2	축사 주변	"	20KR703/1대	9.83	466.08	12/7 13:12 ~13:57	불검출	-	0.01 f/cc 미만
9	# 4-3	축사 주변	"	20KR702/1대	9.84	466.56	12/7 13:14 ~13:59	불검출	-	0.01 f/cc 미만
10	# 0-1	-	공시료	-	-	-	12/7 - -	불검출	-	0.01 f/cc 미만
11	# 0-2	-	"	-	-	-	12/7 - -	불검출	-	0.01 f/cc 미만
		## 이하여백 ##								

☐ **작성일** : 2021년 12월 7일

S-QP-17-03 Rev.00

- 3/7 -

□ 회계 □ 회계 : 2021년 12월 7일



[첨부. 시료채취 및 분석 사진]

□ 현 장 명 : 축사 석면해체공사

□ 측 정 일 : 2021년 12월 7일

구 분	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	시료·분석사진
No. 1 <input type="checkbox"/> 시료번호 : #1-1 <input type="checkbox"/> 채취위치 : 축사 주변 (부지경계선) <input type="checkbox"/> 측정결과(f/cc) : 불검출 <input type="checkbox"/> 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합			
	시작 시간: 9:35	종료 시간: 13:41	-
No. 2 <input type="checkbox"/> 시료번호 : #1-2 <input type="checkbox"/> 채취위치 : 축사 주변 (부지경계선) <input type="checkbox"/> 측정결과(f/cc) : 불검출 <input type="checkbox"/> 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합			
	시작 시간: 9:37	종료 시간: 13:43	-
No. 3 <input type="checkbox"/> 시료번호 : #1-3 <input type="checkbox"/> 채취위치 : 축사 주변 (부지경계선) <input type="checkbox"/> 측정결과(f/cc) : 불검출 <input type="checkbox"/> 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합			
	시작 시간: 9:39	종료 시간: 13:45	-
No. 4 <input type="checkbox"/> 시료번호 : #1-4 <input type="checkbox"/> 채취위치 : 축사 주변 (부지경계선) <input type="checkbox"/> 측정결과(f/cc) : 불검출 <input type="checkbox"/> 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합			
	시작 시간: 9:40	종료 시간: 13:46	-
No. 5 <input type="checkbox"/> 시료번호 : #2-1 <input type="checkbox"/> 채취위치 : 축사 주변 (위생설비 입구) <input type="checkbox"/> 측정결과(f/cc) : 불검출 <input type="checkbox"/> 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합			
	시작 시간: 9:45	종료 시간: 10:30	-


□ 현 장 명 : 축사 석면해체공사

□ 측 정 일 : 2021년 12월 7일

구 분	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	시료·분석사진
No. 6 <input type="checkbox"/> 시료번호 : #3-1 <input type="checkbox"/> 채취위치 : 축사 주변 (작업장 주변(실외)) <input type="checkbox"/> 측정결과(f/cc) : 불검출 <input type="checkbox"/> 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합			
	시작 시간: 10:00	종료 시간: 12:04	-
No. 7 <input type="checkbox"/> 시료번호 : #4-1 <input type="checkbox"/> 채취위치 : 축사 주변 (폐기물 반출구) <input type="checkbox"/> 측정결과(f/cc) : 불검출 <input type="checkbox"/> 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합			
	시작 시간: 13:11	종료 시간: 13:56	-
No. 8 <input type="checkbox"/> 시료번호 : #4-2 <input type="checkbox"/> 채취위치 : 축사 주변 (폐기물 반출구) <input type="checkbox"/> 측정결과(f/cc) : 불검출 <input type="checkbox"/> 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합			
	시작 시간: 13:12	종료 시간: 13:57	-
No. 9 <input type="checkbox"/> 시료번호 : #4-3 <input type="checkbox"/> 채취위치 : 축사 주변 (폐기물 반출구) <input type="checkbox"/> 측정결과(f/cc) : 불검출 <input type="checkbox"/> 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합			
	시작 시간: 13:14	종료 시간: 13:59	-
No. 10 <input type="checkbox"/> 시료번호 : #0-1 <input type="checkbox"/> 채취위치 : - (공시료) <input type="checkbox"/> 측정결과(f/cc) : 불검출 <input type="checkbox"/> 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합	-	-	
	시작 시간: -	종료 시간: -	-

□ 현 장 명 : 축사 석면해체공사

□ 측 정 일 : 2021년 12월 7일

구 분	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	시료·분석사진
No. 11	-	-	
□ 시료번호 : #0-2			
□ 채취위치 : - (공시료)			
□ 측정결과(f/cc) : 불검출			
□ 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합	시작 시간: -	종료 시간: -	-