

별첨 1. 측정결과

□ 현 장 명 : 여수시 시청로 27(학동68-15) 석면해체 및 건물철거공사

□ 측 정 일 : 2022년 4월 29일

No.	시료번호	측정위치(지점)		측정 장비 (종류/수량)	측정 유량		측정 일시	측정결과 (f/cc)	검출석면의 종류	기준초과여부 (0.01 f/cc)
		위치	지점		유량 (ℓ/분)	환산한 채취 공기량(ℓ)				
1	# 1-1	시청로 27 주변	부지경계선	21KR697/1대	9.86	2,511.76	4/29 14:01 ~18:06	불검출	-	0.01 f/cc 미만
2	# 1-2	시청로 27 주변	"	21KR698/1대	9.84	2,506.67	4/29 14:02 ~18:07	불검출	-	0.01 f/cc 미만
3	# 1-3	시청로 27 주변	"	21KR699/1대	9.85	2,509.21	4/29 14:05 ~18:10	불검출	-	0.01 f/cc 미만
4	# 1-4	시청로 27 주변	"	21KR700/1대	9.85	2,509.21	4/29 14:07 ~18:12	불검출	-	0.01 f/cc 미만
5	# 2-1	2층 계단실	위생실비 입구	20KR015/1대	9.83	459.94	4/29 14:30 ~15:15	불검출	-	0.01 f/cc 미만
6	# 3-1	2층 치과 복도	작업장 주변(실내)	20KR016/1대	9.83	1,287.83	4/29 15:10 ~17:16	불검출	-	0.01 f/cc 미만
7	# 4-1	3층 탁구장 입구	음압기	20KR017/1대	9.83	449.72	4/29 14:35 ~15:19	불검출	-	0.01 f/cc 미만
8	# 4-2	3층 계단실	"	20KR018/1대	9.81	459.00	4/29 14:37 ~15:22	0.005	-	0.01 f/cc 미만
9	# 5-1	3층 화장실 입구	폐기물 반출구	20KR019/1대	9.82	459.47	4/29 14:58 ~15:43	불검출	-	0.01 f/cc 미만
10	# 0-1	-	공시료	-	-	-	4/29 - -	불검출	-	0.01 f/cc 미만
11	# 0-2	-	"	-	-	-	4/29 - -	불검출	-	0.01 f/cc 미만

주1) 석면비산정도 측정 및 분석방법은 석면해체·제거 작업 사업장 주변 석면 비산관리를 위한 조사방법(환경부고시 제2012-79호)의 「대기오염공정시험기준」의 「환경대기 중 석면 시험방법(ES 01357.1)」 및 「실내공기질공정시험기준」의 「실내공기 중 석면 및 섬유상먼지 농도 측정방법(ES 02303.1)」에 따른다.

주2) 총 포집유량 및 계수 시야 수는 검출한계 0.005개/cc 이하를 만족하여야 한다.


주3) 분석결과는 소수점 넷째자리에서 반올림하여 소수점 셋째자리까지 표기한다.

주4) 위상차현미경(PCM)법에도 불구하고 필요시 주사전자현미경(SEM)법, 투과전자현미경(TEM)법으로 분석할 수 있다.

주5) 위 분석결과는 법적인 소송과 관련하여 사용되어서는 안됩니다.


별첨 2. 측정 지점 위치(도식도)

- 현 장 명 : 여수시 시청로 27(학동68-15) 석면해체 및 건물철거공사
□ 측 정 일 : 2022년 4월 29일



□ 현장 명 : 여수시 시청로 27(학동68-15) 석면해체 및 건물철거공사

□ 측정 일 : 2022년 4월 29일




범례	
	석면해체제거구역
	측정지점

여수시 시청로 27 3층 비산정도측정 위치도

별첨 2. 측정 지점 위치(도식도)

- ☐ 현장 명 : 여수시 시청로 27(학동68-15) 석면해체 및 건물철거공사
☐ 측정 일 : 2022년 4월 29일



여수시 시청로 27 2층 비산정도측정 위치도

[첨부. 시료채취 및 분석 사진]

□ 현 장 명 : 여수시 시청로 27(학동68-15) 석면해체 및 건물철거공사

□ 측 정 일 : 2022년 4월 29일

구 분	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	시료·분석사진
No. 1 ☐ 시료번호 : #1-1 ☐ 채취위치 : 시청로 27 주변 (부지경계선) ☐ 측정결과(f/cc) : 불검출 ☐ 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합			
	시작 시간: 14:01	종료 시간: 18:06	-
No. 2 ☐ 시료번호 : #1-2 ☐ 채취위치 : 시청로 27 주변 (부지경계선) ☐ 측정결과(f/cc) : 불검출 ☐ 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합			
	시작 시간: 14:02	종료 시간: 18:07	-
No. 3 ☐ 시료번호 : #1-3 ☐ 채취위치 : 시청로 27 주변 (부지경계선) ☐ 측정결과(f/cc) : 불검출 ☐ 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합			
	시작 시간: 14:05	종료 시간: 18:10	-
No. 4 ☐ 시료번호 : #1-4 ☐ 채취위치 : 시청로 27 주변 (부지경계선) ☐ 측정결과(f/cc) : 불검출 ☐ 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합			
	시작 시간: 14:07	종료 시간: 18:12	-
No. 5 ☐ 시료번호 : #2-1 ☐ 채취위치 : 2층 계단실 (위생설비 입구) ☐ 측정결과(f/cc) : 불검출 ☐ 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합			
	시작 시간: 14:30	종료 시간: 15:15	-

□ 현 장 명 : 여수시 시청로 27(학동68-15) 석면해체 및 건물철거공사

□ 측 정 일 : 2022년 4월 29일

구 분	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	시료·분석사진
No. 6			
□ 시료번호 : #3-1			
□ 채취위치 : 2층 치과 복도 (작업장 주변(실내))			
□ 측정결과(f/cc) : 불검출			
□ 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합	시작 시간: 15:10	종료 시간: 17:16	-
No. 7			
□ 시료번호 : #4-1			
□ 채취위치 : 3층 탁구장 입구 (음압기)			
□ 측정결과(f/cc) : 불검출			
□ 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합	시작 시간: 14:35	종료 시간: 15:19	-
No. 8			
□ 시료번호 : #4-2			
□ 채취위치 : 3층 계단실 (음압기)			
□ 측정결과(f/cc) : 0.005			
□ 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합	시작 시간: 14:37	종료 시간: 15:22	-
No. 9			
□ 시료번호 : #5-1			
□ 채취위치 : 3층 화장실 입구 (폐기물 반출구)			
□ 측정결과(f/cc) : 불검출			
□ 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합	시작 시간: 14:58	종료 시간: 15:43	-
No. 10	-	-	
□ 시료번호 : #0-1			
□ 채취위치 : - (공시료)			
□ 측정결과(f/cc) : 불검출			
□ 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합	시작 시간: -	종료 시간: -	-

□ 현 장 명 : 여수시 시청로 27(학동68-15) 석면해체 및 건물철거공사

□ 측 정 일 : 2022년 4월 29일

구 분	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	시료·분석사진
No. 11	-	-	
□ 시료번호 : #0-2			
□ 채취위치 : - (공시료)			
□ 측정결과(f/cc) : 불검출			
□ 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합	시작 시간: -	종료 시간: -	-

별첨 1. 측정결과

☐ 현 장 명 : 여수시 시청로 27(학동68-15) 석면해체 및 건물철거공사

☐ 측 정 일 : 2022년 4월 30일

No.	시료번호	측정위치(지점)		측정 장비 (종류/수량)	측정 유량		측정 일시	측정결과 (f/cc)	검출석면의 종류	기준초과여부 (0.01 f/cc)
		위치	지점		유량 (ℓ/분)	환산한 채취 공기량(ℓ)				
1	# 1-1	시청로 27 주변	부지경계선	20KR011/1대	9.86	2,532.83	4/30 9:00 ~13:05	불검출	-	0.01 f/cc 미만
2	# 1-2	시청로 27 주변	"	20KR012/1대	9.79	2,514.85	4/30 9:02 ~13:07	불검출	-	0.01 f/cc 미만
3	# 1-3	시청로 27 주변	"	20KR013/1대	9.81	2,519.99	4/30 9:07 ~13:12	불검출	-	0.01 f/cc 미만
4	# 1-4	시청로 27 주변	"	20KR014/1대	9.83	2,525.13	4/30 9:08 ~13:13	불검출	-	0.01 f/cc 미만
5	# 2-1	2층 계단실	위생실비 입구	20KR015/1대	9.8	462.38	4/30 9:15 ~10:00	불검출	-	0.01 f/cc 미만
6	# 2-2	1층 계단실3 입구	"	20KR015/1대	9.81	460.94	4/30 10:31 ~11:16	불검출	-	0.01 f/cc 미만
7	# 3-1	2층 치과 복도	작업장 주변(실내)	20KR016/1대	9.81	1,290.64	4/30 10:50 ~12:56	불검출	-	0.01 f/cc 미만
8	# 4-1	3층 계단실	음압기	20KR017/1대	9.82	452.30	4/30 9:21 ~10:05	불검출	-	0.01 f/cc 미만
9	# 4-2	3층 계단실	"	20KR018/1대	9.83	463.05	4/30 9:22 ~10:07	불검출	-	0.01 f/cc 미만
10	# 4-3	1층 계단실3 입구	"	20KR017/1대	9.85	462.82	4/30 10:42 ~11:27	불검출	-	0.01 f/cc 미만
11	# 5-1	3층 탁구장 입구	폐기물 반출구	20KR019/1대	9.82	442.16	4/30 9:40 ~10:23	불검출	-	0.01 f/cc 미만
12	# 5-2	1층 계단실3 입구	"	20KR019/1대	9.82	459.43	4/30 11:15 ~12:00	불검출	-	0.01 f/cc 미만

□ 현 장 명 : 여수시 시청로 27(학동68-15) 석면해체 및 건물철거공사

□ 2022년 4월 30일

No.	시료번호	측정위치(지점)		측정 장비 (종류/수량)	측정 유량		측정 일시	측정결과 (f/cc)	검출석면의 종류	기준초과여부 (0.01 f/cc)
		위치	지점		유량 (ℓ/분)	환산한 채취 공기량(ℓ)				
13	# 0-1	-	공사로	-	-	-	4/30 - -	불검출	-	0.01 f/cc 미만
14	# 0-2	-	"	-	-	-	4/30 - -	불검출	-	0.01 f/cc 미만
		#이 하 여 백 ##								

주1) 석면비산정도 측정 및 분석방법은 석면해체·제거 작업 사업장 주변 석면 비산관리를 위한 조사방법(환경부 고시 제2012-79호)의 「대기오염 공정시험기준」의 ‘환경 대기 중 석면 시험방법(E S 01357.1)’ 및 「실내 공기질 측정 시험 기준」의 ‘실내 공기 중 석면 및 섬유상 먼지 농도 측정 방법(E S 02303.1)’에 따름

주2) 총 포집 유량 및 계수 시야 수는 검출 한계 0.005개/cc 이하를 만족하여야 한다.

주3) 분석 결과는 소수점 넷째 자리에서 반올림 하여 소수점 셋째 자리까지 표기한다.

주4) 위상차 현미경(PC M)법에도 불구하고 필요 시 주사 전자현미경(SEM)법, 투과 전자현미경(T E M)법으로 분석할 수 있다.


주5) 위 분석 결과는 법적 인 소송 과 관련 하여 사용 되어 서는 안 됩니다.

S-QP-17-03 Rev.00

210mm×297mm(일반용지 60g/m²(재활용품))

별첨 2. 측정 지점 위치(도식도)


- 현 장 명 : 여수시 시청로 27(학동68-15) 석면해체 및 건물철거공사
□ 측 정 일 : 2022년 4월 30일



여수시 시청로 27 외부 비산정도측정 위치도

□ 현장 명 : 여수시 시청로 27(학동68-15) 석면해체 및 건물철거공사

□ 측정 일 : 2022년 4월 30일




범례	
	석면해체제거구역
	측정지점


여수시 시청로 27 3층 비산정도측정 위치도

□ 현 장 명 : 여수시 시청로 27(학동68-15) 석면해체 및 건물철거공사

□ 축 정 일 : 2022년 4월 30일



□ 현 장 명 : 여수시 시청로 27(학동68-15) 석면해체 및 건물철거공사
 □ 축 정 일 : 2022년 4월 30일




범례	
	석면해체제거구역
	측정지점

여수시 시청로 27 2층 비산정도측정 위치도

[첨부. 시료채취 및 분석 사진]


□ 현 장 명 : 여수시 시청로 27(학동68-15) 석면해체 및 건물철거공사

□ 측 정 일 : 2022년 4월 30일

구 분	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	시료·분석사진
No. 1 ☐ 시료번호 : #1-1 ☐ 채취위치 : 시청로 27 주변 (부지경계선) ☐ 측정결과(f/cc) : 불검출 ☐ 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합			
	시작 시간: 9:00	종료 시간: 13:05	-
No. 2 ☐ 시료번호 : #1-2 ☐ 채취위치 : 시청로 27 주변 (부지경계선) ☐ 측정결과(f/cc) : 불검출 ☐ 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합			
	시작 시간: 9:02	종료 시간: 13:07	-
No. 3 ☐ 시료번호 : #1-3 ☐ 채취위치 : 시청로 27 주변 (부지경계선) ☐ 측정결과(f/cc) : 불검출 ☐ 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합			
	시작 시간: 9:07	종료 시간: 13:12	-
No. 4 ☐ 시료번호 : #1-4 ☐ 채취위치 : 시청로 27 주변 (부지경계선) ☐ 측정결과(f/cc) : 불검출 ☐ 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합			
	시작 시간: 9:08	종료 시간: 13:13	-
No. 5 ☐ 시료번호 : #2-1 ☐ 채취위치 : 2층 계단실 (위생설비 입구) ☐ 측정결과(f/cc) : 불검출 ☐ 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합			
	시작 시간: 9:15	종료 시간: 10:00	-

□ 현 장 명 : 여수시 시청로 27(학동68-15) 석면해체 및 건물철거공사

□ 측 정 일 : 2022년 4월 30일

구 분	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	시료·분석사진
No. 6			
□ 시료번호 : #2-2			
□ 채취위치 : 1층 계단실3 입구 (위생설비 입구)			
□ 측정결과(f/cc) : 불검출			
□ 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합	시작 시간: 10:31	종료 시간: 11:16	-
No. 7			
□ 시료번호 : #3-1			
□ 채취위치 : 2층 치과 복도 (작업장 주변(실내))			
□ 측정결과(f/cc) : 불검출			
□ 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합	시작 시간: 10:50	종료 시간: 12:56	-
No. 8			
□ 시료번호 : #4-1			
□ 채취위치 : 3층 계단실 (음압기)			
□ 측정결과(f/cc) : 불검출			
□ 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합	시작 시간: 9:21	종료 시간: 10:05	-
No. 9			
□ 시료번호 : #4-2			
□ 채취위치 : 3층 계단실 (음압기)			
□ 측정결과(f/cc) : 불검출			
□ 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합	시작 시간: 9:22	종료 시간: 10:07	-
No. 10			
□ 시료번호 : #4-3			
□ 채취위치 : 1층 계단실3 입구 (음압기)			
□ 측정결과(f/cc) : 불검출			
□ 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합	시작 시간: 10:42	종료 시간: 11:27	-

□ 현 장 명 : 여수시 시청로 27(학동68-15) 석면해체 및 건물철거공사

□ 측 정 일 : 2022년 4월 30일

구 분	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	시료·분석사진
No. 11			
□ 시료번호 : #5-1			
□ 채취위치 : 3층 탁구장 입구 (폐기물 반출구)			
□ 측정결과(f/cc) : 불검출			
□ 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합			
	시작 시간: 9:40	종료 시간: 10:23	-
No. 12			
□ 시료번호 : #5-2			
□ 채취위치 : 1층 계단실3 입구 (폐기물 반출구)			
□ 측정결과(f/cc) : 불검출			
□ 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합			
	시작 시간: 11:15	종료 시간: 12:00	-
No. 13	-	-	
□ 시료번호 : #0-1			
□ 채취위치 : - (공시료)			
□ 측정결과(f/cc) : 불검출			
□ 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합			
	시작 시간: -	종료 시간: -	-
No. 14	-	-	
□ 시료번호 : #0-2			
□ 채취위치 : - (공시료)			
□ 측정결과(f/cc) : 불검출			
□ 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합			
	시작 시간: -	종료 시간: -	-

별첨 1. 측정결과

☐ 현 장 명 : 여수시 시청로 27(학동68-15) 석면해체 및 건물철거공사

☐ 측 정 일 : 2022년 5월 18일

No.	시료번호	측정위치(지점)		측정 장비 (종류/수량)	측정 유량		측정 일시	측정결과 (f/cc)	검출석면의 종류	기준초과여부 (0.01 f/cc)
		위치	지점		유량 (ℓ/분)	환산한 채취 공기량(ℓ)				
1	# 1-1	시청로 27 주변	부지경계선	21KR691/1대	9.85	2,478.63	5/18 9:04 ~13:09	불검출	-	0.01 f/cc 미만
2	# 1-2	시청로 27 주변	"	21KR692/1대	9.83	2,473.60	5/18 9:05 ~13:10	불검출	-	0.01 f/cc 미만
3	# 1-3	시청로 27 주변	"	21KR693/1대	9.84	2,476.12	5/18 9:06 ~13:11	불검출	-	0.01 f/cc 미만
4	# 1-4	시청로 27 주변	"	21KR694/1대	9.79	2,463.54	5/18 9:07 ~13:12	불검출	-	0.01 f/cc 미만
5	# 2-1	2층 물리치료실 입구	위생설비 입구	21KR695/1대	9.83	484.62	5/18 9:15 ~10:03	불검출	-	0.01 f/cc 미만
6	# 3-1	1층 계단실	음압기	21KR696/1대	9.82	494.22	5/18 9:13 ~10:02	불검출	-	0.01 f/cc 미만
7	# 3-2	1층 계단실	"	21KR697/1대	9.81	493.71	5/18 9:13 ~10:02	불검출	-	0.01 f/cc 미만
8	# 4-1	2층 물리치료실 입구	폐기를 반출구	21KR698/1대	9.84	512.80	5/18 10:04 ~10:55	불검출	-	0.01 f/cc 미만
9	# 0-1	-	공시로	-	-	-	5/18 - -	불검출	-	0.01 f/cc 미만
10	# 0-2	-	"	-	-	-	5/18 - -	불검출	-	0.01 f/cc 미만

주1) 석면비산정도 측정 및 분석방법은 석면해체·제거 작업 사업장 주변 석면 비산관리를 위한 조사방법(환경부 고시 제2012-79호)의 「대기오염공정시험기준」의 「환경대기 중 석면 시험방법(ES 01357.1)」 및 「실내공기질공정시험기준」의 「실내공기 중 석면 및 섬유상먼지 농도 측정방법(ES 02303.1)」에 따른다.

주2) 총 포집유량 및 계수 시야 수는 검출한계 0.005개/cc 이하를 만족하여야 한다.


주3) 분석결과와 소수점 넷째 자리에서 반올림하여 소수점 셋째 자리까지 표기한다.

주4) 위상차현미경(PCM)법에도 불구하고 필요시 주사전자현미경(SEM)법, 투과전자현미경(TEM)법으로 분석할 수 있다.


주5) 위 분석결과는 법적인 소송과 관련하여 사용되어서는 안됩니다.

별첨 2. 측정지점 위치(도식도)

- 현 장 명 : 여수시 시청로 27(학동68-15) 석면해체 및 건물철거공사
□ 축 조 일 : 2022년 5월 18일




□ 현 장 명 : 여수시 시청로 27(학동68-15) 석면해체 및 건물철거공사
 □ 축 정 일 : 2022년 5월 18일



[첨부. 시료채취 및 분석 사진]

□ 현 장 명 : 여수시 시청로 27(학동68-15) 석면해체 및 건물철거공사

□ 측 정 일 : 2022년 5월 18일

구 분	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	시료·분석사진
No. 1 ☐ 시료번호 : #1-1 ☐ 채취위치 : 시청로 27 주변 (부지경계선) ☐ 측정결과(f/cc) : 불검출 ☐ 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합			
	시작 시간: 9:04	종료 시간: 13:09	-
No. 2 ☐ 시료번호 : #1-2 ☐ 채취위치 : 시청로 27 주변 (부지경계선) ☐ 측정결과(f/cc) : 불검출 ☐ 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합			
	시작 시간: 9:05	종료 시간: 13:10	-
No. 3 ☐ 시료번호 : #1-3 ☐ 채취위치 : 시청로 27 주변 (부지경계선) ☐ 측정결과(f/cc) : 불검출 ☐ 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합			
	시작 시간: 9:06	종료 시간: 13:11	-
No. 4 ☐ 시료번호 : #1-4 ☐ 채취위치 : 시청로 27 주변 (부지경계선) ☐ 측정결과(f/cc) : 불검출 ☐ 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합			
	시작 시간: 9:07	종료 시간: 13:12	-
No. 5 ☐ 시료번호 : #2-1 ☐ 채취위치 : 2층 물리치료실 입구 (위생설비 입구) ☐ 측정결과(f/cc) : 불검출 ☐ 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합			
	시작 시간: 9:15	종료 시간: 10:03	-

□ 현 장 명 : 여수시 시청로 27(학동68-15) 석면해체 및 건물철거공사

□ 측 정 일 : 2022년 5월 18일

구 분	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	시료·분석사진
No. 6			
□ 시료번호 : #3-1			
□ 채취위치 : 1층 계단실 (음압기)			
□ 측정결과(f/cc) : 불검출			
□ 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합			
	시작 시간: 9:13	종료 시간: 10:02	-
No. 7			
□ 시료번호 : #3-2			
□ 채취위치 : 1층 계단실 (음압기)			
□ 측정결과(f/cc) : 불검출			
□ 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합			
	시작 시간: 9:13	종료 시간: 10:02	-
No. 8			
□ 시료번호 : #4-1			
□ 채취위치 : 2층 물리치료실 입구 (폐기물 반출구)			
□ 측정결과(f/cc) : 불검출			
□ 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합			
	시작 시간: 10:04	종료 시간: 10:55	-
No. 9	-	-	
□ 시료번호 : #0-1			
□ 채취위치 : - (공시료)			
□ 측정결과(f/cc) : 불검출			
□ 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합			
	시작 시간: -	종료 시간: -	-
No. 10	-	-	
□ 시료번호 : #0-2			
□ 채취위치 : - (공시료)			
□ 측정결과(f/cc) : 불검출			
□ 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합			
	시작 시간: -	종료 시간: -	-


별첨 1. 측정결과

- ☐ 현 장 명 : 여수시 시청로 27 석면해체 및 건물철거공사
☐ 측 정 일 : 2022년 6월 17일

No.	시료번호	측정위치(지점)		측정 장비 (종류/수량)	측정 유량		측정 일시	측정결과 (f/cc)	검출석면의 종류	기준초과여부 (0.01 f/cc)
		위치	지점		유량 (ℓ/분)	환산한 채취 공기량(ℓ)				
1	# 1-1	시청로 27 주변	부지경계선	21KR691/1대	9.83	2,614.76	6/17 9:54 ~14:19	불검출	-	0.01 f/cc 미만
2	# 1-2	시청로 27 주변	"	21KR692/1대	9.79	2,594.30	6/17 9:56 ~14:20	불검출	-	0.01 f/cc 미만
3	# 1-3	시청로 27 주변	"	21KR693/1대	9.84	2,607.55	6/17 9:57 ~14:21	불검출	-	0.01 f/cc 미만
4	# 1-4	시청로 27 주변	"	21KR694/1대	9.82	2,602.25	6/17 9:58 ~14:22	불검출	-	0.01 f/cc 미만
5	# 2-1	1층 복도	위생설비 입구	21KR695/1대	9.84	444.34	6/17 10:02 ~10:47	불검출	-	0.01 f/cc 미만
6	# 2-2	1층 점포2	"	21KR696/1대	9.83	433.55	6/17 11:07 ~11:51	불검출	-	0.01 f/cc 미만
7	# 3-1	1층 계단실3	작업장 주변(실내)	21KR697/1대	9.84	1,273.76	6/17 10:04 ~12:13	불검출	-	0.01 f/cc 미만
8	# 4-1	시청로 27 주변	음압기	21KR698/1대	9.82	423.42	6/17 10:35 ~11:18	불검출	-	0.01 f/cc 미만
9	# 4-2	시청로 27 주변	"	21KR699/1대	9.85	473.83	6/17 10:53 ~11:41	불검출	-	0.01 f/cc 미만
10	# 4-3	시청로 27 주변	"	21KR700/1대	9.85	432.15	6/17 14:33 ~15:17	불검출	-	0.01 f/cc 미만
11	# 5-1	1층 복도	폐기물 반출구	21KR701/1대	9.84	461.19	6/17 14:43 ~15:30	0.005	-	0.01 f/cc 미만
12	# 5-2	1층 점포2	"	21KR702/1대	9.82	440.20	6/17 15:03 ~15:48	불검출	-	0.01 f/cc 미만

별첨 2. 측정 지점 위치(도식도)


- ☐ 현 장 명 : 여수시 시청로 27 석면해체 및 건물철거공사
- ☐ 측 정 일 : 2022년 6월 17일



여수시 시청로 27 외부 비산정도측정 위치도

범례	
	석면해체제거구역
	측정지점



□ 현 장 명 : 여수시 시청로 27 석면해체 및 건물철거공사
 □ 측 정 일 : 2022년 6월 17일



[첨부. 시료채취 및 분석 사진]

□ 현 장 명 : 여수시 시청로 27 석면해체 및 건물철거공사

□ 측 정 일 : 2022년 6월 17일

구 분	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	시료·분석사진
No. 1 ☐ 시료번호 : #1-1 ☐ 채취위치 : 시청로 27 주변 (부지경계선) ☐ 측정결과(f/cc) : 불검출 ☐ 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합			
	시작 시간: 9:54	종료 시간: 14:19	-
No. 2 ☐ 시료번호 : #1-2 ☐ 채취위치 : 시청로 27 주변 (부지경계선) ☐ 측정결과(f/cc) : 불검출 ☐ 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합			
	시작 시간: 9:56	종료 시간: 14:20	-
No. 3 ☐ 시료번호 : #1-3 ☐ 채취위치 : 시청로 27 주변 (부지경계선) ☐ 측정결과(f/cc) : 불검출 ☐ 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합			
	시작 시간: 9:57	종료 시간: 14:21	-
No. 4 ☐ 시료번호 : #1-4 ☐ 채취위치 : 시청로 27 주변 (부지경계선) ☐ 측정결과(f/cc) : 불검출 ☐ 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합			
	시작 시간: 9:58	종료 시간: 14:22	-
No. 5 ☐ 시료번호 : #2-1 ☐ 채취위치 : 1층 복도 (위생설비 입구) ☐ 측정결과(f/cc) : 불검출 ☐ 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합			
	시작 시간: 10:02	종료 시간: 10:47	-

□ 현 장 명 : 여수시 시청로 27 석면해체 및 건물철거공사
 □ 측 정 일 : 2022년 6월 17일

구 분	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	시료·분석사진
No. 6 □ 시료번호 : #2-2 □ 채취위치 : 1층 점포2 (위생설비 입구) □ 측정결과(f/cc) : 불검출 □ 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합			
	시작 시간: 11:07	종료 시간: 11:51	-
No. 7 □ 시료번호 : #3-1 □ 채취위치 : 1층 계단실3 (작업장 주변(실내)) □ 측정결과(f/cc) : 불검출 □ 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합			
	시작 시간: 10:04	종료 시간: 12:13	-
No. 8 □ 시료번호 : #4-1 □ 채취위치 : 시청로 27 주변 (음압기) □ 측정결과(f/cc) : 불검출 □ 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합			
	시작 시간: 10:35	종료 시간: 11:18	-
No. 9 □ 시료번호 : #4-2 □ 채취위치 : 시청로 27 주변 (음압기) □ 측정결과(f/cc) : 불검출 □ 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합			
	시작 시간: 10:53	종료 시간: 11:41	-
No. 10 □ 시료번호 : #4-3 □ 채취위치 : 시청로 27 주변 (음압기) □ 측정결과(f/cc) : 불검출 □ 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합			
	시작 시간: 14:33	종료 시간: 15:17	-

□ 현 장 명 : 여수시 시청로 27 석면해체 및 건물철거공사
 □ 측 정 일 : 2022년 6월 17일

구 분	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	시료·분석사진
No. 11 ☐ 시료번호 : #5-1 ☐ 채취위치 : 1층 복도 (폐기물 반출구) ☐ 측정결과(f/cc) : 0.005 ☐ 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합			
	시작 시간: 14:43	종료 시간: 15:30	-
No. 12 ☐ 시료번호 : #5-2 ☐ 채취위치 : 1층 점포2 (폐기물 반출구) ☐ 측정결과(f/cc) : 불검출 ☐ 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합			
	시작 시간: 15:03	종료 시간: 15:48	-
No. 13 ☐ 시료번호 : #0-1 ☐ 채취위치 : - (공시료) ☐ 측정결과(f/cc) : 불검출 ☐ 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합	-	-	
	시작 시간: -	종료 시간: -	-
No. 14 ☐ 시료번호 : #0-2 ☐ 채취위치 : - (공시료) ☐ 측정결과(f/cc) : 불검출 ☐ 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합	-	-	
	시작 시간: -	종료 시간: -	-