

별첨 1. 측정결과

□ 현 장 명 : 살롬어린이집 석면철거공사

□ 측 정 일 : 2022년 7월 23일

No.	시료번호	측정위치(지점)		측정 장비 (종류/수량)	측정 유량		측정 일시	측정결과 (f/cc)	검출석면의 종류	기준초과여부 (0.01 f/cc)
		위치	지점		유량 (l/분)	환산한 채취 공기량(l)				
1	# 1-1	살롬어린이집 주변	부지경계선	21KR691/1대	9.8	2,418.90	7/23 13:34 ~17:44	불검출	-	0.01 f/cc 미만
2	# 1-2	살롬어린이집 주변	"	21KR692/1대	9.82	2,462.61	7/23 13:35 ~17:49	불검출	-	0.01 f/cc 미만
3	# 1-3	살롬어린이집 주변	"	21KR693/1대	9.81	2,421.36	7/23 13:36 ~17:46	불검출	-	0.01 f/cc 미만
4	# 1-4	살롬어린이집 주변	"	21KR694/1대	9.82	2,452.92	7/23 13:38 ~17:51	불검출	-	0.01 f/cc 미만
5	# 2-1	살롬어린이집 입구	위생설비 입구	21KR695/1대	9.82	436.29	7/23 13:46 ~14:31	불검출	-	0.01 f/cc 미만
6	# 3-1	살롬어린이집 입구	음압기	21KR696/1대	9.82	465.38	7/23 13:48 ~14:36	불검출	-	0.01 f/cc 미만
7	# 3-2	살롬어린이집 입구	"	21KR697/1대	9.83	465.85	7/23 13:48 ~14:36	불검출	-	0.01 f/cc 미만
8	# 3-3	살롬어린이집 입구	"	21KR698/1대	9.84	476.04	7/23 13:56 ~14:45	불검출	-	0.01 f/cc 미만
9	# 3-4	살롬어린이집 입구	"	21KR699/1대	9.84	476.04	7/23 13:56 ~14:45	불검출	-	0.01 f/cc 미만
10	# 3-5	살롬어린이집 입구	"	21KR700/1대	9.83	475.55	7/23 13:57 ~14:46	불검출	-	0.01 f/cc 미만
11	# 3-6	살롬어린이집 주변	"	21KR701/1대	9.81	455.22	7/23 13:59 ~14:46	불검출	-	0.01 f/cc 미만
12	# 0-1	-	공시료	-	-	-	7/23 - -	불검출	-	0.01 f/cc 미만

□ **작성 일자** : 2022년 7월 23일

주1) 석면비산정도측정 및 분석방법은 석면해체·채거 작업 사업장 주변 석면 비산관리를 위한 조사방법(환경부고시 제2012-79호)의 「대기오염공정시험기준」의 '환경대기 중 석면 시험방법(ES 01357.1)' 및 「실내공기질공정시험기준」의 '실내공기 중 석면 및 섬유상먼지 농도 측정방법(ES 02303.1)'에 따른다.

주2) 총 포집유량 및 계수 시야 수는 검출한계 0.0057개/cc 이하를 만족하여야 한다.

주3) 분석결과는 소수점 넷째자리에서 반올림하여 소수점 셋째 자리까지 표기한다.

주4) 위상차현미경(PCM)법에도 불구하고 필요시 주사전자현미경(SEM)법, 투과전자현미경(TEM)법으로 분석할 수 있다.

주5) 위 판별결과와 다른 판별적인 소송과 관련하여 사용되어서는 안됩니다.


별첨 2. 측정 지점 위치(도식도)

- ☐ 현 장 명 : 살롬어린이집 석면철거공사
☐ 측 정 일 : 2022년 7월 23일



□ 현 장 명 : 샬루어린이집 석면철거공사



□ 축 정 일 : 2022년 7월 23일



[첨부. 시료채취 및 분석 사진]


□ 현 장 명 : 살롬어린이집 석면철거공사

□ 측 정 일 : 2022년 7월 23일

구 분	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	시료·분석사진
No. 1 □ 시료번호 : #1-1 □ 채취위치 : 살롬어린이집 주변 (부지경계선) □ 측정결과(f/cc) : 불검출 □ 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합			
	시작 시간: 13:34	종료 시간: 17:44	-
No. 2 □ 시료번호 : #1-2 □ 채취위치 : 살롬어린이집 주변 (부지경계선) □ 측정결과(f/cc) : 불검출 □ 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합			
	시작 시간: 13:35	종료 시간: 17:49	-
No. 3 □ 시료번호 : #1-3 □ 채취위치 : 살롬어린이집 주변 (부지경계선) □ 측정결과(f/cc) : 불검출 □ 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합			
	시작 시간: 13:36	종료 시간: 17:46	-
No. 4 □ 시료번호 : #1-4 □ 채취위치 : 살롬어린이집 주변 (부지경계선) □ 측정결과(f/cc) : 불검출 □ 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합			
	시작 시간: 13:38	종료 시간: 17:51	-
No. 5 □ 시료번호 : #2-1 □ 채취위치 : 살롬어린이집 입구 (위생설비 입구) □ 측정결과(f/cc) : 불검출 □ 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합			
	시작 시간: 13:46	종료 시간: 14:31	-


□ 현 장 명 : 살롬어린이집 석면철거공사

□ 측 정 일 : 2022년 7월 23일

구 분	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	시료·분석사진
No. 6			
□ 시료번호 : #3-1			
□ 채취위치 : 살롬어린이집 입구 (음압기)			
□ 측정결과(f/cc) : 불검출			
□ 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합	시작 시간: 13:48	종료 시간: 14:36	-
No. 7			
□ 시료번호 : #3-2			
□ 채취위치 : 살롬어린이집 입구 (음압기)			
□ 측정결과(f/cc) : 불검출			
□ 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합	시작 시간: 13:48	종료 시간: 14:36	-
No. 8			
□ 시료번호 : #3-3			
□ 채취위치 : 살롬어린이집 입구 (음압기)			
□ 측정결과(f/cc) : 불검출			
□ 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합	시작 시간: 13:56	종료 시간: 14:45	-
No. 9			
□ 시료번호 : #3-4			
□ 채취위치 : 살롬어린이집 입구 (음압기)			
□ 측정결과(f/cc) : 불검출			
□ 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합	시작 시간: 13:56	종료 시간: 14:45	-
No. 10			
□ 시료번호 : #3-5			
□ 채취위치 : 살롬어린이집 입구 (음압기)			
□ 측정결과(f/cc) : 불검출			
□ 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합	시작 시간: 13:57	종료 시간: 14:46	-

□ 현 장 명 : 살롬어린이집 석면철거공사

□ 측 정 일 : 2022년 7월 23일

구 분	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	시료·분석사진
No. 11			
□ 시료번호 : #3-6			
□ 채취위치 : 살롬어린이집 주변 (음압기)			
□ 측정결과(f/cc) : 불검출			
□ 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합			
	시작 시간: 13:59	종료 시간: 14:46	-
No. 12			
□ 시료번호 : #0-1			
□ 채취위치 : - (공시료)			
□ 측정결과(f/cc) : 불검출			
□ 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합			
	시작 시간: -	종료 시간: -	-
No. 13			
□ 시료번호 : #0-2			
□ 채취위치 : - (공시료)			
□ 측정결과(f/cc) : 불검출			
□ 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합			
	시작 시간: -	종료 시간: -	-

별첨 1. 측정결과

☐ 현 장 명 : 살롬어린이집 석면철거공사

☐ 측 정 일 : 2022년 7월 24일

No.	시료번호	측정위치(지점)		측정 장비 (종류/수량)	측정 유량		측정 일시	측정결과 (f/cc)	검출석면의 종류	기준초과여부 (0.01 f/cc)
		위치	지점		유량 (ℓ/분)	환산한 채취 공기량(ℓ)				
1	# 1-1	살롬어린이집 주변	부지경계선	21KR691/1대	9.82	2,465.95	7/24 9:07 ~13:22	불검출	-	0.01 f/cc 미만
2	# 1-2	살롬어린이집 주변	"	21KR692/1대	9.81	2,453.78	7/24 9:08 ~13:22	불검출	-	0.01 f/cc 미만
3	# 1-3	살롬어린이집 주변	"	21KR693/1대	9.83	2,468.46	7/24 9:09 ~13:24	불검출	-	0.01 f/cc 미만
4	# 1-4	살롬어린이집 주변	"	21KR694/1대	9.82	2,456.28	7/24 9:10 ~13:24	불검출	-	0.01 f/cc 미만
5	# 2-1	살롬어린이집 입구	위생설비 입구	21KR695/1대	9.83	435.61	7/24 9:36 ~10:21	불검출	-	0.01 f/cc 미만
6	# 3-1	살롬어린이집 입구	음압기	21KR696/1대	9.81	492.69	7/24 9:47 ~10:38	불검출	-	0.01 f/cc 미만
7	# 3-2	살롬어린이집 입구	"	21KR697/1대	9.85	485.00	7/24 9:48 ~10:38	불검출	-	0.01 f/cc 미만
8	# 3-3	살롬어린이집 입구	"	21KR698/1대	9.81	483.03	7/24 9:48 ~10:38	불검출	-	0.01 f/cc 미만
9	# 3-4	살롬어린이집 입구	"	21KR699/1대	9.82	483.52	7/24 9:48 ~10:38	불검출	-	0.01 f/cc 미만
10	# 3-5	살롬어린이집 입구	"	21KR700/1대	9.84	484.50	7/24 9:48 ~10:38	불검출	-	0.01 f/cc 미만
11	# 3-6	살롬어린이집 주변	"	21KR701/1대	9.82	464.18	7/24 9:51 ~10:39	불검출	-	0.01 f/cc 미만
12	# 4-1	살롬어린이집 입구	폐기물 반출구	21KR702/1대	9.82	514.31	7/24 11:10 ~12:03	불검출	-	0.01 f/cc 미만


□ 2022년 7월 24일

S-QP-17-03 Rev.00

- 3/8 -

별첨 2. 측정 지점 위치(도식도)

- 현 장 명 : 살롬어린이집 석면철거공사
□ 측 정 일 : 2022년 7월 24일



□ **첨가** : 2022년 7월 24일






[첨부. 시료채취 및 분석 사진]

□ 현 장 명 : 살롬어린이집 석면철거공사



□ 측 정 일 : 2022년 7월 24일

구 분	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	시료·분석사진
No. 1 ☐ 시료번호 : #1-1 ☐ 채취위치 : 살롬어린이집 주변 (부지경계선) ☐ 측정결과(f/cc) : 불검출 ☐ 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합			
	시작 시간: 9:07	종료 시간: 13:22	-
No. 2 ☐ 시료번호 : #1-2 ☐ 채취위치 : 살롬어린이집 주변 (부지경계선) ☐ 측정결과(f/cc) : 불검출 ☐ 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합			
	시작 시간: 9:08	종료 시간: 13:22	-
No. 3 ☐ 시료번호 : #1-3 ☐ 채취위치 : 살롬어린이집 주변 (부지경계선) ☐ 측정결과(f/cc) : 불검출 ☐ 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합			
	시작 시간: 9:09	종료 시간: 13:24	-
No. 4 ☐ 시료번호 : #1-4 ☐ 채취위치 : 살롬어린이집 주변 (부지경계선) ☐ 측정결과(f/cc) : 불검출 ☐ 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합			
	시작 시간: 9:10	종료 시간: 13:24	-
No. 5 ☐ 시료번호 : #2-1 ☐ 채취위치 : 살롬어린이집 입구 (위생설비 입구) ☐ 측정결과(f/cc) : 불검출 ☐ 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합			
	시작 시간: 9:36	종료 시간: 10:21	-

□ 현 장 명 : 살롬어린이집 석면철거공사
□ 측 정 일 : 2022년 7월 24일

구 분	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	시료·분석사진
No. 6 ☐ 시료번호 : #3-1 ☐ 채취위치 : 살롬어린이집 입구 (음압기) ☐ 측정결과(f/cc) : 불검출 ☐ 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합			
	시작 시간: 9:47	종료 시간: 10:38	-
No. 7 ☐ 시료번호 : #3-2 ☐ 채취위치 : 살롬어린이집 입구 (음압기) ☐ 측정결과(f/cc) : 불검출 ☐ 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합			
	시작 시간: 9:48	종료 시간: 10:38	-
No. 8 ☐ 시료번호 : #3-3 ☐ 채취위치 : 살롬어린이집 입구 (음압기) ☐ 측정결과(f/cc) : 불검출 ☐ 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합			
	시작 시간: 9:48	종료 시간: 10:38	-
No. 9 ☐ 시료번호 : #3-4 ☐ 채취위치 : 살롬어린이집 입구 (음압기) ☐ 측정결과(f/cc) : 불검출 ☐ 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합			
	시작 시간: 9:48	종료 시간: 10:38	-
No. 10 ☐ 시료번호 : #3-5 ☐ 채취위치 : 살롬어린이집 입구 (음압기) ☐ 측정결과(f/cc) : 불검출 ☐ 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합			
	시작 시간: 9:48	종료 시간: 10:38	-

□ 현 장 명 : 살롬어린이집 석면철거공사
□ 측 정 일 : 2022년 7월 24일

구 분	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	시료·분석사진
No. 11 ☐ 시료번호 : #3-6 ☐ 채취위치 : 살롬어린이집 주변 (음압기) ☐ 측정결과(f/cc) : 불검출 ☐ 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합			
	시작 시간: 9:51	종료 시간: 10:39	-
No. 12 ☐ 시료번호 : #4-1 ☐ 채취위치 : 살롬어린이집 입구 (폐기물 반출구) ☐ 측정결과(f/cc) : 불검출 ☐ 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합			
	시작 시간: 11:10	종료 시간: 12:03	-
No. 13 ☐ 시료번호 : #0-1 ☐ 채취위치 : - (공시료) ☐ 측정결과(f/cc) : 불검출 ☐ 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합			
	시작 시간: -	종료 시간: -	-
No. 14 ☐ 시료번호 : #0-2 ☐ 채취위치 : - (공시료) ☐ 측정결과(f/cc) : 불검출 ☐ 석면배출허용기준(0.01 f/cc) 준수여부 : 적합			
	시작 시간: -	종료 시간: -	-