

## 첨부 1. 측정결과

주식회사 인우엔지니어링	정도관리	
	석면 비산 분석 결과서	

문서번호 : IW-비산-2303004

공 사 명 : 국도 77호선 여수 화태 ~ 백야도 도로건설공사 중 석면해체, 제거 의뢰자 : 국토교통부 익산지방국토관리청

측정일자 : 2023년 3월 27일

분석일자 : 2023년 3월 27일


측정자 : 박대한

분석자 : 홍범석

공기 중 석면 분석의뢰						공기 중 석면 계수 분석								
No.	측정지점		측정장비 (종류/수량)	측정시간			평균유량 (L)	채취량 (L)	시야수	섬유수	섬유밀도 (개·시야/㎥)	측정결과 (개/㎥)	석면농도기준 초과여부	석면농도 기준
				시작	종료	분								
1	부지경계선	밀정포길 55-16,19,26 주변	m13 / 1대	12:00	~ 16:10	250	9.80	2450.00	100	3.50	4.46	불검출(검출한 계 미만)	기준치 미만	0.01 개/㎥ 미만
2	부지경계선	밀정포길 55-16,19,26 주변	m14 / 1대	12:00	~ 16:10	250	9.84	2460.00	100	2.00	2.55	불검출(검출한 계 미만)	기준치 미만	0.01 개/㎥ 미만
3	부지경계선	밀정포길 55-16,19,26 주변	m15 / 1대	12:10	~ 16:20	250	9.82	2455.00	100	3.50	4.46	불검출(검출한 계 미만)	기준치 미만	0.01 개/㎥ 미만
4	부지경계선	밀정포길 55-16,19,26 주변	m16 / 1대	12:10	~ 16:20	250	9.83	2457.50	100	1.50	1.91	불검출(검출한 계 미만)	기준치 미만	0.01 개/㎥ 미만
5	작업장 주변(실외)	밀정포길 55-16 주변	m17 / 1대	12:15	~ 14:25	130	9.80	1274.00	100	3.50	4.46	불검출(검출한 계 미만)	기준치 미만	0.01 개/㎥ 미만
6	작업장 주변(실외)	밀정포길 55-19,26 주변	m18 / 1대	14:40	~ 16:50	130	9.83	1277.90	100	2.50	3.18	불검출(검출한 계 미만)	기준치 미만	0.01 개/㎥ 미만
7	위생실비 입구	밀정포길 55-16 주변	m19 / 1대	12:20	~ 13:20	60	9.84	590.40	210	2.00	1.21	불검출(검출한 계 미만)	기준치 미만	0.01 개/㎥ 미만
8	폐기물 반출구	월호리 365 주변	m20 / 1대	14:50	~ 15:50	60	9.84	590.40	210	7.00	4.25	불검출(검출한 계 미만)	기준치 미만	0.01 개/㎥ 미만
9	폐기물 반출구	월호리 365 주변	m21 / 1대	15:50	~ 16:50	60	9.81	588.60	210	5.50	3.34	불검출(검출한 계 미만)	기준치 미만	0.01 개/㎥ 미만
10	공시로	공시로	-	-	~ -	-	-	-	100	0.00	-	-	-	-

공기 중 석면 분석의뢰					공기 중 석면 계수 분석								
No.	측정지점		측정장비 (종류/수량)	측정시간		평균유량 (l)	채취량 (l)	시야수	섬유수	섬유밀도 (개/시아/㎥)	측정결과 (개/㎥)	석면농도기준 초과여부	석면농도 기준
				시작	종료								
11	공시료	공시료	-	-	-	-	-	100	0.00	-	-	-	-
<div><div><div>* 분석정보</div><div>분석법 : NMAM7400, 15 Aug. 1994, A-rule 현미경 : OLYMPUS BX51TF W-B 그래티클 계수면적 : 0.00785 mm² 정량한계 : 10 개/100시아 유효시료채취면적 : 385 mm²</div></div><div><div>* 섬유밀도(E)</div><div><math display="block">\text{최대 시야} / \text{mm}^2 = \frac{(\text{시아당 평균 섬유수})}{(\text{W-B 그래티클 계수면적})}</math></div></div><div><div>* 섬유농도(C)</div><div><math display="block">\text{C}(\text{개} / \text{cm}^3) = \frac{(\text{섬유 밀도}) \cdot (\text{유효 시료 채취 면적})}{(\text{유량}) \cdot (10^3)}</math></div></div></div> <div><div>1. 석면농도 측정 및 분석방법은 '석면조사 및 안전성 평가 등에 관한 고시(고용노동부 고시 제2020-13호) 및 '작업환경 측정 및 정도관리 등에 관한 고시(고용노동부 고시 제2020-44호)에 따른다.</div><div>2. 검출한계는 5.5개/100시아(7개/㎥)이다.</div><div>3. 분석결과는 소수점 첫째자리에서 반올림하여 소수점 셋째자리까지 표기한다.</div><div>4. 위 분석법에도 불구하고 필요시 추가로 분석전자현미경을 이용하여 미국산업안전보건연구원 공정시험법, 영국보건 안전청 공정시험법 또는 이와 같은 수준 이상의 분석법에 따라 섬유종류를 구분하여 석면농도기준초과 여부를 평가할 수 있다.</div><div>5. 위 분석결과에는 법적인 소송과 관련하여 사용 할 수 없다.</div></div>													

## 첨부 2. 측정 위치도




<div> <div>범례</div> <div> <div></div> <div>#No</div> </div> <div>측정구역</div> <div>측정위치</div> </div>																					
<div>비산측정현황</div> <table border="1"> <tr> <td>측정지점</td> <td>시료번호</td> </tr> <tr> <td>부지경계선</td> <td>#1,#2,#3,#4</td> </tr> <tr> <td>작업장주변</td> <td>#5,#6</td> </tr> <tr> <td>위생설비입구</td> <td>#7</td> </tr> <tr> <td>음압기배출구</td> <td></td> </tr> <tr> <td>폐기물반출구</td> <td>#8,#9</td> </tr> <tr> <td>폐기물보관지점</td> <td></td> </tr> <tr> <td>거주자주거지역</td> <td></td> </tr> <tr> <td>기타</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">비고</td> </tr> </table>		측정지점	시료번호	부지경계선	#1,#2,#3,#4	작업장주변	#5,#6	위생설비입구	#7	음압기배출구		폐기물반출구	#8,#9	폐기물보관지점		거주자주거지역		기타		비고	
측정지점	시료번호																				
부지경계선	#1,#2,#3,#4																				
작업장주변	#5,#6																				
위생설비입구	#7																				
음압기배출구																					
폐기물반출구	#8,#9																				
폐기물보관지점																					
거주자주거지역																					
기타																					
비고																					



### [ 첨부 3. 현장사진 및 분석 사진 ]

구 분	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	시료·분석사진
No. 1			
<input type="checkbox"/> 채취위치 : 부지경계선 밀집포길 55-16,19,26 주변			
<input type="checkbox"/> 측정결과(개/cm³) : 불검출(검출한계 미만)			
<input type="checkbox"/> 석면배출허용기준(0.01 개/cm³) 준수여부 : 적합	시작 시간: 12:00	종료 시간: 16:10	
No. 2			
<input type="checkbox"/> 채취위치 : 부지경계선 밀집포길 55-16,19,26 주변			
<input type="checkbox"/> 측정결과(개/cm³) : 불검출(검출한계 미만)			
<input type="checkbox"/> 석면배출허용기준(0.01 개/cm³) 준수여부 : 적합	시작 시간: 12:00	종료 시간: 16:10	
No. 3			
<input type="checkbox"/> 채취위치 : 부지경계선 밀집포길 55-16,19,26 주변			
<input type="checkbox"/> 측정결과(개/cm³) : 불검출(검출한계 미만)			
<input type="checkbox"/> 석면배출허용기준(0.01 개/cm³) 준수여부 : 적합	시작 시간: 12:10	종료 시간: 16:20	
No. 4			
<input type="checkbox"/> 채취위치 : 부지경계선 밀집포길 55-16,19,26 주변			
<input type="checkbox"/> 측정결과(개/cm³) : 불검출(검출한계 미만)			
<input type="checkbox"/> 석면배출허용기준(0.01 개/cm³) 준수여부 : 적합	시작 시간: 12:10	종료 시간: 16:20	
No. 5			
<input type="checkbox"/> 채취위치 : 작업장 주변(실외) 밀집포길 55-16 주변			
<input type="checkbox"/> 측정결과(개/cm³) : 불검출(검출한계 미만)			
<input type="checkbox"/> 석면배출허용기준(0.01 개/cm³) 준수여부 : 적합	시작 시간: 12:15	종료 시간: 14:25	

구 분	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	시료·분석사진
No. 6			
<input type="checkbox"/> 채취위치 : 작업장 주변(실외) 밀집포길 55-19,26 주변			
<input type="checkbox"/> 측정결과(개/cm <sup>3</sup> ) : 불검출(검출한계 미만)			
<input type="checkbox"/> 석면배출허용기준(0.01 개/cm <sup>3</sup> ) 준수여부 : 적합	시작 시간: 14:40	종료 시간: 16:50	-
No. 7			
<input type="checkbox"/> 채취위치 : 위생설비 입구 밀집포길 55-16 주변			
<input type="checkbox"/> 측정결과(개/cm <sup>3</sup> ) : 불검출(검출한계 미만)			
<input type="checkbox"/> 석면배출허용기준(0.01 개/cm <sup>3</sup> ) 준수여부 : 적합	시작 시간: 12:20	종료 시간: 13:20	-
No. 8			
<input type="checkbox"/> 채취위치 : 폐기물 반출구 월호리 365 주변			
<input type="checkbox"/> 측정결과(개/cm <sup>3</sup> ) : 불검출(검출한계 미만)			
<input type="checkbox"/> 석면배출허용기준(0.01 개/cm <sup>3</sup> ) 준수여부 : 적합	시작 시간: 14:50	종료 시간: 15:50	-
No. 9			
<input type="checkbox"/> 채취위치 : 폐기물 반출구 월호리 365 주변			
<input type="checkbox"/> 측정결과(개/cm <sup>3</sup> ) : 불검출(검출한계 미만)			
<input type="checkbox"/> 석면배출허용기준(0.01 개/cm <sup>3</sup> ) 준수여부 : 적합	시작 시간: 15:50	종료 시간: 16:50	-
No. 10			
<input type="checkbox"/> 채취위치 : 공시료 공시료			
<input type="checkbox"/> 측정결과(개/cm <sup>3</sup> ) : -			
<input type="checkbox"/> 석면배출허용기준(0.01 개/cm <sup>3</sup> ) 준수여부 : -	시작 시간: -	종료 시간: -	-

구 분	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	시료·분석사진
No. 11			
<input type="checkbox"/> 채취위치 : 공시료 공시료			
<input type="checkbox"/> 측정결과(개/cm³) :			
<input type="checkbox"/> 석면배출허용기준(0.01 개/cm³) 준수여부 : -			
	시작 시간:	종료 시간:	









첨부 2. 측정 위치도

	<table border="1"><tr><td colspan="2">번호</td></tr><tr><td><div style="border: 2px solid red; width: 40px; height: 20px; display: inline-block;"></div></td><td>#No</td></tr><tr><td>측정구역</td><td>측정위치</td></tr></table>		번호		<div style="border: 2px solid red; width: 40px; height: 20px; display: inline-block;"></div>	#No	측정구역	측정위치																
	번호																							
<div style="border: 2px solid red; width: 40px; height: 20px; display: inline-block;"></div>	#No																							
측정구역	측정위치																							
<table border="1"><tr><td colspan="2">비산측정현황</td></tr><tr><td>측정지점</td><td>시료번호</td></tr><tr><td>부지경계선</td><td></td></tr><tr><td>작업장주변</td><td></td></tr><tr><td>위생설비입구</td><td></td></tr><tr><td>음압기배출구</td><td></td></tr><tr><td>폐기물반출구</td><td></td></tr><tr><td>폐기물보관지점</td><td>#1,#2</td></tr><tr><td>거주자주거지역</td><td></td></tr><tr><td>기타</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">비고</td></tr></table>			비산측정현황		측정지점	시료번호	부지경계선		작업장주변		위생설비입구		음압기배출구		폐기물반출구		폐기물보관지점	#1,#2	거주자주거지역		기타		비고	
비산측정현황																								
측정지점	시료번호																							
부지경계선																								
작업장주변																								
위생설비입구																								
음압기배출구																								
폐기물반출구																								
폐기물보관지점	#1,#2																							
거주자주거지역																								
기타																								
비고																								

### [ 첨부 3. 현장사진 및 분석 사진 ]

구 분	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	시료·분석사진
No. 1			
<input type="checkbox"/> 채취위치 : 폐기물 보관지점 월호리 365 주변			
<input type="checkbox"/> 측정결과(개/cm <sup>3</sup> ) : 불검출(검출한계 미만)			
<input type="checkbox"/> 석면배출허용기준(0.01 개/cm <sup>3</sup> ) 준수여부 : 적합	시작 시간: 8:00	종료 시간: 9:00	-
No. 2			
<input type="checkbox"/> 채취위치 : 폐기물 보관지점 월호리 365 주변			
<input type="checkbox"/> 측정결과(개/cm <sup>3</sup> ) : 불검출(검출한계 미만)			
<input type="checkbox"/> 석면배출허용기준(0.01 개/cm <sup>3</sup> ) 준수여부 : 적합	시작 시간: 8:00	종료 시간: 9:00	-
No. 3			
<input type="checkbox"/> 채취위치 : 공시료 공시료			
<input type="checkbox"/> 측정결과(개/cm <sup>3</sup> ) : -			
<input type="checkbox"/> 석면배출허용기준(0.01 개/cm <sup>3</sup> ) 준수여부 : -	시작 시간: -	종료 시간: -	-
No. 4			
<input type="checkbox"/> 채취위치 : 공시료 공시료			
<input type="checkbox"/> 측정결과(개/cm <sup>3</sup> ) : -			
<input type="checkbox"/> 석면배출허용기준(0.01 개/cm <sup>3</sup> ) 준수여부 : -	시작 시간: -	종료 시간: -	-

## 첨부 1. 측정결과

주식회사 인우엔지니어링	정도관리
	석면 비산 분석 결과서

문서번호 : IW-비산-2303006

공 사 명 : 국도 77호선 여수 화태 ~ 백야도 도로건설공사 중 석면해체, 제거 의뢰자 : 국토교통부 익산지방국토관리청

측정일자 : 2023년 3월 29일

분석일자 : 2023년 3월 29일

측정자 : 박대한

분석자 : 홍범석

공기 중 석면 분석의뢰							공기 중 석면 계수 분석						
No.	측정지점		측정장비 (종류/수량)	측정시간		평균유량 (L)	채취량 (L)	시야수	섬유수	섬유밀도 (개/시야/㎥)	측정결과 (개/㎥)	석면농도기준 초과여부	석면농도 기준
				시작	종료								
1	폐기물 보관지점	월호리 365 주변	m20 / 1대	8:10	~	9:10	60	9.84	590.40	210	0.00	불검출(검출한 계 미만)	0.01 개/㎥ 미만
2	폐기물 보관지점	월호리 365 주변	m21 / 1대	8:10	~	9:10	60	9.84	590.40	210	0.00	불검출(검출한 계 미만)	0.01 개/㎥ 미만
3	공시료	공시료	-	-	~	-	-	-	100	0.00	-	-	-
4	공시료	공시료	-	-	~	-	-	-	100	0.00	-	-	-

\* 분석정보  
분석법 : NIMAM7400, 15 Aug. 1994, A-rule  
현미경 : OLYMPUS BX51TF  
W-B 그래티클 계수면적 : 0.00785 mm²  
정량한계 : 10 개/100시야  
유효시료채취면적 : 385 mm²

\* 섬유밀도(E)  
$$\frac{\text{표계·시야}}{\text{mm}^2} = \frac{(\text{W-B 그래티클 계수면적})}{(\text{시야당 평균 섬유수})}$$

\* 섬유농도(C)  
$$Q \text{ 개/} \frac{\text{cm}^3}{\text{m}^3} = \frac{(\text{섬유밀도}) \cdot (\text{유효시료채취면적})}{(\text{유량}) \cdot (10^3)}$$









1. 석면농도 측정 및 분석방법은 '석면조사 및 안전성 평가 등에 관한 고시(고용노동부 고시 제2020-13호) 및 '작업환경측정 및 정도관리 등에 관한 고시(고용노동부 고시 제2020-44호)에 따른다.  
2. 검출한계는 5.5개/100시야(77개/㎥)이다.  
3. 분석결과에 소수점 넷째자리에서 반올림하여 소수점 셋째자리까지 표기한다.  
4. 위 분석법에도 불구하고 필요시 추가로 분석자현미경을 이용하여 미국산업안전보건연구원 공정시험법, 영국보건안전청 공정시험법 또는 이와 같은 수준 이상의 분석법에 따라 섬유종류를 구분하여 석면농도기준 초과 여부를 평가할 수 있다.  
5. 위 분석결과에 법적인 소송과 관련하여 사용 할 수 없다.

첨부 2. 측정 위치도

	<table border="1"><tr><td colspan="2">범례</td></tr><tr><td></td><td>#No</td></tr><tr><td>측정구역</td><td>측정위치</td></tr></table>		범례			#No	측정구역	측정위치																
	범례																							
	#No																							
측정구역	측정위치																							
<table border="1"><tr><td colspan="2">비 산측정현황</td></tr><tr><td>측정지점</td><td>시료번호</td></tr><tr><td>부지경계선</td><td></td></tr><tr><td>작업장주변</td><td></td></tr><tr><td>위생설비입구</td><td></td></tr><tr><td>음압기배출구</td><td></td></tr><tr><td>폐기물반출구</td><td></td></tr><tr><td>폐기물보관지점</td><td>#1,#2</td></tr><tr><td>거주자주거지역</td><td></td></tr><tr><td>기타</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">비고</td></tr></table>			비 산측정현황		측정지점	시료번호	부지경계선		작업장주변		위생설비입구		음압기배출구		폐기물반출구		폐기물보관지점	#1,#2	거주자주거지역		기타		비고	
비 산측정현황																								
측정지점	시료번호																							
부지경계선																								
작업장주변																								
위생설비입구																								
음압기배출구																								
폐기물반출구																								
폐기물보관지점	#1,#2																							
거주자주거지역																								
기타																								
비고																								



### [ 첨부 3. 현장사진 및 분석 사진 ]

구 분	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	시료·분석사진
No. 1			
<input type="checkbox"/> 채취위치 : 폐기물 보관지점 월호리 365 주변			
<input type="checkbox"/> 측정결과(개/cm <sup>3</sup> ) : 불검출(검출한계 미만)			
<input type="checkbox"/> 석면배출허용기준(0.01 개/cm <sup>3</sup> ) 준수여부 : 적합			
	시작 시간: 8:10	종료 시간: 9:10	-
No. 2			
<input type="checkbox"/> 채취위치 : 폐기물 보관지점 월호리 365 주변			
<input type="checkbox"/> 측정결과(개/cm <sup>3</sup> ) : 불검출(검출한계 미만)			
<input type="checkbox"/> 석면배출허용기준(0.01 개/cm <sup>3</sup> ) 준수여부 : 적합			
	시작 시간: 8:10	종료 시간: 9:10	-
No. 3			
<input type="checkbox"/> 채취위치 : 공시료 공시료			
<input type="checkbox"/> 측정결과(개/cm <sup>3</sup> ) :			
<input type="checkbox"/> 석면배출허용기준(0.01 개/cm <sup>3</sup> ) 준수여부 : -			
	시작 시간: -	종료 시간: -	-
No. 4			
<input type="checkbox"/> 채취위치 : 공시료 공시료			
<input type="checkbox"/> 측정결과(개/cm <sup>3</sup> ) :			
<input type="checkbox"/> 석면배출허용기준(0.01 개/cm <sup>3</sup> ) 준수여부 : -			
	시작 시간: -	종료 시간: -	-