

[별 첨1] 측정 위치도(측정 장소) [2023/05/09]

소제지구택지개발공사중 석면(슬레이트)철거공사





















범 레	*NO		
	시료채취	부지경계선	대상건축물

[별첨2] 측정 결과[2023/05/09]

시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	비고	
*1	부지경계선1	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.96	23/05/09	불검출[검출한계 0.002미만]	
*2	부지경계선2	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.63	23/05/09	불검출[검출한계 0.002미만]	
*3	부지경계선3	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.88	23/05/09	불검출[검출한계 0.002미만]	
*4	부지경계선4	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.71	23/05/09	불검출[검출한계 0.002미만]	
*5	거주자주거지역1	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.67	23/05/09	불검출[검출한계 0.002미만]	
*6	거주자주거지역2	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.92	23/05/09	불검출[검출한계 0.002미만]	
*7	위생설비입구	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.95	23/05/09	불검출[검출한계 0.002미만]	
*8	작업장주변1 (소호10길 46)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.65	23/05/09	불검출[검출한계 0.002미만]	
*9	폐기물반출구1 (소호10길 46)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.70	23/05/09	불검출[검출한계 0.002미만]	
*10	작업장주변2 (소호10길 42-1)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.99	23/05/09	불검출[검출한계 0.002미만]	
*11	폐기물반출구2 (소호10길 42-1)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.67	23/05/09	불검출[검출한계 0.002미만]	
*12	폐기물보관지점1	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.76	23/05/09	불검출[검출한계 0.002미만]	
*13	폐기물보관지점2	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.94	23/05/09	불검출[검출한계 0.002미만]	
-	공시료	-	-	-	-	0개/100개시야	-
-	공시료	-	-	-	-	0개/100개시야	-


[별첨3] 측정 사진 [2023/05/09]

측정 지점	시작 사진	종료 사진	시작 사진	종료 사진
부지경계선 1,2				
	10:30	14:40	10:35	14:45
부지경계선 3,4				
	10:40	14:50	10:45	14:55
거주자 주거지역 1,2				
	10:50	13:00	10:53	13:03
위생설비입구 /작업장 주변1 (소호10길 68)				
	11:00	11:45	11:10	13:20
폐기물반출구1 (소호10길 68) /작업장 주변2 (소호10길 61)				
	11:15	12:00	13:00	15:10
폐기물반출구3 (소호10길 61) /폐기물 보관지점1				
	13:05	13:50	12:30	13:15

측정 지점	시작 사진	종료 사진	시작 사진	종료 사진
폐기물 보관지점2				
	14:30	15:15	-	-

[별 첨1] 측정 위치도(측정 장소) [2023/05/10]

소제지구택지개발공사중 석면(슬레이트)철거공사





범 례	*NO		
	시료채취	부지경계선	대상건축물





















[별첨2] 측정 결과[2023/05/10]

시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	비고
*1	부지경계선1	지역시료채취펌프 KMS-5100	1	9.87	23/05/10	불검출[검출한계 0.002미만]
*2	부지경계선2	지역시료채취펌프 KMS-5100	1	9.77	23/05/10	불검출[검출한계 0.002미만]
*3	부지경계선3	지역시료채취펌프 KMS-5100	1	9.81	23/05/10	불검출[검출한계 0.002미만]
*4	부지경계선4	지역시료채취펌프 KMS-5100	1	9.71	23/05/10	불검출[검출한계 0.002미만]
*5	위생설비입구	지역시료채취펌프 KMS-5100	1	9.85	23/05/10	불검출[검출한계 0.002미만]
*6	거주자주거지역1	지역시료채취펌프 KMS-5100	1	9.90	23/05/10	불검출[검출한계 0.002미만]
*7	거주자주거지역2	지역시료채취펌프 KMS-5100	1	9.70	23/05/10	불검출[검출한계 0.002미만]
*8	작업장주변1 (소호동 535-3)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.80	23/05/10	불검출[검출한계 0.002미만]
*9	폐기물반출구1 (소호동 535-3)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.64	23/05/10	불검출[검출한계 0.002미만]
*10	작업장주변2 (소호동 535-6)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.76	23/05/10	불검출[검출한계 0.002미만]
*11	폐기물반출구2 (소호동 535-6)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.65	23/05/10	불검출[검출한계 0.002미만]
*12	작업장주변3 (소호동 537)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.61	23/05/10	불검출[검출한계 0.002미만]
*13	음압기배출구1 (소호동 537 1층 1구역)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.62	23/05/10	불검출[검출한계 0.002미만]
*14	음압기배출구2 (소호동 537 1층 2구역)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.60	23/05/10	불검출[검출한계 0.002미만]
*15	폐기물반출구3 (소호동 537 1층 1구역)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.79	23/05/10	불검출[검출한계 0.002미만]
*16	폐기물반출구4 (소호동 537 1층 2구역)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.86	23/05/10	불검출[검출한계 0.002미만]
*17	작업장주변4 (소호동 555-1)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.63	23/05/10	불검출[검출한계 0.002미만]
*18	폐기물반출구5 (소호동 555-1)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.60	23/05/10	불검출[검출한계 0.002미만]
*19	폐기물보관지점1	지역시료채취펌프 KMS-5100	1	9.61	23/05/10	불검출[검출한계 0.002미만]
*20	폐기물보관지점2	지역시료채취펌프 KMS-5100	1	9.63	23/05/10	불검출[검출한계 0.002미만]

21	폐기물보관지점3	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.74	23/05/10	불검출[검출한계 0.002마만]	
22	폐기물보관지점4	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.66	23/05/10	불검출[검출한계 0.002마만]	
-	공시료	-	-	-	-	0개/100개시야	-
-	공시료	-	-	-	-	0개/100개시야	-

[별첨3] 측정 사진 [2023/05/10]

측정 지점	시작 사진	종료 사진	시작 사진	종료 사진
부지경계선 1,2	 8:02	 12:12	 8:05	 12:15
부지경계선 3,4	 8:08	 12:18	 8:10	 12:20
위생설비입구 / 거주지주거지역	 8:15	 9:00	 12:30	 14:40
거주지주거지역 / 작업장주변1 (소호동535-3)	 12:33	 14:43	 8:20	 10:30
폐기물반출구1 (소호동535-3) / 작업장주변2 (소호동 535-6)	 8:23	 9:08	 8:30	 10:40
폐기물반출구2 (소호동 535-6) / 작업장주변3 (소호동 537)	 8:35	 9:20	 9:20	 11:30

측정 지점	시작 사진	종료 사진	시작 사진	종료 사진
음압기배출구 1,2 (소호동 537 1층 1,2구역)				
	9:40	10:25	9:42	10:27
폐기물반출구 3,4 (소호동 537 1층 1,2구역)				
	10:35	11:20	10:37	11:22
작업장주변4 (소호동 555-1) 폐기물반출구5 (소호동 555-1)				
	13:01	15:11	13:15	14:00
폐기물 보관지점 1,2				
	12:45	13:30	12:47	13:32
폐기물 보관지점 3,4				
	12:55	13:40	12:59	13:44

[별첨1] 측정 위치도(측정 장소) [2023/05/11]

소제지구택지개발공사중 석면(슬레이트)철거공사



















번 례	*NO		
	시료채취	부지경계선	대상건축물

[별첨2] 측정 결과[2023/05/11]

시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	비고	
*1	폐기물보관지점1	지역시료채취펌프 KMS-5100	1	9.80	23/05/11	불검출[검출한계 0.002미만]	
*2	폐기물보관지점2	지역시료채취펌프 KMS-5100	1	9.69	23/05/11	불검출[검출한계 0.002미만]	
*3	폐기물보관지점3	지역시료채취펌프 KMS-5100	1	9.50	23/05/11	불검출[검출한계 0.002미만]	
*4	폐기물보관지점4	지역시료채취펌프 KMS-5100	1	9.82	23/05/11	불검출[검출한계 0.002미만]	
*5	폐기물보관지점5	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.72	23/05/11	불검출[검출한계 0.002미만]	
*6	폐기물보관지점6	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.90	23/05/11	불검출[검출한계 0.002미만]	
*7	폐기물보관지점7	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.88	23/05/11	불검출[검출한계 0.002미만]	
*8	폐기물보관지점8	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.94	23/05/11	불검출[검출한계 0.002미만]	
-	공시료	-	-	-	-	0개/100개시야	-
-	공시료	-	-	-	-	0개/100개시야	-

[별첨3] 측정 사진 [2023/05/11]

측정 지점	시작 사진	종료 사진	시작 사진	종료 사진
폐기물 보관지점 1,2				
	9:01	9:46	9:02	9:47
폐기물 보관지점 3,4				
	9:05	9:50	9:06	9:51
폐기물 보관지점 5,6				
	9:12	9:57	9:15	10:00
폐기물 보관지점 7,8				
	9:20	10:05	9:23	10:08

[별 첨1] 측정 위치도(측정 장소) [2023/05/12]

소제지구택지개발공사중 석면(슬레이트)철거공사



















범 레	*NO		
	시료채취	부지경계선	대상건축물

[별첨2] 측정 결과[2023/05/12]

시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	비고	
*1	폐기물보관지점1	지역시료채취펌프 KMS-5100	1	9.80	23/05/12	불검출[검출한계 0.002미만]	
*2	폐기물보관지점2	지역시료채취펌프 KMS-5100	1	9.69	23/05/12	불검출[검출한계 0.002미만]	
*3	폐기물보관지점3	지역시료채취펌프 KMS-5100	1	9.50	23/05/12	불검출[검출한계 0.002미만]	
*4	폐기물보관지점4	지역시료채취펌프 KMS-5100	1	9.82	23/05/12	불검출[검출한계 0.002미만]	
*5	폐기물보관지점5	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.72	23/05/12	불검출[검출한계 0.002미만]	
*6	폐기물보관지점6	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.90	23/05/12	불검출[검출한계 0.002미만]	
*7	폐기물보관지점7	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.88	23/05/12	불검출[검출한계 0.002미만]	
*8	폐기물보관지점8	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.94	23/05/12	불검출[검출한계 0.002미만]	
-	공시료	-	-	-	-	0개/100개시야	-
-	공시료	-	-	-	-	0개/100개시야	-

[별첨3] 측정 사진 [2023/05/12]

측정 지점	시작 사진	종료 사진	시작 사진	종료 사진
폐기물 보관지점 1,2				
	7:05	7:50	7:06	7:51
폐기물 보관지점 3,4				
	7:08	7:53	7:08	7:53
폐기물 보관지점 5,6				
	7:12	7:57	7:14	7:59
폐기물 보관지점 7,8				
	7:18	8:03	7:20	8:05

제2020-120001호

석면조사기관 지정서(변경)

기관명	(주)대한환경컨설팅	
소재지	(58323) 전남 나주시 정보화길 26 (빛가람동) 1동 304호	
대표자성명	남가정	
지정사항	총 대행(지정) 한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	관할 지역 대행(지정) 한계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	대행(지정) 지역	

※ 준수사항

1. 석면조사기관기관은 고용노동부장관 또는 지방노동관서장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조하여야 한다.
2. 석면조사기관기관으로 지정받은 기관은 산업안전보건법령에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.

『산업안전보건법』 제38조의2 규정의 외하여 석면조사기관으로 지정합니다.

2020. 1. 2.

광주지방고용노동청장



























[별첨1] 측정 위치도(측정 장소) [2023/03/14]



[별첨2] 측정 결과[2023/03/14]

시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)		유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	비고
*1	부지경계선1	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.71	23/03/14	불검출[검출한계 0.002미만]	
*2	부지경계선2	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.83	23/03/14	불검출[검출한계 0.002미만]	
*3	부지경계선3	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.89	23/03/14	불검출[검출한계 0.002미만]	
*4	부지경계선4	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.52	23/03/14	불검출[검출한계 0.002미만]	
*5	거주자주거지역1	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.54	23/03/14	불검출[검출한계 0.002미만]	
*6	거주자주거지역2	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.90	23/03/14	불검출[검출한계 0.002미만]	
*7	위생설비입구	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.64	23/03/14	불검출[검출한계 0.002미만]	
*8	작업장주변1 (소호10길 68)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.75	23/03/14	불검출[검출한계 0.002미만]	
*9	폐기물반출구1 (소호10길 68)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.52	23/03/14	불검출[검출한계 0.002미만]	
*10	폐기물반출구2 (소호10길 68)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.87	23/03/14	불검출[검출한계 0.002미만]	
*11	작업장주변2 (소호10길 61)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.71	23/03/14	불검출[검출한계 0.002미만]	
*12	폐기물반출구3 (소호10길 61)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.71	23/03/14	불검출[검출한계 0.002미만]	
*13	폐기물보관지점1	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.70	23/03/14	불검출[검출한계 0.002미만]	
*14	폐기물보관지점2	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.77	23/03/14	불검출[검출한계 0.002미만]	
-	공시료	-	-	-	-	0개/100개시야	-
-	공시료	-	-	-	-	0개/100개시야	-

[별첨3] 측정 사진 [2023/03/14]

측정 지점	시작 사진	종료 사진	시작 사진	종료 사진
부지경계선 1,2				
	10:10	14:20	10:12	14:22
부지경계선 3,4				
	10:16	14:26	10:18	14:28
거주자 주거지역 1,2				
	10:22	12:32	10:24	12:34
위생설비입구 /작업장주변1 (소호10길 68)				
	10:30	11:15	10:33	12:43
폐기물반출구 1,2 (소호10길 68)				
	10:40	11:25	11:26	12:11
작업장주변2 (소호10길 61) /폐기물반출구3 (소호10길 61)				
	13:00	15:10	13:10	13:55

폐기물
보관지점
1,2



14:00



14:45




14:01



14:46

[별 첨1] 측정 위치도(측정 장소) [2023/03/15]

소제지구택지개발공사중 석면(슬레이트)철거공사















범 례	*NO		
	시료채취	부지경계선	대상건축물

[별첨2] 측정 결과 [2023/03/15]

시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	비고
*1	부지경계선1	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.91	23/03/15	불검출[검출한계 0.002미만]
*2	부지경계선2	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.75	23/03/15	불검출[검출한계 0.002미만]
*3	부지경계선3	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.83	23/03/15	불검출[검출한계 0.002미만]
*4	부지경계선4	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.87	23/03/15	불검출[검출한계 0.002미만]
*5	거주자주거지역1	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.68	23/03/15	불검출[검출한계 0.002미만]
*6	거주자주거지역2	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.60	23/03/15	불검출[검출한계 0.002미만]
*7	위생설비입구	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.77	23/03/15	불검출[검출한계 0.002미만]
*8	작업장주변1 (소호동 553-5)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.88	23/03/15	불검출[검출한계 0.002미만]
*9	폐기물반출구1 (소호동 553-5)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.80	23/03/15	불검출[검출한계 0.002미만]
*10	작업장주변2 (소호9길 36)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.91	23/03/15	불검출[검출한계 0.002미만]
*11	폐기물반출구2 (소호9길 36)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.62	23/03/15	불검출[검출한계 0.002미만]
*12	작업장주변3 (소호9길 34-3)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.82	23/03/15	불검출[검출한계 0.002미만]
*13	폐기물반출구3 (소호9길 34-3)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.77	23/03/15	불검출[검출한계 0.002미만]
*14	작업장주변4 (소호9길 36-2)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.81	23/03/15	불검출[검출한계 0.002미만]
*15	폐기물반출구4 (소호9길 36-2)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.81	23/03/15	불검출[검출한계 0.002미만]
*16	폐기물보관지점1	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.77	23/03/15	불검출[검출한계 0.002미만]
*17	폐기물보관지점2	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.76	23/03/15	불검출[검출한계 0.002미만]
-	공시료	-	-	-	-	0개/100개시야
-	공시료	-	-	-	-	0개/100개시야

[별첨3] 측정 사진 [2023/03/15]

측정 지점	시작 사진	종료 사진	시작 사진	종료 사진
부지경계선 1,2				
	9:30	13:40	9:33	13:43
부지경계선 3,4				
	9:37	13:47	9:40	13:50
거주자 주거지역 1,2				
	9:45	11:55	9:46	11:56
위생설비입구 /작업장주변1 (소호동 553-5)				
	9:50	10:35	9:52	12:02
폐기물반출구1 (소호동 553-5) /작업장주변2 (소호9길 36)				
	9:53	10:38	10:00	12:10
폐기물반출구2 (소호9길 36) /작업장주변3 (소호9길 34-3)				
	10:01	10:46	12:50	15:00

측정 지점	시작 사진	종료 사진	시작 사진	종료 사진
폐기물반출구3 (소호9길 34-3) 작업장 주변4 (소호9길 36-1)				
	13:00	13:45	12:53	15:03
폐기물반출구4 (소호9길 36-1) 폐기물 보관지점1				
	13:11	13:56	13:30	14:15
폐기물 보관지점2				
	13:32	14:17	-	-

[별 첨1] 측정 위치도(측정 장소) [2023/03/16]

소제지구택지개발공사중 석면(슬레이트)철거공사



























범 례	*NO		
	시료채취	부지경계선	대상건축물

[별첨2] 측정 결과[2023/03/16]

시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	비고
*1	부지경계선1	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.70	23/03/16	불검출[검출한계 0.002미만]
*2	부지경계선2	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.68	23/03/16	불검출[검출한계 0.002미만]
*3	부지경계선3	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.74	23/03/16	불검출[검출한계 0.002미만]
*4	부지경계선4	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.87	23/03/16	불검출[검출한계 0.002미만]
*5	거주자주거지역1	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.89	23/03/16	불검출[검출한계 0.002미만]
*6	거주자주거지역2	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.95	23/03/16	불검출[검출한계 0.002미만]
*7	위생설비입구	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.81	23/03/16	불검출[검출한계 0.002미만]
*8	작업장주변1	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.64	23/03/16	불검출[검출한계 0.002미만]
*9	폐기물반출구1	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.91	23/03/16	불검출[검출한계 0.002미만]
*10	작업장주변2	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.79	23/03/16	불검출[검출한계 0.002미만]
*11	폐기물반출구2	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.52	23/03/16	불검출[검출한계 0.002미만]
*12	작업장주변3	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.93	23/03/16	불검출[검출한계 0.002미만]
*13	폐기물반출구3	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.70	23/03/16	불검출[검출한계 0.002미만]
*14	작업장주변4	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.74	23/03/16	불검출[검출한계 0.002미만]
*15	폐기물반출구5	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.82	23/03/16	불검출[검출한계 0.002미만]
*16	작업장주변6	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.70	23/03/16	불검출[검출한계 0.002미만]
*17	폐기물반출구5	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.95	23/03/16	불검출[검출한계 0.002미만]
*18	폐기물보관지점1	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.51	23/03/16	불검출[검출한계 0.002미만]
*19	폐기물보관지점2	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.83	23/03/16	불검출[검출한계 0.002미만]
-	공시료	-	-	-	-	0개/100개시야
-	공시료	-	-	-	-	0개/100개시야

[별첨3] 측정 사진 [2023/03/16]

측정 지점	시작 사진	종료 사진	시작 사진	종료 사진
부지경계선 1,2				
	9:30	13:40	9:32	13:42
부지경계선 3,4				
	9:35	13:45	9:37	13:47
거주자 주거지역 1,2				
	9:40	11:50	9:41	11:51
위생설비입구 /작업장주변1 (소호9길 42)				
	9:45	10:30	9:47	11:57
폐기물반출구1 (소호9길 42) /작업장주변2 (소호9길 40)				
	9:48	10:33	10:00	12:10
폐기물반출구2 (소호9길 40) /작업장주변3 (소호9길 42-1)				
	10:10	10:55	12:40	14:50

측정 지점	시작 사진	종료 사진	시작 사진	종료 사진
폐기물반출구3 (소호9길 42-1) /작업장주변4 (소호9길 39)				
	13:00	13:45	13:50	16:00
폐기물반출구1 (소호9길 39) /작업장주변5 (소호9길 41)				
	14:10	14:55	14:00	16:10
폐기물반출구5 (소호9길 41) /폐기물보관지점 1				
	14:12	14:57	14:20	15:05
폐기물 보관지점 2				
	14:22	15:07	-	-

[별 첨1] 측정 위치도(측정 장소) [2023/03/17]

소제지구택지개발공사중 석면(슬레이트)철거공사































범례	*NO		
	시료채취	부지경계선	대상건축물

[별첨2] 측정 결과 [2023/03/17]

시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	비고	
*1	부지경계선1	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.87	23/03/17	불검출[검출한계 0.002미만]	
*2	부지경계선2	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.62	23/03/17	불검출[검출한계 0.002미만]	
*3	부지경계선3	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.61	23/03/17	불검출[검출한계 0.002미만]	
*4	부지경계선4	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.73	23/03/17	불검출[검출한계 0.002미만]	
*5	거주자주거지역1	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.59	23/03/17	불검출[검출한계 0.002미만]	
*6	거주자주거지역2	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.90	23/03/17	불검출[검출한계 0.002미만]	
*7	위생설비입구	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.83	23/03/17	불검출[검출한계 0.002미만]	
*8	작업장주변1 (소호9길 34-2)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.59	23/03/17	불검출[검출한계 0.002미만]	
*9	폐기물반출구1 (소호9길 34-2)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.57	23/03/17	불검출[검출한계 0.002미만]	
*10	작업장주변2 (소호9길 32)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.62	23/03/17	불검출[검출한계 0.002미만]	
*11	폐기물반출구2 (소호9길 32)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.98	23/03/17	불검출[검출한계 0.002미만]	
*12	작업장주변3 (소호10길 28)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.84	23/03/17	불검출[검출한계 0.002미만]	
*13	폐기물반출구3 (소호10길 28)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.54	23/03/17	불검출[검출한계 0.002미만]	
-	공시료	-	-	-	-	0개/100개시야	-
-	공시료	-	-	-	-	0개/100개시야	-


[별첨3] 측정 사진 [2023/03/17]

측정 지점	시작 사진	종료 사진	시작 사진	종료 사진
부지경계선 1,2				
	9:30	13:40	9:32	13:42
부지경계선 3,4				
	9:38	13:48	9:40	13:50
거주자 주거지역 1,2				
	9:45	11:55	9:48	11:58
위생설비입구 /작업장주변1 (소호9길34-2)				
	9:55	10:40	10:00	12:10
폐기물반출구1 (소호9길34-2) /작업장주변2 (소호9길32)				
	10:01	10:46	10:05	12:15

측정 지점	시작 사진	종료 사진	시작 사진	종료 사진
폐기물반출구2 (소호9길 32) 작업장주변3 (소호10길 28)	 10:06	 10:51	 10:20	 12:30
폐기물반출구3 (소호10길 28)	 11:00	 11:45	 -	 -

[별 첨1] 측정 위치도(측정 장소) [2023/03/20]

소제지구택지개발공사중 석면(슬레이트)철거공사



범 레

*NO

시료채취





















부지경계선


대상건축물

[별첨2] 측정 결과 [2023/03/20]

시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)		유량 (l/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	비고
*1	부지경계선1	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.87	23/03/20	불검출[검출한계 0.002미만]	
*2	부지경계선2	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.89	23/03/20	불검출[검출한계 0.002미만]	
*3	부지경계선3	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.86	23/03/20	불검출[검출한계 0.002미만]	
*4	부지경계선4	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.83	23/03/20	불검출[검출한계 0.002미만]	
*5	거주자주거지역1	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.55	23/03/20	불검출[검출한계 0.002미만]	
*6	거주자주거지역2	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.89	23/03/20	불검출[검출한계 0.002미만]	
*7	위생설비입구	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.98	23/03/20	불검출[검출한계 0.002미만]	
*8	작업장주변1 (소호10길 40)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.76	23/03/20	불검출[검출한계 0.002미만]	
*9	폐기물반출구1 (소호10길 40)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.76	23/03/20	불검출[검출한계 0.002미만]	
*10	작업장주변2 (소호10길 33-2)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.62	23/03/20	불검출[검출한계 0.002미만]	
*11	폐기물반출구2 (소호10길 33-2)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.50	23/03/20	불검출[검출한계 0.002미만]	
*12	작업장주변3 (소호10길 33-5)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.66	23/03/20	불검출[검출한계 0.002미만]	
*13	폐기물반출구3 (소호10길 33-5)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.77	23/03/20	불검출[검출한계 0.002미만]	
*14	폐기물보관지점1	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.79	23/03/20	불검출[검출한계 0.002미만]	
*15	폐기물보관지점2	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.68	23/03/20	불검출[검출한계 0.002미만]	
-	공시료	-	-	-	-	0개/100개시야	-
-	공시료	-	-	-	-	0개/100개시야	-

[별첨3] 측정 사진 [2023/03/20]

측정 지점	시작 사진	종료 사진	시작 사진	종료 사진
부지경계선 1,2				
	9:30	13:40	9:33	13:43
부지경계선 3,4				
	9:36	13:46	9:39	13:49
거주자 주거지역 1,2				
	9:45	11:55	9:48	11:58
위생설비입구 /작업장 주변1 (소호10길 40)				
	9:55	10:40	9:50	12:00
폐기물반출구1 (소호10길 40) /작업장 주변2 (소호10길 32)				
	9:51	10:36	10:00	12:10

측정 지점	시작 사진	종료 사진	시작 사진	종료 사진
폐기물반출구2 (소호10길 32) / 작업장 주변3 (소호10길 33-5)				
	10:02	10:47	13:00	15:10
폐기물반출구3 (소호10길 33-5) / 폐기물 보관지점1				
	13:30	14:15	14:00	14:45
폐기물 보관지점 2				
	14:02	14:47		

[별첨1] 측정 위치도(측정 장소) [2023/03/21]



[별첨2] 측정 결과 [2023/03/21]

시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	비고
*1	폐기물보관지점1	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.54	23/03/21	불검출[검출한계 0.002미만]
*2	폐기물보관지점2	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.91	23/03/21	불검출[검출한계 0.002미만]
*3	폐기물보관지점3	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.80	23/03/21	불검출[검출한계 0.002미만]
*4	폐기물보관지점4	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.81	23/03/21	불검출[검출한계 0.002미만]
-	공시료	-	-	-	-	0개/100개시야
-	공시료	-	-	-	-	0개/100개시야

[별첨3] 측정 사진 [2023/03/21]

측정 지점	시작 사진	종료 사진	시작 사진	종료 사진
폐기물 보관지점 1,2				
	9:40	10:25	9:41	10:26
폐기물 보관지점 3,4				
	9:42	10:27	9:44	10:29

[별첨1] 측정 위치도(측정 장소) [2023/03/22]



[별첨2] 측정 결과 [2023/03/22]

시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	비고
*1	폐기물보관지점1	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.84	23/03/22	불검출[검출한계 0.002미만]
*2	폐기물보관지점2	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.83	23/03/22	불검출[검출한계 0.002미만]
*3	폐기물보관지점3	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.82	23/03/22	불검출[검출한계 0.002미만]
*4	폐기물보관지점4	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.79	23/03/22	불검출[검출한계 0.002미만]
-	공시료	-	-	-	-	0개/100개시야
-	공시료	-	-	-	-	0개/100개시야

[별첨3] 측정 사진 [2023/03/22]

측정 지점	시작 사진	종료 사진	시작 사진	종료 사진
폐기물 보관지점 1,2				
	8:25	9:10	8:28	9:13
폐기물 보관지점 3,4				
	8:40	9:25	8:42	9:27

[별 첨1] 측정 위치도(측정 장소) [2023/03/23]



[별첨2] 측정 결과 [2023/03/23]

시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	비고
*1	폐기물보관지점1	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.52	23/03/23	불검출[검출한계 0.002미만]
*2	폐기물보관지점2	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.91	23/03/23	불검출[검출한계 0.002미만]
*3	폐기물보관지점3	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.72	23/03/23	불검출[검출한계 0.002미만]
*4	폐기물보관지점4	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.59	23/03/23	불검출[검출한계 0.002미만]
-	공시료	-	-	-	-	0개/100개시야
-	공시료	-	-	-	-	0개/100개시야

[별첨3] 측정 사진 [2023/03/23]

측정 지점	시작 사진	종료 사진	시작 사진	종료 사진
폐기물 보관지점 1,2				
	9:30	10:15	9:32	10:17
폐기물 보관지점 3,4				
	9:37	10:22	9:37	10:22

[별 첨1] 측정 위치도(측정 장소) [2023/03/24]

소제지구택지개발공사중 석면(슬레이트)철거공사



범 례	*NO		
	시료채취	부지경계선	대상건축물

[별첨2] 측정 결과 [2023/03/24]

시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	비고
*1	폐기물보관지점1	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.61	23/03/24	불검출[검출한계 0.002미만]
*2	폐기물보관지점2	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.74	23/03/24	불검출[검출한계 0.002미만]
*3	폐기물보관지점3	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.90	23/03/24	불검출[검출한계 0.002미만]
*4	폐기물보관지점4	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.60	23/03/24	불검출[검출한계 0.002미만]
-	공시료	-	-	-	-	0개/100개시야
-	공시료	-	-	-	-	0개/100개시야

[별첨3] 측정 사진 [2023/03/24]

측정 지점	시작 사진	종료 사진	시작 사진	종료 사진
폐기물 보관지점 1,2				
	8:45	9:30	8:50	9:35
폐기물 보관지점 3,4				
	8:52	9:37	8:53	9:38

[별 첨1] 측정 위치도(측정 장소) [2023/03/25]

소제지구택지개발공사중 석면(슬레이트)철거공사



























범례	*NO		
	시료채취	부지경계선	대상건축물

[별첨2] 측정 결과 [2023/03/25]

시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)		유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	비고
*1	부지경계선1	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.82	23/03/25	불검출[검출한계 0.002미만]	
*2	부지경계선2	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.83	23/03/25	불검출[검출한계 0.002미만]	
*3	부지경계선3	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.83	23/03/25	불검출[검출한계 0.002미만]	
*4	부지경계선4	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.80	23/03/25	불검출[검출한계 0.002미만]	
*5	거주자주거지역1	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.80	23/03/25	불검출[검출한계 0.002미만]	
*6	거주자주거지역2	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.80	23/03/25	불검출[검출한계 0.002미만]	
*7	위생설비입구	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.81	23/03/25	불검출[검출한계 0.002미만]	
*8	작업장주변1(소로10길29-4)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.82	23/03/25	불검출[검출한계 0.002미만]	
*9	폐기물반출구1(소로10길29-4)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.83	23/03/25	불검출[검출한계 0.002미만]	
*10	작업장주변2(소로10길29-2)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.84	23/03/25	불검출[검출한계 0.002미만]	
*11	폐기물반출구2(소로10길29-2)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.84	23/03/25	불검출[검출한계 0.002미만]	
*12	작업장주변3(소로10길33-1)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.84	23/03/25	불검출[검출한계 0.002미만]	
*13	폐기물반출구(소로10길33-1)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.83	23/03/25	불검출[검출한계 0.002미만]	
*14	폐기물보관1	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.79	23/03/25	불검출[검출한계 0.002미만]	
*15	폐기물보관2	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.82	23/03/25	불검출[검출한계 0.002미만]	
*16	폐기물보관3	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.82	23/03/25	불검출[검출한계 0.002미만]	
*17	폐기물보관4	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.82	23/03/25	불검출[검출한계 0.002미만]	
*18	폐기물보관5	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.82	23/03/25	불검출[검출한계 0.002미만]	
*19	폐기물보관6	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.83	23/03/25	불검출[검출한계 0.002미만]	
*20	폐기물보관7	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.84	23/03/25	불검출[검출한계 0.002미만]	
-	공시료	-	-	-	-	0개/100개시야	-
-	공시료	-	-	-	-	0개/100개시야	-

[별첨3] 측정 사진 [2023/03/25]

측정 지점	시작 사진	종료 사진	시작 사진	종료 사진
부지경계선1 / 부지경계선2				
	8:40	12:45	8:45	12:50
부지경계선3 / 부지경계선4				
	8:49	12:54	8:55	13:00
거주자주거지 역1 / 거주자주거지 역2				
	9:10	11:15	13:30	15:35
위생설비입구 / 작업장주변1 (소로10길 29-4)				
	11:25	12:10	9:15	11:20
폐기물반출구 1(소로10길 29-4)/작업장 주변2(소로10 길29-2)				
	9:00	9:45	10:10	12:15
폐기물반출구 2(소로10길 29-2)/작업장 주변3(소로10 길33-1)				
	10:45	11:30	11:00	13:05

폐기물 반출 구(소로10길 33-1) / 폐기물보관1				
	11:20	12:05	9:40	10:25
폐기물보관2 / 폐기물보관3				
	10:30	11:15	11:20	12:05
폐기물보관4 / 폐기물보관5				
	13:00	13:45	13:50	14:35
폐기물보관6 / 폐기물보관7				
	13:52	14:37	14:40	15:25

[별 첨1] 측정 위치도(측정 장소) [2023/03/26]

소제지구택지개발공사중 석면(슬레이트)철거공사



























범 레	*NO		
	시료채취	부지경계선	대상건축물

[별첨2] 측정 결과 [2023/03/26]

시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	비고	
*1	부지경계선1	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.82	23/03/26	불검출[검출한계 0.002미만]	
*2	부지경계선2	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.88	23/03/26	불검출[검출한계 0.002미만]	
*3	부지경계선3	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.88	23/03/26	불검출[검출한계 0.002미만]	
*4	부지경계선4	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.92	23/03/26	불검출[검출한계 0.002미만]	
*5	거주자주거지역1	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.79	23/03/26	불검출[검출한계 0.002미만]	
*6	거주자주거지역2	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.74	23/03/26	불검출[검출한계 0.002미만]	
*7	위생설비입구	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.78	23/03/26	불검출[검출한계 0.002미만]	
*8	작업장주변1(소로10길33-3)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.74	23/03/26	불검출[검출한계 0.002미만]	
*9	폐기물반출구1(소로10길33-3)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.81	23/03/26	불검출[검출한계 0.002미만]	
*10	작업장주변2(소로9길21)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.77	23/03/26	불검출[검출한계 0.002미만]	
*11	폐기물반출구2(소로9길21)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.77	23/03/26	불검출[검출한계 0.002미만]	
*12	작업장주변3(소로10길38-2)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.81	23/03/26	불검출[검출한계 0.002미만]	
*13	폐기물반출구(소로10길38-2)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.75	23/03/26	불검출[검출한계 0.002미만]	
*14	폐기물보관1	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.73	23/03/26	불검출[검출한계 0.002미만]	
*15	폐기물보관2	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.80	23/03/26	불검출[검출한계 0.002미만]	
*16	폐기물보관3	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.81	23/03/26	불검출[검출한계 0.002미만]	
*17	폐기물보관4	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.80	23/03/26	불검출[검출한계 0.002미만]	
*18	폐기물보관5	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.77	23/03/26	불검출[검출한계 0.002미만]	
*19	폐기물보관6	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.82	23/03/26	불검출[검출한계 0.002미만]	
*20	폐기물보관7	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.84	23/03/26	불검출[검출한계 0.002미만]	
*21	폐기물보관8	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.80	23/03/26	불검출[검출한계 0.002미만]	
-	공시료	-	-	-	-	0개/100개시야	-
-	공시료	-	-	-	-	0개/100개시야	-


[별첨3] 측정 사진 [2023/03/26]

측정 지점	시작 사진	종료 사진	시작 사진	종료 사진
부지경계선1/ 부지경계선2				
	8:35	12:40	8:38	12:43
부지경계선3/ 부지경계선4				
	8:45	12:50	8:49	12:54
거주자주거지 역1/거주자주 거지역2				
	8:55	11:00	13:05	15:10
위생설비입구/ 작업장주변1 (소로10길 33-3)				
	11:05	11:50	9:00	11:05
폐기물반출구 1(소로10길 33-3)/작업장 주변2(소로9 길21)				
	9:55	10:40	10:35	12:40
폐기물반출구 2(소로9길 21)/작업장주 변3(소로10길 38-2)				
	11:25	12:10	13:15	15:20

측정 지점	시작 사진	종료 사진	시작 사진	종료 사진
폐기물반출구 (소로10길 38-2)/폐기물 보관1				
	14:00	14:45	13:20	14:05
폐기물보관2/ 폐기물보관3				
	13:35	14:20	13:40	14:25
폐기물보관4/ 폐기물보관5				
	13:55	14:40	14:30	15:15
폐기물보관6/ 폐기물보관7				
	14:33	15:18	14:38	15:23
폐기물보관8				
	14:45	15:30		

[별 첨1] 측정 위치도(측정 장소) [2023/03/27]

소제지구택지개발공사중 석면(슬레이트)철거공사



범 레

*NO














	시료채취	부지경계선	대상건축물
--	------	-------	-------

















[별첨2] 측정 결과 [2023/03/27]

시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	비고
*1	부지경계선1	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.88	23/03/27	불검출[검출한계 0.002μ만]
*2	부지경계선2	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.72	23/03/27	불검출[검출한계 0.002μ만]
*3	부지경계선3	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.79	23/03/27	불검출[검출한계 0.002μ만]
*4	부지경계선4	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.89	23/03/27	불검출[검출한계 0.002μ만]
*5	거주자주거지역1	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.80	23/03/27	불검출[검출한계 0.002μ만]
*6	거주자주거지역2	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.75	23/03/27	불검출[검출한계 0.002μ만]
*7	위생설비입구	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.72	23/03/27	불검출[검출한계 0.002μ만]
*8	작업장주변1(소로9길43)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.62	23/03/27	불검출[검출한계 0.002μ만]
*9	폐기물반출구1(소로9길43)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.65	23/03/27	불검출[검출한계 0.002μ만]
*10	작업장주변2(소로9길45)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.90	23/03/27	불검출[검출한계 0.002μ만]
*11	폐기물반출구2(소로9길45)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.89	23/03/27	불검출[검출한계 0.002μ만]
*12	작업장주변3(소로9길10)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.80	23/03/27	불검출[검출한계 0.002μ만]
*13	폐기물반출구3(소로9길10)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.77	23/03/27	불검출[검출한계 0.002μ만]
*14	작업장주변4(소로9길11)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.74	23/03/27	불검출[검출한계 0.002μ만]
*15	폐기물반출구4(소로9길11)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.89	23/03/27	불검출[검출한계 0.002μ만]
*16	폐기물보관지점1	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.75	23/03/27	불검출[검출한계 0.002μ만]
*17	폐기물보관지점2	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.74	23/03/27	불검출[검출한계 0.002μ만]
*18	폐기물보관지점3	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.80	23/03/27	불검출[검출한계 0.002μ만]
*19	폐기물보관지점4	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.84	23/03/27	불검출[검출한계 0.002μ만]
*20	폐기물보관지점5	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.82	23/03/27	불검출[검출한계 0.002μ만]

*21	폐기물보관지점6	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.66	23/03/27	불검출[검출한계 0.002미만]	
*22	폐기물보관지점7	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.90	23/03/27	불검출[검출한계 0.002미만]	
*23	폐기물보관지점8	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.81	23/03/27	불검출[검출한계 0.002미만]	
-	공시료	-	-	-	-	0개/100개시야	-
-	공시료	-	-	-	-	0개/100개시야	-

[별첨3] 측정 사진 [2023/03/27]

측정 지점	시작 사진	종료 사진	시작 사진	종료 사진
부지경계선1/ 부지경계선2	 9:03	 13:13	 9:05	 13:15
부지경계선3/ 부지경계선4	 9:08	 13:18	 9:11	 13:21
거주자주거지 역1/거주자주 거지역2	 9:15	 10:00	 9:20	 11:30
위생설비입구/ 작업장주변1 (소로9길43)	 9:24	 11:34	 9:30	 11:40
폐기물반출구1 (소로9길43) / 작업장주변2 (소로9길45)	 9:35	 10:20	 10:00	 12:10
폐기물반출구2 (소로9길45) / 작업장주변3 (소로9길10)	 10:25	 11:10	 12:03	 14:13

폐기물반출구3 (소로9길10) / 작업장주변4 (소로9길11)				
	12:45	13:30	13:00	15:10
폐기물반출구4 (소로9길11) / 폐기물보관지점1				
	13:30	14:15	13:45	14:30
폐기물보관지점 2,3				
	13:47	14:32	13:50	14:35
폐기물보관지점 4,5				
	13:55	14:40	13:57	14:42
폐기물보관지점 6,7				
	14:00	14:45	14:05	14:50
폐기물보관지점 8				
	14:30	15:15	-	-





[별첨1] 측정 위치도(측정 장소) [2023/03/28]























[별첨2] 측정 결과 [2023/03/28]


시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	비고
*1	부지경계선1	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.95	23/03/28	불검출[검출한계 0.002미만]
*2	부지경계선2	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.64	23/03/28	불검출[검출한계 0.002미만]
*3	부지경계선3	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.69	23/03/28	불검출[검출한계 0.002미만]
*4	부지경계선4	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.86	23/03/28	불검출[검출한계 0.002미만]
*5	거주자주거지역1	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.81	23/03/28	불검출[검출한계 0.002미만]
*6	거주자주거지역2	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.70	23/03/28	불검출[검출한계 0.002미만]
*7	위생설비입구	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.97	23/03/28	불검출[검출한계 0.002미만]
*8	작업장주변1(소호10길 59)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.51	23/03/28	불검출[검출한계 0.002미만]
*9	폐기물반출구1(소호10길 59)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.77	23/03/28	불검출[검출한계 0.002미만]
*10	작업장주변2(소호10길 29-5)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.80	23/03/28	불검출[검출한계 0.002미만]
*11	폐기물반출구2(소호10길 29-5)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.67	23/03/28	불검출[검출한계 0.002미만]
*12	작업장주변3(소호동 560-5)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.53	23/03/28	불검출[검출한계 0.002미만]
*13	폐기물반출구3(소호동 560-5)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.62	23/03/28	불검출[검출한계 0.002미만]
*14	폐기물보관지점1	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.55	23/03/28	불검출[검출한계 0.002미만]
*15	폐기물보관지점2	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.75	23/03/28	불검출[검출한계 0.002미만]
*16	폐기물보관지점3	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.86	23/03/28	불검출[검출한계 0.002미만]
*17	폐기물보관지점4	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.55	23/03/28	불검출[검출한계 0.002미만]
*18	폐기물보관지점5	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.92	23/03/28	불검출[검출한계 0.002미만]
*19	폐기물보관지점6	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.85	23/03/28	불검출[검출한계 0.002미만]
*20	폐기물보관지점7	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.85	23/03/28	불검출[검출한계 0.002미만]
*21	폐기물보관지점8	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.55	23/03/28	불검출[검출한계 0.002미만]
-	공시료	-	-	-	-	0개/100개시야
-	공시료	-	-	-	-	0개/100개시야

[별첨3] 측정 사진 [2023/03/28]

측정 지점	시작 사진	종료 사진	시작 사진	종료 사진
부지경계선1/ 부지경계선2				
	8:00	12:10	8:05	12:15
부지경계선3/ 부지경계선4				
	8:10	12:20	8:15	12:25
거주자 주거지역 1,2				
	8:30	10:40	8:33	10:43
위생설비입구/ 작업장주변1 (소호10길 59)				
	8:45	9:30	9:00	11:10
폐기물반출구1 (소호10길 59) / 작업장주변2 (소호10길 29-5)				
	9:10	9:55	11:00	13:10
폐기물반출구2 (소호10길 29-5) / 작업장주변3 (소호동 560-5)				
	11:15	12:00	13:00	15:10

폐기물반출구3 (소호동 560-5) / 폐기물보관지점1				
	13:05	13:50	12:30	13:15
폐기물보관지점 2,3				
	12:31	13:16	12:35	13:20
폐기물보관지점 4,5				
	12:36	13:21	12:37	13:22
폐기물보관지점 6,7				
	12:50	13:35	12:55	13:40
폐기물보관지점8				
	14:05	14:50	-	-

[별 첨1] 측정 위치도(측정 장소) [2023/03/29]























[별첨2] 측정 결과 [2023/03/29]

시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	비고	
*1	부지경계선1	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.93	23/03/29	불검출[검출한계 0.002미만]	
*2	부지경계선2	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.72	23/03/29	불검출[검출한계 0.002미만]	
*3	부지경계선3	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.73	23/03/29	불검출[검출한계 0.002미만]	
*4	부지경계선4	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.69	23/03/29	불검출[검출한계 0.002미만]	
*5	거주자주거지역1	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.77	23/03/29	불검출[검출한계 0.002미만]	
*6	거주자주거지역2	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.88	23/03/29	불검출[검출한계 0.002미만]	
*7	위생설비입구	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.66	23/03/29	불검출[검출한계 0.002미만]	
*8	작업장주변1(소호9길 34)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.97	23/03/29	불검출[검출한계 0.002미만]	
*9	폐기물반출구1(소호9길 34)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.89	23/03/29	불검출[검출한계 0.002미만]	
*10	작업장주변2(소호9길 46)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.72	23/03/29	불검출[검출한계 0.002미만]	
*11	폐기물반출구2(소호9길 46)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.63	23/03/29	불검출[검출한계 0.002미만]	
*12	작업장주변3(소호동 467)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.85	23/03/29	불검출[검출한계 0.002미만]	
*13	폐기물반출구3(소호동 467)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.66	23/03/29	불검출[검출한계 0.002미만]	
*14	폐기물보관지점 1	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.58	23/03/29	불검출[검출한계 0.002미만]	
*15	폐기물보관지점 2	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.51	23/03/29	불검출[검출한계 0.002미만]	
*16	폐기물보관지점 3	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.56	23/03/29	불검출[검출한계 0.002미만]	
*17	폐기물보관지점 4	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.81	23/03/29	불검출[검출한계 0.002미만]	
*18	폐기물보관지점 5	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.61	23/03/29	불검출[검출한계 0.002미만]	
*19	폐기물보관지점 6	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.80	23/03/29	불검출[검출한계 0.002미만]	
*20	폐기물보관지점 7	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.61	23/03/29	불검출[검출한계 0.002미만]	
*21	폐기물보관지점 8	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.60	23/03/29	불검출[검출한계 0.002미만]	
-	공시료	-	-	-	-	0개/100개시야	-
-	공시료	-	-	-	-	0개/100개시야	-

[별첨3] 측정 사진 [2023/03/29]


측정 지점	시작 사진	종료 사진	시작 사진	종료 사진
부지경계선1/ 부지경계선2				
	7:35	11:45	7:40	11:50
부지경계선3/ 부지경계선4				
	7:45	11:55	7:50	12:00
거주자 주거지역 1,2				
	7:55	10:05	8:00	10:10
위생설비입구/ 작업장주변1 (소호9길 34)				
	8:05	8:50	8:20	10:30
폐기물반출구1 (소호9길 34) / 작업장주변2 (소호9길 46)				
	8:25	9:10	10:15	12:25
폐기물반출구2 (소호9길 46) / 작업장주변3 (소호동 467)				
	10:20	11:05	12:15	14:25

폐기물반출구3 (소호동 467) / 폐기물보관지점1				
	12:20	13:05	12:40	13:25
폐기물보관지점 2,3				
	12:41	13:26	12:43	13:28
폐기물보관지점 4,5				
	12:45	13:30	12:46	13:31
폐기물보관지점 6,7				
	13:00	13:45	13:05	13:50
폐기물보관지점8				
	13:15	14:00	-	-

[별첨2] 측정 결과 [2023/03/30]

시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	비고	
*1	폐기물보관지점1	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.58	23/03/30	불검출[검출한계 0.002미만]	
*2	폐기물보관지점2	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.67	23/03/30	불검출[검출한계 0.002미만]	
*3	폐기물보관지점3	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.78	23/03/30	불검출[검출한계 0.002미만]	
*4	폐기물보관지점4	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.77	23/03/30	불검출[검출한계 0.002미만]	
*5	폐기물보관지점5	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.92	23/03/30	불검출[검출한계 0.002미만]	
*6	폐기물보관지점6	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.94	23/03/30	불검출[검출한계 0.002미만]	
-	공시료	-	-	-	-	0개/100개시야	-
-	공시료	-	-	-	-	0개/100개시야	-

[별첨3] 측정 사진 [2023/03/30]

측정 지점	시작 사진	종료 사진	시작 사진	종료 사진
폐기물보관지점 1,2				
	13:00	13:45	13:00	13:45
폐기물보관지점 3,4				
	13:15	14:00	13:15	14:00
폐기물보관지점 5,6				
	13:19	14:04	13:19	14:04

[별 첨1] 측정 위치도(측정 장소) [2023/03/31]

소제지구택지개발공사중 석면(슬레이트)철거공사















범례	*NO		
	시료채취	부지경계선	대상건축물

[별첨2] 측정 결과 [2023/03/31]

시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	비고	
*1	폐기물보관지점1	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.58	23/03/31	불검출[검출한계 0.002미만]	
*2	폐기물보관지점2	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.88	23/03/31	불검출[검출한계 0.002미만]	
*3	폐기물보관지점3	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.82	23/03/31	불검출[검출한계 0.002미만]	
*4	폐기물보관지점4	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.93	23/03/31	불검출[검출한계 0.002미만]	
*5	폐기물보관지점5	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.55	23/03/31	불검출[검출한계 0.002미만]	
*6	폐기물보관지점6	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	9.65	23/03/31	불검출[검출한계 0.002미만]	
-	공시료	-	-	-	-	0개/100개시야	-
-	공시료	-	-	-	-	0개/100개시야	-

[별첨3] 측정 사진 [2023/03/31]

측정 지점	시작 사진	종료 사진	시작 사진	종료 사진
폐기물보관지점 1,2				
	7:45	8:30	7:45	8:30
폐기물보관지점 3,4				
	7:51	8:36	7:51	8:36
폐기물보관지점 5,6				
	8:06	8:51	8:06	8:51

제2020-120001호

석면조사기관 지정서(변경)

기관명	(주)대한환경건설팅	
소재지	(58323) 전남 나주시 정보화길 26 (빛가람동) 1동 304호	
대표자성명	남가정	
지정사항	총 대행(지정) 한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	관할 지역 대행(지정) 한계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	대행(지정) 지역	

※ 준수사항

1. 석면조사기관기관은 고용노동부장관 또는 지방노동관서장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조하여야 한다.
2. 석면조사기관기관으로 지정받은 기관은 산업안전보건법령에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.

『산업안전보건법』 제38조의2 규정의 외하여 석면조사기관으로 지정합니다.

2020. 1. 2.

광주지방고용노동청장

