


석면비산 측정 결과보고서

공사명 : PVC공장 석면 함유물질 제거작업



주식회사 에이앤환경

광주지방고용노동청 제2024-120100호



목 차

1. 석면해체·제거작업장의 비산측정결과 보고서.

[석면안전관리법 시행규칙 [별지 제19호서식]

2. 비산측정 시료채취리스트.

3. 석면해체·제거작업신고서.

4. 석면비산측정결과 제출문

5. 붙임.

【환경부고시 제 2022-214호】

제4조(시료채취 지점 선정기준)

제2항 별표1 / 별표2

6. [별첨1] 측정 결과.

7. [별첨2] 측정지점 위치도.

8. [별첨3] 석면비산농도측정 사진.

2.비산측정 시료채취 리스트

비산측정		
날짜	갯수	비고
2026.05.08	6	사전측정
2026.05.11	10	—
2026.05.13	10	—
2026.05.14	10	—
2026.05.28	10	—
2026.05.29	10	—
2026.06.01	10	—
2026.06.04	10	—
2026.06.05	10	—
2026.06.08	10	—
2026.06.09	10	—
↓ 2026.06.10	10	—
✓ 2026.06.11	10	—
↓ 2026.06.12	10	—
✓ 2026.06.15	10	—
✓ 2026.06.16	10	—
✓ 2026.06.17	8	—
✓ 2026.06.18	10	—
↓ 2026.06.19	10	—
✓ 2026.06.23	10	—
↓ 2026.06.24	10	—
↓ 2026.06.25	10	—
✓ 2026.06.26	10	—
✓ 2026.06.29	10	—
✓ 2026.06.30	10	—
✓ 2026.07.01	10	—
✓ 2026.07.02	12	—
✓ 2026.07.03	4	—
비산측정소계	270	

공정별	일수(내역)	실 측정일수	시료 수(내역)	실제채취 수
비산측정	—	28	—	270

3. 석면해체 제거신고증명서


석면해체·제거작업 변경 증명서

신고작업	신고번호	현장명(공사명·작업명)
	여수-20260054	PVC공장 석면 함유물질 제거작업
	소재지	전화번호
	(59611) 전라남도 여수시 여수산업2로 55 (화지동) LG 화학 여수공장	061-680-6529
신고인	작업기간	
	2026. 5. 11. ~ 2026. 7. 7.	
	석면해체·제거업체명(상호)	고용노동부 등록번호
	주식회사신천환경석면	3367
변경내용	소재지	
	(59631) 전라남도 여수시 여수산업로86-12 (주삼동)	
	대표자 성명	전화번호
	서정숙	061-685-5808
작업기간 변경		
2026. 5. 11부터 2026. 6. 30. 까지를 2026. 7. 7. 까지 변경		

「산업안전보건법 시행규칙」 제181조제3항에 따라 석면해체·제거작업 변경 증명서를 발급합니다.

2026. 6. 26.

광주지방고용노동청여수지청장



4. 석면비산측정결과 제출문

■ 측정개요

공 사 명 : PVC공장 석면 함유물질 제거작업

측정기간 : 2026년 05월 08일 ~ 2026년 07월 03일(28일간)

측정기관 : 주식회사 에이앤환경

수 신 : LG화학 여수공장

■ 측정결과

【환경부고시 제 2022-214호】 제5조(시료채취 시기) 제1항에 따른 실내작업과 실외작업 지점별로 구분하여 정한다

석면 해체.제거 사업장 주변 석면비산측정 시료채취 분석결과 법적 배출허용기준 1세제곱센티미터 당 0.01개 이하

■ 측정위치 선정

(석면안전관리법) 제28조(사업장주변의 석면배출허용기준 준수 등) 제2항 및

【환경부고시 제 2022-214호】 제4조(시료채취 지점 선정기준)

제2항 별표1/별표2 에서 정한 붙임. 위치별로 석면해체작업이 이루어지는 날 작업 중 측정 실시.

■ 석면배출 허용기준

【석면안전관리법 제28조】(사업장주변의 석면배출허용기준 준수 등) 제1항

같은 법 시행령 제38조(사업장주변의 석면배출허용기준) 1세제곱센티미터 당 0.01개 여부 확인.

■ 석면배출 허용기준 초과시 조치사항

【석면안전관리법 제 29조】(작업중지 등) 제1항에 따라 해당 지자체 장 또는

감리인은 작업 중지를 명하여야 하고 같은법 제2항에 따라 석면해체.제거업자가 석면해.체제거작업을 다시 하려는 경우에는 사업장주변 석면배출허용기준의

준수에 필요한 개선계획을 수립 특별자치도지사.시장.군수.구청장에게 제출하여 승인을 받아야 함.

5.붙임

[별표 1] <실내 석면 해체·제거 사업장의 시료채취 지점>

지점		세부 지점수	시료채취위치	비고
부지경계선 또는 부지내 작업경계선		4개 이상	해당지점 주변 5m이내, 높이 1.2-1.5m	- 부지경계선과 석면 해체·제거 작업장과의 거리가 100m 이상일 경우 부지내 작업경계선을 설정
작업장 주변	실내	1개 이상	작업장 주변 높이 1.2-1.5m	- 건축물의 일부 공간에서 석면 해체·제거 작업이 이루어지는 경우 해당 작업장 주변을 의미 - 사용자가 없는 경우 제외 - 3층 이상 건물일 경우 작업층의 상·하층 설정 가능
	실외	1개 이상	해당 건축물 외부 높이 1.2-1.5m	- 대상 건축물 외곽 5m 이내 (부지경계선이 대상 건축물 5m 이내에 위치 시 제외) - 음압기 설치 시 제외
위생설비 지점		전수	위생설비 입구 높이 1.2-1.5m 거리 1m이내	-
폐기물 보관지점		전수 (지점당 2개 이상)	해당지점 주변 1m이내, 높이 1.2-1.5m	- 폐기물이 「폐기물관리법」에 따라 적정보관 되어 있는 경우는 제외
음압기 배출구		전수	음압기 공기 배출구 0.3-1m이내	- 음압기는 배출농도를 평가하기 적합하게 설치 - 작업기간 중 작업이 없는 날에도 음압기를 가동한다면 측정 - 여러 개의 음압기 배출구를 하나로 연결해서는 안됨
폐기물 반출구		전수	해당지점 주변 1m이내, 높이 1.2-1.5m	- 폐기물 반출시에만 측정 - 폐기물을 반출하는 작업자의 개인시료 채취 결과로 대체 가능

[별표 2] <실외 석면 해체·제거 사업장의 시료채취 지점>

지점		세부 지점수	시료채취위치	비고
부지경계선 또는 부지내 작업경계선		4개 이상	해당지점 주변 5m이내, 높이 1.2-1.5m	- 부지경계선과 석면 해체·제거 작업장과의 거리가 100m 이상일 경우 부지내 작업경계선을 설정
작업장 주변	실내	1개 이상	작업장 주변 높이 1.2-1.5m	- 건축물의 일부 공간에서 석면 해체·제거 작업이 이루어지는 경우 해당 작업장 주변을 의미 - 사용자가 없는 경우 제외 - 3층 이상 건물일 경우 작업층의 상·하층 설정 가능
	실외	1개 이상	해당 건축물 외부 높이 1.2-1.5m	- 대상 건축물 외곽 5m 이내 (부지경계선이 대상 건축물 5m 이내에 위치 시 제외)
위생설비 지점		전수	위생설비 입구 높이 1.2-1.5m 거리 1m이내	-
폐기물 보관지점		전수 (지점당 2개 이상)	해당지점 주변 1m이내, 높이 1.2-1.5m	- 폐기물이 「폐기물관리법」에 따라 적정보관 되어 있는 경우는 제외

[별첨 1] - 사전측정


[2026년 05월 08일]

6. 측정결과

[illegible]

[별첨 2]
[2026년 05월 08일]


7.측정위치도



● 부지경계선

[별첨 3]
[2026년 05월 08일]

8. 석면비산측정 관련사진

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
#1 부지경계선1			
	측정시작시간 : 09:49	측정종료시간 : 13:59	
#2 부지경계선2			
	측정시작시간 : 09:51	측정종료시간 : 14:01	
#3 부지경계선3			
	측정시작시간 : 09:53	측정종료시간 : 14:03	
#4 부지경계선4			
	측정시작시간 : 09:57	측정종료시간 : 14:07	

[2026년 05월 11일]

6. 측정결과

[illegible]

[별첨 2]

[2026년 05월 11일]

7.측정위치도




- 부지경계선
- 위생설비
- 작업장주변(실외)
- 폐기물 보관지점

[별첨 3-1]
[2026년 05월 11일]

8. 석면비산측정 관련사진

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
#1 부지경계선1			—
	측정시작시간 : 10:33	측정종료시간 : 14:43	
#2 부지경계선2			—
	측정시작시간 : 10:39	측정종료시간 : 14:49	
#3 부지경계선3			—
	측정시작시간 : 10:41	측정종료시간 : 14:51	
#4 부지경계선4			—
	측정시작시간 : 10:43	측정종료시간 : 14:53	
#5 위생설비			—
	측정시작시간 : 10:48	측정종료시간 : 11:33	

[별첨 3-2]
[2026년 05월 11일]

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
#6 작업장주변 (실외)			—
	측정시작시간 : 10:48	측정종료시간 : 12:58	
#7 폐기물 보관지점1			—
	측정시작시간 : 13:53	측정종료시간 : 14:48	
#8 폐기물 보관지점2			—
	측정시작시간 : 13:54	측정종료시간 : 14:49	
—	—	—	—
	—	—	
—	—	—	—
	—	—	

[별첨 1]


[2026년 05월 13일]

6. 측정결과

[illegible]

[별첨 2]
[2026년 05월 13일]


7.측정위치도



- 부지경계선
- 위생설비
- 작업장주변(실외)
- 폐기물 보관지점

[별첨 3-1]
[2026년 05월 13일]

8. 석면비산측정 관련사진

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
#1 부지경계선1			—
	측정시작시간 : 09:45	측정종료시간 : 13:55	
#2 부지경계선2			—
	측정시작시간 : 09:48	측정종료시간 : 13:58	
#3 부지경계선3			—
	측정시작시간 : 09:50	측정종료시간 : 14:00	
#4 부지경계선4			—
	측정시작시간 : 09:52	측정종료시간 : 14:02	
#5 위생설비			—
	측정시작시간 : 09:57	측정종료시간 : 10:42	

[별첨 3-2]
[2026년 05월 13일]

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
#6 작업장주변 (실외)			—
	측정시작시간 : 09:58	측정종료시간 : 11:08	
#7 폐기물 보관지점1			—
	측정시작시간 : 11:15	측정종료시간 : 12:00	
#8 폐기물 보관지점2			—
	측정시작시간 : 11:16	측정종료시간 : 12:01	
—	—	—	—
	—	—	
—	—	—	—
	—	—	

[별첨 1]

[2026년 05월 14일]

6. 측정결과

[illegible]

[별첨 2]
[2026년 05월 14일]

7.측정위치도



- 부지경계선
- 위생설비
- 작업장주변(실외)
- 폐기물 보관지점

[별첨 3-1]
[2026년 05월 14일]

8. 석면비산측정 관련사진

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
#1 부지경계선1			—
	측정시작시간 : 09:58	측정종료시간 : 14:08	
#2 부지경계선2			—
	측정시작시간 : 09:59	측정종료시간 : 14:09	
#3 부지경계선3			—
	측정시작시간 : 10:01	측정종료시간 : 14:11	
#4 부지경계선4			—
	측정시작시간 : 10:03	측정종료시간 : 14:13	
#5 위생설비			—
	측정시작시간 : 10:14	측정종료시간 : 10:59	

[별첨 3-2]
[2026년 05월 14일]

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
#6 작업장주변 (실외)			—
	측정시작시간 : 10:15	측정종료시간 : 12:25	
#7 폐기물 보관지점1			—
	측정시작시간 : 13:08	측정종료시간 : 13:53	
#8 폐기물 보관지점2			—
	측정시작시간 : 13:08	측정종료시간 : 13:53	
—	—	—	—
	—	—	
—	—	—	—
	—	—	

[별첨 1]

[2026년 05월 28일]

6. 측정결과

[illegible]

[별첨 2]
[2026년 05월 28일]

7.측정위치도



- 부지경계선
- 위생설비
- 작업장주변(실외)
- 폐기물 보관지점

[별첨 3-1]
[2026년 05월 28일]

8. 석면비산측정 관련사진

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
#1 부지경계선1			-
	측정시작시간 : 10:33	측정종료시간 : 14:43	
#2 부지경계선2			-
	측정시작시간 : 10:36	측정종료시간 : 14:46	
#3 부지경계선3			-
	측정시작시간 : 10:39	측정종료시간 : 14:49	
#4 부지경계선4			-
	측정시작시간 : 10:42	측정종료시간 : 14:52	
#5 위생설비			-
	측정시작시간 : 10:46	측정종료시간 : 11:31	

[별첨 3-2]
[2026년 05월 28일]

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
#6 작업장주변 (실외)			—
	측정시작시간 : 10:47	측정종료시간 : 12:57	
#7 폐기물 보관지점1			—
	측정시작시간 : 14:25	측정종료시간 : 15:10	
#8 폐기물 보관지점2			—
	측정시작시간 : 14:25	측정종료시간 : 15:10	
—	—	—	—
	—	—	
—	—	—	—
	—	—	

[별첨 1]


[2026년 05월 29일]

6. 측정결과

[illegible]

[별첨 2]
[2026년 05월 29일]

7.측정위치도



- 부지경계선
- 위생설비
- 작업장주변(실외)
- 폐기물 보관지점

[별첨 3-1]
[2026년 05월 29일]

8. 석면비산측정 관련사진

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
#1 부지경계선1			-
	측정시작시간 : 09:59	측정종료시간 : 14:09	
#2 부지경계선2			-
	측정시작시간 : 10:02	측정종료시간 : 14:12	
#3 부지경계선3			-
	측정시작시간 : 10:05	측정종료시간 : 14:15	
#4 부지경계선4			-
	측정시작시간 : 10:07	측정종료시간 : 14:17	
#5 위생설비			-
	측정시작시간 : 10:11	측정종료시간 : 10:56	

[별첨 3-2]
[2026년 05월 29일]

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
#6 작업장주변 (실외)			—
	측정시작시간 : 10:12	측정종료시간 : 12:22	
#7 폐기물 보관지점1			—
	측정시작시간 : 13:58	측정종료시간 : 14:43	
#8 폐기물 보관지점2			—
	측정시작시간 : 13:58	측정종료시간 : 14:43	
—	—	—	—
	—	—	
—	—	—	—
	—	—	

[별첨 1]

[2026년 06월 01일]

6. 측정결과

[illegible]

[별첨 2]
[2026년 06월 01일]

7.측정위치도




- 부지경계선
- 위생설비
- 작업장주변(실외)
- 폐기물 보관지점

[별첨 3-1]
[2026년 06월 01일]

8. 석면비산측정 관련사진

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
#1 부지경계선1			—
	측정시작시간 : 10:05	측정종료시간 : 14:15	
#2 부지경계선2			—
	측정시작시간 : 10:07	측정종료시간 : 14:17	
#3 부지경계선3			—
	측정시작시간 : 10:10	측정종료시간 : 14:20	
#4 부지경계선4			—
	측정시작시간 : 10:13	측정종료시간 : 14:23	
#5 위생설비			—
	측정시작시간 : 10:16	측정종료시간 : 11:01	

[별첨 3-2]
[2026년 06월 01일]

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
#6 작업장주변 (실외)			—
	측정시작시간 : 10:17	측정종료시간 : 12:27	
#7 폐기물 보관지점1			—
	측정시작시간 : 15:06	측정종료시간 : 15:51	
#8 폐기물 보관지점2			—
	측정시작시간 : 15:07	측정종료시간 : 15:52	
—	—	—	—
	—	—	
—	—	—	—
	—	—	

[2026년 06월 04일]

6. 측정결과

[illegible]

[별첨 2]

[2026년 06월 04일]

7.측정위치도



- 부지경계선
- 위생설비
- 작업장주변(실외)
- 폐기물 보관지점

[별첨 3-1]
[2026년 06월 04일]

8. 석면비산측정 관련사진

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
#1 부지경계선1			—
	측정시작시간 : 09:53	측정종료시간 : 14:03	
#2 부지경계선2			—
	측정시작시간 : 09:57	측정종료시간 : 14:07	
#3 부지경계선3			—
	측정시작시간 : 10:00	측정종료시간 : 14:10	
#4 부지경계선4			—
	측정시작시간 : 10:03	측정종료시간 : 14:13	
#5 위생설비			—
	측정시작시간 : 10:06	측정종료시간 : 10:51	

[별첨 3-2]
[2026년 06월 04일]

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
#6 작업장주변 (실외)			—
	측정시작시간 : 10:08	측정종료시간 : 12:18	
#7 폐기물 보관지점1			—
	측정시작시간 : 13:29	측정종료시간 : 14:14	
#8 폐기물 보관지점2			—
	측정시작시간 : 13:31	측정종료시간 : 14:16	
—	—	—	—
	—	—	
—	—	—	—
	—	—	

[별첨 1]

[2026년 06월 05일]

6. 측정결과

[illegible]

[별첨 2]
[2026년 06월 05일]

7.측정위치도



- 부지경계선
- 위생설비
- 작업장주변(실외)
- 폐기물 보관지점

[별첨 3-1]
[2026년 06월 05일]

8. 석면비산측정 관련사진

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
#1 부지경계선1			—
	측정시작시간 : 09:53	측정종료시간 : 14:03	
#2 부지경계선2			—
	측정시작시간 : 09:58	측정종료시간 : 14:08	
#3 부지경계선3			—
	측정시작시간 : 10:00	측정종료시간 : 14:10	
#4 부지경계선4			—
	측정시작시간 : 10:03	측정종료시간 : 14:13	
#5 위생설비			—
	측정시작시간 : 10:06	측정종료시간 : 10:51	

[별첨 3-2]
[2026년 06월 05일]

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
#6 작업장주변 (실외)			—
	측정시작시간 : 10:07	측정종료시간 : 12:17	
#7 폐기물 보관지점1			—
	측정시작시간 : 14:46	측정종료시간 : 15:31	
#8 폐기물 보관지점2			—
	측정시작시간 : 14:46	측정종료시간 : 15:31	
—	—	—	—
	—	—	
—	—	—	—
	—	—	

[2026년 06월 08일]

6. 측정결과

[illegible]

[별첨 2]
[2026년 06월 08일]

7.측정위치도



- 부지경계선
- 위생설비
- 작업장주변(실외)
- 폐기물 보관지점

[별첨 3-1]
[2026년 06월 08일]

8.석면비산측정 관련사진

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
#1 부지경계선1			-
	측정시작시간 : 10:13	측정종료시간 : 14:23	
#2 부지경계선2			-
	측정시작시간 : 10:15	측정종료시간 : 14:25	
#3 부지경계선3			-
	측정시작시간 : 10:18	측정종료시간 : 14:28	
#4 부지경계선4			-
	측정시작시간 : 10:20	측정종료시간 : 14:30	
#5 위생설비			-
	측정시작시간 : 10:23	측정종료시간 : 11:13	

[별첨 3-2]
[2026년 06월 08일]

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
#6 작업장주변 (실외)			—
	측정시작시간 : 10:24	측정종료시간 : 12:34	
#7 폐기물 보관지점1			—
	측정시작시간 : 14:10	측정종료시간 : 14:55	
#8 폐기물 보관지점2			—
	측정시작시간 : 14:09	측정종료시간 : 14:54	
—	—	—	—
	—	—	
—	—	—	—
	—	—	


[2026년 06월 09일]

6. 측정결과

[illegible]

[별첨 2]
[2026년 06월 09일]

7.측정위치도



- 부지경계선
- 위생설비
- 작업장주변(실외)
- 폐기물 보관지점

[별첨 3-1]
[2026년 06월 09일]

8. 석면비산측정 관련사진

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
#1 부지경계선1			—
	측정시작시간 : 10:00	측정종료시간 : 14:10	
#2 부지경계선2			—
	측정시작시간 : 10:02	측정종료시간 : 14:12	
#3 부지경계선3			—
	측정시작시간 : 10:04	측정종료시간 : 14:14	
#4 부지경계선4			—
	측정시작시간 : 10:06	측정종료시간 : 14:16	
#5 위생설비			—
	측정시작시간 : 10:08	측정종료시간 : 10:53	

[별첨 3-2]
[2026년 06월 09일]

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
#6 작업장주변 (실외)			—
	측정시작시간 : 10:09	측정종료시간 : 12:19	
#7 폐기물 보관지점1			—
	측정시작시간 : 13:50	측정종료시간 : 14:35	
#8 폐기물 보관지점2			—
	측정시작시간 : 13:51	측정종료시간 : 14:36	
—	—	—	—
	—	—	
—	—	—	—
	—	—	

[별첨 1]

[2026년 06월 10일]

6. 측정결과

[illegible]

[별첨 2]
[2026년 06월 10일]


7.측정위치도




- 부지경계선
- 위생설비
- 작업장주변(실외)
- 폐기물 보관지점

[별첨 3-1]
[2026년 06월 10일]

8.석면비산측정 관련사진

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
#1 부지경계선1			—
	측정시작시간 : 09:48	측정종료시간 : 13:58	
#2 부지경계선2			—
	측정시작시간 : 09:57	측정종료시간 : 14:07	
#3 부지경계선3			—
	측정시작시간 : 09:52	측정종료시간 : 14:02	
#4 부지경계선4			—
	측정시작시간 : 09:45	측정종료시간 : 13:55	
#5 위생설비			—
	측정시작시간 : 09:56	측정종료시간 : 10:41	

[별첨 3-2]
[2026년 06월 10일]

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
#6 작업장주변 (실외)			—
	측정시작시간 : 09:53	측정종료시간 : 12:03	
#7 폐기물 보관지점1			—
	측정시작시간 : 13:43	측정종료시간 : 14:28	
#8 폐기물 보관지점2			—
	측정시작시간 : 13:44	측정종료시간 : 14:29	
—	—	—	—
	—	—	
—	—	—	—
	—	—	

[별첨 1]


[2026년 06월 11일]

6. 측정결과

[illegible]

[별첨 2]
[2026년 06월 11일]

7.측정위치도



- 부지경계선
- 위생설비
- 작업장주변(실외)
- 폐기물 보관지점

[별첨 3-1]
[2026년 06월 11일]

8. 석면비산측정 관련사진

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
#1 부지경계선1			—
	측정시작시간 : 09:37	측정종료시간 : 13:47	
#2 부지경계선2			—
	측정시작시간 : 09:40	측정종료시간 : 13:50	
#3 부지경계선3			—
	측정시작시간 : 09:43	측정종료시간 : 13:53	
#4 부지경계선4			—
	측정시작시간 : 09:46	측정종료시간 : 13:56	
#5 위생설비			—
	측정시작시간 : 09:50	측정종료시간 : 10:35	

[별첨 3-2]
[2026년 06월 11일]

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
#6 작업장주변 (실외)			—
	측정시작시간 : 10:55	측정종료시간 : 13:05	
#7 폐기물 보관지점1			—
	측정시작시간 : 13:45	측정종료시간 : 14:30	
#8 폐기물 보관지점2			—
	측정시작시간 : 13:45	측정종료시간 : 14:30	
—	—	—	—
	—	—	
—	—	—	—
	—	—	

[별첨 1]


[2026년 06월 12일]

6. 측정결과

[illegible]

[별첨 2]
[2026년 06월 12일]


7.측정위치도




- 부지경계선
- 위생설비
- 작업장주변(실외)
- 폐기물 보관지점

[별첨 3-1]
[2026년 06월 12일]

8. 석면비산측정 관련사진

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
#1 부지경계선1			—
	측정시작시간 : 09:53	측정종료시간 : 14:03	
#2 부지경계선2			—
	측정시작시간 : 09:55	측정종료시간 : 14:05	
#3 부지경계선3			—
	측정시작시간 : 09:57	측정종료시간 : 14:07	
#4 부지경계선4			—
	측정시작시간 : 09:59	측정종료시간 : 14:09	
#5 위생설비			—
	측정시작시간 : 10:00	측정종료시간 : 10:45	

[별첨 3-2]
[2026년 06월 12일]

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
#6 작업장주변 (실외)			—
	측정시작시간 : 10:01	측정종료시간 : 12:11	
#7 폐기물 보관지점1			—
	측정시작시간 : 10:01	측정종료시간 : 10:46	
#8 폐기물 보관지점2			—
	측정시작시간 : 10:01	측정종료시간 : 10:46	
—	—	—	—
	—	—	
—	—	—	—
	—	—	

[별첨 1]


[2026년 06월 15일]

6. 측정결과

[illegible]

[별첨 2]
[2026년 06월 15일]




7.측정위치도



- 부지경계선
- 위생설비
- 작업장주변(실외)
- 폐기물 보관지점

[별첨 3-1]
[2026년 06월 15일]

8. 석면비산측정 관련사진

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
#1 부지경계선1			—
	측정시작시간 : 10:08	측정종료시간 : 14:18	
#2 부지경계선2			—
	측정시작시간 : 10:11	측정종료시간 : 14:21	
#3 부지경계선3			—
	측정시작시간 : 10:12	측정종료시간 : 14:22	
#4 부지경계선4			—
	측정시작시간 : 10:15	측정종료시간 : 14:25	
#5 위생설비			—
	측정시작시간 : 10:17	측정종료시간 : 11:02	

[별첨 3-2]
[2026년 06월 15일]

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
#6 작업장주변 (실외)			—
	측정시작시간 : 10:15	측정종료시간 : 12:25	
#7 폐기물 보관지점1			—
	측정시작시간 : 10:30	측정종료시간 : 11:15	
#8 폐기물 보관지점2			—
	측정시작시간 : 10:30	측정종료시간 : 11:15	
—	—	—	—
	—	—	
—	—	—	—
	—	—	

[별첨 1]


[2026년 06월 16일]

6. 측정결과

[illegible]

[별첨 2]
[2026년 06월 16일]



7.측정위치도



- 부지경계선
- 위생설비
- 작업장주변(실외)
- 폐기물 보관지점

[별첨 3-1]
[2026년 06월 16일]

8. 석면비산측정 관련사진

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
#1 부지경계선1			—
	측정시작시간 : 09:53	측정종료시간 : 14:03	
#2 부지경계선2			—
	측정시작시간 : 09:54	측정종료시간 : 14:04	
#3 부지경계선3			—
	측정시작시간 : 09:56	측정종료시간 : 14:06	
#4 부지경계선4			—
	측정시작시간 : 10:00	측정종료시간 : 14:10	
#5 위생설비			—
	측정시작시간 : 09:57	측정종료시간 : 10:42	

[별첨 3-2]
[2026년 06월 16일]

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
#6 작업장주변 (실외)			—
	측정시작시간 : 09:58	측정종료시간 : 13:08	
#7 폐기물 보관지점1			—
	측정시작시간 : 09:53	측정종료시간 : 10:38	
#8 폐기물 보관지점2			—
	측정시작시간 : 09:53	측정종료시간 : 10:38	
—	—	—	—
	—	—	
—	—	—	—
	—	—	

[별첨 1]

[2026년 06월 17일]

6. 측정결과

[illegible]

[별첨 2]
[2026년 06월 17일]

7.측정위치도



- 부지경계선
- 위생설비
- 작업장주변(실외)
- 폐기물 보관지점

[별첨 3-1]
[2026년 06월 17일]

8. 석면비산측정 관련사진

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
#1 부지경계선1			-
	측정시작시간 : 09:55	측정종료시간 : 14:05	
#2 부지경계선2			-
	측정시작시간 : 09:58	측정종료시간 : 14:08	
#3 부지경계선3			-
	측정시작시간 : 09:59	측정종료시간 : 14:09	
#4 부지경계선4			-
	측정시작시간 : 10:03	측정종료시간 : 14:13	
#5 위생설비			-
	측정시작시간 : 10:08	측정종료시간 : 10:53	

[별첨 3-2]
[2026년 06월 17일]

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
#6 작업장주변 (실외)			—
	측정시작시간 : 10:04	측정종료시간 : 12:14	
—	—	—	—
	—	—	
—	—	—	—
	—	—	
—	—	—	—
	—	—	
—	—	—	—
	—	—	

[별첨 1]


[2026년 06월 18일]

6. 측정결과

[illegible]

[별첨 2]
[2026년 06월 18일]

7.측정위치도




- 부지경계선
- 위생설비
- 작업장주변(실외)
- 폐기물 보관지점

[별첨 3-1]
[2026년 06월 18일]

8. 석면비산측정 관련사진

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
#1 부지경계선1			—
	측정시작시간 : 10:03	측정종료시간 : 14:13	
#2 부지경계선2			—
	측정시작시간 : 10:04	측정종료시간 : 14:14	
#3 부지경계선3			—
	측정시작시간 : 10:05	측정종료시간 : 14:15	
#4 부지경계선4			—
	측정시작시간 : 10:08	측정종료시간 : 14:18	
#5 위생설비			—
	측정시작시간 : 10:02	측정종료시간 : 10:47	

[별첨 3-2]
[2026년 06월 18일]

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
#6 작업장주변 (실외)			—
	측정시작시간 : 10:09	측정종료시간 : 12:19	
#7 폐기물 보관지점1			—
	측정시작시간 : 10:11	측정종료시간 : 10:56	
#8 폐기물 보관지점2			—
	측정시작시간 : 10:12	측정종료시간 : 10:57	
—	—	—	—
	—	—	
—	—	—	—
	—	—	

[별첨 1]

[2026년 06월 19일]

6. 측정결과

[illegible]

[별첨 2]
[2026년 06월 19일]

7.측정위치도




- 부지경계선
- 위생설비
- 작업장주변(실외)
- 폐기물 보관지점

[별첨 3-1]
[2026년 06월 19일]

8. 석면비산측정 관련사진

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
#1 부지경계선1			—
	측정시작시간 : 10:15	측정종료시간 : 14:25	
#2 부지경계선2			—
	측정시작시간 : 10:17	측정종료시간 : 14:27	
#3 부지경계선3			—
	측정시작시간 : 10:20	측정종료시간 : 14:30	
#4 부지경계선4			—
	측정시작시간 : 10:23	측정종료시간 : 14:33	
#5 위생설비			—
	측정시작시간 : 10:19	측정종료시간 : 11:04	

[별첨 3-2]
[2026년 06월 19일]

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
#6 작업장주변 (실외)			-
	측정시작시간 : 10:21	측정종료시간 : 12:31	
#7 폐기물 보관지점1			-
	측정시작시간 : 10:24	측정종료시간 : 11:09	
#8 폐기물 보관지점2			-
	측정시작시간 : 10:24	측정종료시간 : 11:09	
-	-	-	-
	-	-	
-	-	-	-
	-	-	

[별첨 1]


[2026년 06월 23일]

6. 측정결과

[illegible]

[별첨 2]
[2026년 06월 23일]

7.측정위치도



- 부지경계선
- 위생설비
- 작업장주변(실외)
- 폐기물 보관지점

[별첨 3-1]
[2026년 06월 23일]

8. 석면비산측정 관련사진

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
#1 부지경계선1			—
	측정시작시간 : 10:33	측정종료시간 : 14:43	
#2 부지경계선2			—
	측정시작시간 : 10:35	측정종료시간 : 14:45	
#3 부지경계선3			—
	측정시작시간 : 10:36	측정종료시간 : 14:46	
#4 부지경계선4			—
	측정시작시간 : 10:39	측정종료시간 : 14:49	
#5 위생설비			—
	측정시작시간 : 10:33	측정종료시간 : 11:18	

[별첨 3-2]
[2026년 06월 23일]

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
#6 작업장주변 (실외)			—
	측정시작시간 : 10:40	측정종료시간 : 12:50	
#7 폐기물 보관지점1			—
	측정시작시간 : 15:05	측정종료시간 : 15:50	
#8 폐기물 보관지점2			—
	측정시작시간 : 15:05	측정종료시간 : 15:50	
—	—	—	—
	—	—	
—	—	—	—
	—	—	

[별첨 1]


[2026년 06월 24일]

6. 측정결과

[illegible]

[별첨 2]
[2026년 06월 24일]

7.측정위치도



- 부지경계선
- 위생설비
- 작업장주변(실외)
- 폐기물 보관지점

[별첨 3-1]
[2026년 06월 24일]

8. 석면비산 측정 관련 사진

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
#1 부지경계선1			—
	측정시작시간 : 09:41	측정종료시간 : 13:51	
#2 부지경계선2			—
	측정시작시간 : 09:43	측정종료시간 : 13:53	
#3 부지경계선3			—
	측정시작시간 : 09:45	측정종료시간 : 13:55	
#4 부지경계선4			—
	측정시작시간 : 09:51	측정종료시간 : 14:01	
#5 위생설비			—
	측정시작시간 : 09:47	측정종료시간 : 10:32	

[별첨 3-2]
[2026년 06월 24일]

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
#6 작업장주변 (실외)			—
	측정시작시간 : 09:52	측정종료시간 : 12:02	
#7 폐기물 보관지점1			—
	측정시작시간 : 11:09	측정종료시간 : 11:54	
#8 폐기물 보관지점2			—
	측정시작시간 : 11:09	측정종료시간 : 11:54	
—	—	—	—
	—	—	
—	—	—	—
	—	—	

[별첨 1]


[2026년 06월 25일]

6. 측정결과

[illegible]

[별첨 2]
[2026년 06월 25일]


7.측정위치도




- 부지경계선
- 위생설비
- 작업장주변(실외)
- 폐기물 보관지점

[별첨 3-1]
[2026년 06월 25일]

8. 석면비산 측정 관련 사진

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
#1 폐기물 보관지점1			—
	측정시작시간 : 09:24	측정종료시간 : 10:09	
#2 폐기물 보관지점2			—
	측정시작시간 : 09:24	측정종료시간 : 10:09	
#3 부지경계선1			—
	측정시작시간 : 09:26	측정종료시간 : 13:36	
#4 부지경계선2			—
	측정시작시간 : 09:28	측정종료시간 : 13:38	
#5 부지경계선3			—
	측정시작시간 : 09:30	측정종료시간 : 13:40	

[별첨 3-2]
[2026년 06월 25일]

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
#6 부지경계선4			-
	측정시작시간 : 09:32	측정종료시간 : 13:42	
#7 위생설비			-
	측정시작시간 : 09:34	측정종료시간 : 10:19	
#8 작업장주변 (실외)			-
	측정시작시간 : 09:32	측정종료시간 : 11:42	
-	-	-	-
	-	-	
-	-	-	-
	-	-	

[별첨 1]

[2026년 06월 26일]


6. 측정결과

[illegible]

[별첨 2]

[2026년 06월 26일]

7.측정위치도




[별첨 3-1]
[2026년 06월 26일]

8. 석면비산 측정 관련 사진

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
#1 부지경계선1			—
	측정시작시간 : 09:22	측정종료시간 : 13:32	
#2 부지경계선2			—
	측정시작시간 : 09:23	측정종료시간 : 13:33	
#3 부지경계선3			—
	측정시작시간 : 09:28	측정종료시간 : 13:38	
#4 부지경계선4			—
	측정시작시간 : 09:30	측정종료시간 : 13:40	
#5 위생설비			—
	측정시작시간 : 09:32	측정종료시간 : 10:17	

[별첨 3-2]
[2026년 06월 26일]

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
#6 작업장주변 (실외)			—
	측정시작시간 : 09:33	측정종료시간 : 11:43	
#7 폐기물 보관지점1			—
	측정시작시간 : 09:36	측정종료시간 : 10:21	
#8 폐기물 보관지점2			—
	측정시작시간 : 09:36	측정종료시간 : 10:21	
—	—	—	—
	—	—	
—	—	—	—
	—	—	

[별첨 1]


[2026년 06월 29일]

6. 측정결과

[illegible]

[별첨 2]
[2026년 06월 29일]

7.측정위치도



- 부지경계선
- 위생설비
- 작업장주변(실외)
- 폐기물 보관지점

[별첨 3-1]
[2026년 06월 29일]

8. 석면비산측정 관련사진

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
#1 부지경계선1			—
	측정시작시간 : 09:30	측정종료시간 : 13:40	
#2 부지경계선2			—
	측정시작시간 : 09:32	측정종료시간 : 13:42	
#3 부지경계선3			—
	측정시작시간 : 09:34	측정종료시간 : 13:44	
#4 부지경계선4			—
	측정시작시간 : 09:36	측정종료시간 : 13:46	
#5 위생설비			—
	측정시작시간 : 09:39	측정종료시간 : 10:21	

[별첨 3-2]
[2026년 06월 29일]

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
#6 작업장주변 (실외)			—
	측정시작시간 : 09:38	측정종료시간 : 11:48	
#7 폐기물 보관지점1			—
	측정시작시간 : 15:05	측정종료시간 : 15:50	
#8 폐기물 보관지점2			—
	측정시작시간 : 15:05	측정종료시간 : 15:50	
—	—	—	—
	—	—	
—	—	—	—
	—	—	


[2026년 06월 30일]

6. 측정결과

[illegible]

[별첨 2]
[2026년 06월 30일]

7.측정위치도



- 부지경계선
- 위생설비
- 작업장주변(실외)
- 폐기물 보관지점

[별첨 3-1]
[2026년 06월 30일]

8. 석면비산측정 관련사진

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
#1 부지경계선1			-
	측정시작시간 : 09:19	측정종료시간 : 13:29	
#2 부지경계선2			-
	측정시작시간 : 09:21	측정종료시간 : 13:31	
#3 부지경계선3			-
	측정시작시간 : 09:23	측정종료시간 : 13:33	
#4 부지경계선4			-
	측정시작시간 : 09:25	측정종료시간 : 13:35	
#5 위생설비			-
	측정시작시간 : 09:30	측정종료시간 : 10:15	

[별첨 3-2]
[2026년 06월 30일]

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
#6 작업장주변 (실외)			—
	측정시작시간 : 09:31	측정종료시간 : 11:41	
#7 폐기물 보관지점1			—
	측정시작시간 : 15:14	측정종료시간 : 15:59	
#8 폐기물 보관지점2			—
	측정시작시간 : 15:14	측정종료시간 : 15:59	
—	—	—	—
	—	—	
—	—	—	—
	—	—	

[2026년 07월 01일]


6. 측정결과

[illegible]

[별첨 2]


[2026년 07월 01일]

7.측정위치도



[별첨 3-1]
[2026년 07월 01일]

8. 석면비산측정 관련사진

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
#1 부지경계선1			—
	측정시작시간 : 09:31	측정종료시간 : 13:41	
#2 부지경계선2			—
	측정시작시간 : 09:34	측정종료시간 : 13:44	
#3 부지경계선3			—
	측정시작시간 : 09:38	측정종료시간 : 13:48	
#4 부지경계선4			—
	측정시작시간 : 09:40	측정종료시간 : 13:50	
#5 위생설비			—
	측정시작시간 : 09:43	측정종료시간 : 10:28	

[별첨 3-2]
[2026년 07월 01일]

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
#6 작업장주변 (실외)			—
	측정시작시간 : 09:44	측정종료시간 : 11:54	
#7 폐기물 보관지점1			—
	측정시작시간 : 13:30	측정종료시간 : 14:15	
#8 폐기물 보관지점2			—
	측정시작시간 : 13:30	측정종료시간 : 14:15	
—	—	—	—
	—	—	
—	—	—	—
	—	—	

[별첨 1]


[2026년 07월 02일]

6. 측정결과

[illegible]

[별첨 2]
[2026년 07월 02일]

7.측정위치도





- 부지경계선
- 위생설비
- 작업장주변(실외)
- 폐기물 보관지점

[별첨 3-1]
[2026년 07월 02일]

8. 석면비산측정 관련사진

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
#1 부지경계선1			—
	측정시작시간 : 09:27	측정종료시간 : 13:37	
#2 부지경계선2			—
	측정시작시간 : 09:29	측정종료시간 : 13:39	
#3 부지경계선3			—
	측정시작시간 : 09:32	측정종료시간 : 13:42	
#4 부지경계선4			—
	측정시작시간 : 09:34	측정종료시간 : 13:44	
#5 위생설비			—
	측정시작시간 : 09:36	측정종료시간 : 10:21	

[별첨 3-2]
[2026년 07월 02일]

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
#6 작업장주변 (실외)			—
	측정시작시간 : 09:37	측정종료시간 : 11:47	
#7 폐기물 보관지점1			—
	측정시작시간 : 09:41	측정종료시간 : 10:26	
#8 폐기물 보관지점2			—
	측정시작시간 : 09:41	측정종료시간 : 10:26	
#9 폐기물 보관지점3			—
	측정시작시간 : 15:06	측정종료시간 : 15:51	
#10 폐기물 보관지점4			—
	측정시작시간 : 15:06	측정종료시간 : 15:51	

[별첨 1]

[2026년 07월 03일]


6. 측정결과

[illegible]

[별첨 2]

[2026년 07월 03일]


7.측정위치도



- 부지경계선
- 위생설비
- 작업장주변(실외)
- 폐기물 보관지점

[별첨 3]
[2026년 07월 03일]

8. 석면비산측정 관련사진

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
#1 폐기물 보관지점1			—
	측정시작시간 : 09:27	측정종료시간 : 13:37	
#2 폐기물 보관지점2			—
	측정시작시간 : 09:29	측정종료시간 : 13:39	
—	—	—	—
	—	—	
—	—	—	—
	—	—	
—	—	—	—
	—	—	